



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES
DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS



SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN

ORDEN SERVICIO

Estado Campeche
Municipio Campeche
Localidad Campeche
Concepto Servicio Correctivo
Orden de Servicio OSV-0136

Fecha Orden 29/02/2024



29/02/2024
OSV-0136
RV1415-0022

RV1415-0022 - 01/02/202

Plazo de entrega 6 Días hábiles

EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, ESTADO DE CAMPECHE, SIENDO EL DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2024, SE HACE CONSTAR QUE SE RECIBIO DE CONFORMIDAD EL SERVICIO Y/O ADQUISICION EN PRESENCIA DE LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA RECEPCION.

Entrega por el proveedor 000253-ROBERTO SALES ROSADO

Recibe (Quien opera el proyecto)

Poder ejecutivo del estado de Campeche

Nombre SANDY MAGDALENA MENGUAL TORRES

Cargo OFICIAL DE SERV. "E" ARCHIVO

Dependencia 14-SECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA

Unidad 15-UNIDAD ADMINISTRATIVA

VEHICULO

Placa CP-6470-A
Modelo 2015
Serie 3C6JRAAGXFG560552
Descripción CAMIONETA DODGE RAM 1500 PICK UP CREW CAB
Cilindros 6
Litraje 3.6
Linea CAMIONETA
Kilometraje 262215
Diseño Motor GASOLINA

DESCRIPCION DEL PROYECTO

Table with 7 columns: PARTIDA, CONCEPTO, MARCA, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO, IMPORTE. Rows include lubricants, oil, and vehicle repairs.

Handwritten note: 1 -> 4, 5, 6, 7, 8, 11, D.

DESCRIPCION DEL PROYECTO

PARTIDA	CONCEPTO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
3551 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE						\$3,224.80
0033	REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE MOTOR. DESMONTAR MULTIPLE DE ADMISION PARA CAMBIAR ENFRIADOR DE ACEITE Y SELLADO DE ORILLAS, LAVAR BASE DEL ENFRIADOR DE ACEITE, EMPACAR MULTIPLE DE ADMISION, LIMPIEZA DEL DEPOSITO DE ANTICONGELANTE, CAMBIO DE ANTICONGELANTE, LAVAR SISTEMA DE ENFRIAMIENTO Y PURGAR SISTEMA DE ENFRIAMIENTO	NA	SERVICIO	1	\$2,400.00	\$2,400.00
0127	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO	NA	SERVICIO	1	\$200.00	\$200.00
1082	CAMBIO DE BATERIA	NA	SERVICIO	1	\$180.00	\$180.00

SUBTOTAL \$15,162.00
IVA \$2,425.92
RESICO \$0.00
TOTAL \$17,587.92

(SON: DIECISIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 92/100 M.N.)

Cadena Original: |14|15|OSV-0136|253|175879200|29022024|18|00|1123aaaa

Cadena Encriptada: yMrS4f23lzCfS/JTEo415bzLaVr99LRDhmJakR3qr4uCv1DsWJl/ZeuFPCZXZq/tpK4+nsoHl0=

CLAVES PRESUPUESTARIAS

MONTO

2111114151712AA078000E004002100890N115A2961	\$12,182.32
2111114151712AA078000E004002100890N115A3551	\$3,224.80
2111114151712AA078000E004002100890N115A2612	\$2,180.80

TOTAL: \$17,587.92

Clasificación Económica			
Tipo de Gasto	TG	1 - Gasto Corriente	
Fuente de Origen	FO	1 - No Etiquetado	
Tipo de Fuente	TF	5 - Recursos Federales	
Fuente Especifica	FE	A - Recursos Federales del Ejercicio Actual (Participaciones)	

Observaciones EL ENFRIADOR DE ACEITE ES SOBREPEDIDO A 5 DÍAS HÁBILES.
 LA GARANTÍA DE LA BATERÍA ES DE 12 MESES POR DEFECTO DE FABRICACIÓN

Garantía en refacciones 30 Días

Garantía en mano de obra 30 Días

Metodo de pago PPD - Pago en parcialidades o difer

Forma de pago 99 - Por definir

UNA VEZ VERIFICADOS LOS SERVICIOS RECIBIDOS Y/O BIENES ADQUIRIDOS POR PARTE DE LOS QUE EN ESTE ACTO INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE EL MISMO, SE ENCUENTRA EN CONDICION DE SER RECIBIDOS POR PARTE DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL PRESTADOR Y/O PROVEEDOR DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS, Y SE OBLIGA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL ESTADO DE CAMPECHE.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA EL MISMO DIA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

RECIBE POR AL DEPENDENCIA:

ENTREGA POR EL PROVEEDOR:

NOMBRE: SANDY MAGDALENA MENGUAL TORRES

NOMBRE: ERIKA RIOS HERNANDEZ

PUESTO: OFICIAL DE SERV. "E" ARCHIVO

FIRMA:



PUESTO: ASESOR DE SERVICIO

FIRMA:

