



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES
DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS
SOLICITUD DE SERVICIO VEHICULAR

SAFIN.SC-004



SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

RAMO 18-FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE CAMPECHE

06/02/2024

UNIDAD 12-AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIONES



ESTATUS Por Cotizar

RV1812-0026

OBSERVACIONES AL MOMENTO DE GIRAR LA LLAVE NO ENCIENDE EL MOTOR 3456 -
MARIO FRANCISCO HAM HEREDIA

DETALLES DE LA REQUISICIÓN

Table with 8 columns: CLAVE, DESCRIPCIÓN, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO, IMPORTE, % IVA, TOTAL. Rows include items like 'REGULADOR DE ALTERNADOR' and 'REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO'.

Fecha Envío : 09/02/2024

Fecha Límite de Cotización : 20/02/2024

OBSERVACIÓN A PROVEEDORES:

OBSERVACIONES DEPENDENCIA: AL MOMENTO DE GIRAR LA LLAVE NO ENCIENDE EL MOTOR 3456 - MARIO FRANCISCO HAM HEREDIA

PROVEEDORES INVITADOS

Table with 5 columns: FOLIO, NOMBRE, RFC, DOMICILIO, TELÉFONO. Row for MARIO FRANCISCO HAM HEREDIA.

VEHÍCULO

Table with 7 columns: DESCRIPCION, MODELO, PLACA, LINEA, CILINDROS, SERIE, TARJETA DE CIRCULACIÓN. Row for RAM 1500 CREW CAB SLT.

ELIMINADO: Una palabra. Fundamento legal: Artículo 116 de la Ley de General de Transparencia y acceso a la Información Pública. En virtud de considerarse información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, tal como: Registro Federal de Contribuyentes (RFC)



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SAFIN.SC-004

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES
DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS
SOLICITUD DE SERVICIO VEHICULAR



SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

RAMO 18-FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE CAMPECHE

06/02/2024

UNIDAD 12-AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIONES



ESTATUS Cotizada

RV1812-0026

OBSERVACIONES AL MOMENTO DE GIRAR LA LLAVE NO ENCIENDE EL MOTOR 3456 -
MARIO FRANCISCO HAM HEREDIA

DETALLES DE LA REQUISICIÓN

Table with 8 columns: CLAVE, DESCRIPCIÓN, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO, IMPORTE, % IVA, TOTAL. Includes rows for repair services and parts.

Fecha Envío: 21/02/2024

Fecha Límite de Cotización: 22/02/2024

Handwritten notes: 22-23, 26, 27, 28, 29

OBSERVACIÓN A PROVEEDORES:

DESPEUS DE VERIFICAR LA DOCUMENTACION SE DETECTA LO SIGUIENTE:
1.- EN EL PRESUPUESTO. DEBE ADICIONAR EL CONCEPTO DE ACUMULADOR CON LAS CARACTERISTICAS BCI, CCA, CA, CR,
POLARIDAD

PROVEEDORES INVITADOS

Table with 5 columns: FOLIO, NOMBRE, RFC, DOMICILIO, TELÉFONO. Lists MARIO FRANCISCO HAM HEREDIA.

VEHÍCULO

Table with 7 columns: DESCRIPCION, MODELO, PLACA, LINEA, CILINDROS, SERIE, TARJETA DE CIRCULACIÓN. Lists RAM 1500 CREW CAB SLT.

ELIMINADO: Una palabra. Fundamento legal: Artículo 116 de la Ley de General de Transparencia y acceso a la
Información Pública. En virtud de considerarse información confidencial la que contiene datos personales
concernientes a una persona identificada o identificable, tal como: Registro Federal de Contribuyentes (RFC)