



Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Serie:

Folio: 9545

Fecha: 06/Mar/2024 13:21:19

Lugar de expedición (C.P.): 24088

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Forma de Pago: 99 - Por definir

Moneda: MXN - Peso Mexicano

EMISOR:

DANIEL ESTRADA MEDINA

RFC: [REDACTED]

Régimen Fiscal: 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR:

Cliente: PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

RFC: GEC950401659

Domicilio Fiscal: 24000

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Clave Unid ad SAT	Clave Prod/Ser vicio	Descripción	Valor unitario	Descuento	Impuestos	Importe
1.00	PIEZA	H87 - Pieza	15121509 - Aceite de frenos	LIQUIDO DE FRENOS, BOTE DE 1 LT. MARCA MOTORCRAFT	\$200.00	\$0.00	IVA, - Importe: 32.00	\$200.00
2.00	PIEZA	H87 - Pieza	25171710 - Cilindros principales	CILINDRO DE FRENO, DE RUEDA TRASERA, MARCA LUSAC	\$550.00	\$0.00	IVA, - Importe: 176.00	\$1,100.00
1.00	PIEZA	H87 - Pieza	26111703 - Baterías para vehículos	ACUMULADOR, BCI 41- CCA 650 A CA 812 A CR 120 MIN 12V (-,+) CASCO A CAMBIO, MARCA MOTORCRAFT	\$2,700.00	\$0.00	IVA, - Importe: 432.00	\$2,700.00
1.00	JUEGO	H87 - Pieza	25171708 - Freno de disco	BALATAS DELANTERAS, MARCA FRITEC	\$550.00	\$0.00	IVA, - Importe: 88.00	\$550.00
1.00	PIEZA	H87 - Pieza	26101302 - Alternador	ALTERNADOR, PARA CAMIONETA, MARCA VALUE	\$5,500.00	\$0.00	IVA, - Importe: 880.00	\$5,500.00
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	78181507 - Reparación y mantenimiento automotor y de camiones ligeros	SERVICIO, REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO, CAMBIO DE BATERIA CHECAR REGIMEN DE CARGA	\$500.00	\$0.00	IVA, - Importe: 80.00	\$500.00
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	78181507 - Reparación y mantenimiento automotor y de camiones ligeros	SERVICIO, REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA DE FRENOS, CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS, RELLENO DE LIQUIDO DE FRENOS	\$400.00	\$0.00	IVA, - Importe: 64.00	\$400.00
2.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	78181507 - Reparación y mantenimiento automotor y de camiones ligeros	SERVICIO, CAMBIO DE CILINDRO DE RUEDA TRASERO	\$300.00	\$0.00	IVA, - Importe: 96.00	\$600.00
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	78181507 - Reparación y mantenimiento automotor y de camiones ligeros	SERVICIO, REVISION Y/O CAMBIO DE ALTERNADOR PARA CAMIONETA	\$600.00	\$0.00	IVA, - Importe: 96.00	\$600.00

CFDI RELACIONADOS

Tipo de relación:

Lista de CFDI's relacionados:

ELIMINADO: Una palabra. Fundamento legal: Artículo 116 de la Ley de General de Transparencia y acceso a la Información Pública. En virtud de considerarse información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, tal como: Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

Total con letra:
catorce mil noventa y cuatro Pesos 00/100 M.N.

Observaciones:

RV0324-0005
OSV-0138



Subtotal:	\$12,150.00
Descuentos:	
Impuestos Traslados:	\$1,944.00
Ret. ISR:	\$0.00
Ret. IVA:	\$0.00
Total:	\$14,094.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor: 00001000000705424792
Folio Fiscal: CB1F1EAA-62A2-4304-B42A-257EB48CA5D7
No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: 2024-03-06T13:21:23

Sello digital del CFDI

d7T0ohLjN4xwqZCwVd6CPLwNW9dzd05oHWQG6PIOJAsEzRM2dZL2J38xV3ryGeu39gayov3Q+nQ+6tLH8liB0Wwpm8UvIEYyJA+sWdXlk3XQaPoPnWqSutldi4Y8WhEhelQqYQuKZSRp
kY666p/dK+lyCyJZZqprW7ouUIPRgwQJge/4mKsKZbqfdpYMR+x3GqLCfaeX3fhFZg4Hhac2efzEhGjUKWqmroXzeoc5zRyWhFLt6mJ1PmnlpfzYyji+Xb3stuKrUsHCNLot2s5G/mOL4F
MNe/+vx/IW/t7SPYfjRkD73zvG+soEl/w2nN+hWnaocpmLDpr0DvkzwpqQ==

Sello del SAT

fqEpYdFT5AARhfcyT24QHyzXDERVXknOzdp4tlClsclyNEVjzsS9mG49iDxPyrsEiwiSo3XOZtb2IBPBZ7wcyjwcpUP4/RXBay4roeO1PnFdTviYAXQoB7vO8mZEsr1usyLSh1LHQS3SvJ
ZktnNMrUoy2ZNNgB4U3DfkPjStOsymVYvoJT3BMVJgT53SfRAXza7dSNquzF6Jcvx9n1oxsh5o//oFpoEuW0px88bWpvjAexHBLqJlOkcFdzHNuW3iltFhGm3PVnbDuiN7IFXJig/oBq0
j1FkAz6dPXUwUNNgEFu4Ox0yW4rQfXt3OhG2jZk1xe+QhFWL/8xaAoQ==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.1|CB1F1EAA-62A2-4304-B42A-257EB48CA5D7|2024-03-06T13:21:23|MAS0810247C0|d7T0ohLjN4xwqZCwVd6CPLwNW9dzd05oHWQG6PIOJAsEzRM2dZL2J38xV3ryGeu39g
ayov3Q+nQ+6tLH8liB0Wwpm8UvIEYyJA+sWdXlk3XQaPoPnWqSutldi4Y8WhEhelQqYQuKZSRpY666p/dK+lyCyJZZqprW7ouUIPRgwQJge/4mKsKZbqfdpYMR+x3GqLCfaeX3fhFZg4H
hac2efzEhGjUKWqmroXzeoc5zRyWhFLt6mJ1PmnlpfzYyji+Xb3stuKrUsHCNLot2s5G/mOL4FMNe/+vx/IW/t7SPYfjRkD73zvG+soEl/w2nN+hWnaocpmLDpr0DvkzwpqQ==|00001000
000505142236||