



MARIA CRISTINA ESPINOSA LOPEZ

RFC: ██████████
REG. FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
C.P: 24095
DIRECCION: AV. MAESTROS CAMPECHANOS #622 COL. MULTUNCHAC CAMPECHE, CAMPECHE
TELEFONO: 981.688.55.32 – 999.491.15.47
CORREO: clutchyfrenoslopezcampeche@gmail.com

FORMA DE PAGO 99 - Por definir
METODO DE PAGO PPD - Pago en parcialidades o diferido
USO CFDI G03 - Gastos en general
MONEDA MXN - Peso Mexicano

FECHA 27/2/2024 15:43:27
FOLIO F - 1442
TIPO I - Ingreso
EXPORTACION 01 - No aplica

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
R.F.C.: GEC950401659 REG. FISC: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
DOMICILIO: CALLE 8 ENTRE CALLE 61 CALLE Y 63 No. 149, CENTRO, C.P. 24000, San Francisco de Campeche, Campeche, México

CANT	UNI	CLAVE SAT	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS	IMPORTE
1.00	PZA	H87 - Pieza	Clave Prod/Serv: 26101400 - Componentes de motores o generadores	1,200.00	002 - IVA - 192.00	1,200.00
2.00	PZA	H87 - Pieza	BANDA BANDA DE ACCESORIOS GATES Clave Prod/Serv: 26101700 - Accesorios y componentes de motor	460.00	002 - IVA - 147.20	920.00
1.00	PZA	H87 - Pieza	POLEA LOCA KNADIAN Clave Prod/Serv: 26101700 - Accesorios y componentes de motor	2,365.00	002 - IVA - 378.40	2,365.00
1.00	PZA	H87 - Pieza	POLEA DE CIGUEÑAL(DAMPER) CHROMITE Clave Prod/Serv: 26101700 - Accesorios y componentes de motor	387.00	002 - IVA - 61.92	387.00
1.00	PZA	H87 - Pieza	POLEA ANCALADA KNADIAN Clave Prod/Serv: 26101400 - Componentes de motores o generadores	940.00	002 - IVA - 150.40	940.00
1.00	PZA	H87 - Pieza	BANDA DE DIRECCION GATES Clave Prod/Serv: 26101700 - Accesorios y componentes de motor	1,620.00	002 - IVA - 259.20	1,620.00
1.00	SERV	E48 - Unidad de servicio	POLEA TENSOR PARA BANDA KNADIAN Clave Prod/Serv: 78181500 - Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos	250.00	002 - IVA - 40.00	250.00
1.00	SERV	E48 - Unidad de servicio	SERVICIO CAMBIO DEL TENSOR DE BANDA Clave Prod/Serv: 78181500 - Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos	700.00	002 - IVA - 112.00	700.00
1.00	SERV	E48 - Unidad de servicio	SERVICIO REVISION Y/ O REPARACION DE FALLO DE MOTOR DIESEL/ CAMBIO DE POLEA DEL CIGUEÑAL (DAMPER) Clave Prod/Serv: 78181500 - Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos	400.00	002 - IVA - 64.00	400.00
1.00	SERV	E48 - Unidad de servicio	SERVICIO CAMBIO DE POLEAS (LOCA Y ANCANALADA) Clave Prod/Serv: 78181500 - Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos	200.00	002 - IVA - 32.00	200.00
1.00	SERV	E48 - Unidad de servicio	SERVICIO CAMBIO DE BANDA DE ACCESORIOS Clave Prod/Serv: 78181500 - Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos	200.00	002 - IVA - 32.00	200.00
1.00	SERV	E48 - Unidad de servicio	SERVICIO CAMBIO DE BANDA DE DIRECCION			

IMPORTE CON LETRA: DIEZ MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 12/100 M.N.
CFDI RELACIONADO:

TIPO RELACION: -

SUBTOTAL	9,182.00
IMPUESTOS TRASLADADOS	1,469.12
TOTAL	10,651.12

OBSERVACIONES:

OSV-0069
RV0263-0015
FORD TRANSIT KOMBI 3 PUERTAS TRANS. MANUAL
DIESEL
MODELO 2021
PLACA DHS-530-A
KM 58075

DATOS BANCARIOS:

BANCO: SANTANDER
NOMBRE: MARIA CRISTINA ESPINOSA LOPEZ
SUCURSAL: 1203 MOD. UACAM
CLABE: 014050655090694150
CUENTA: 65-50906941-5



SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR 00001000000510799989
FOLIO FISCAL A6B917DF-3C72-4A47-9B68-B7CD8D56B447
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT 00001000000505142236
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN Febrero 27 2024 - 15:43:30

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

ELIMINADO: Una palabra. Fundamento legal: Artículo 116 de la Ley de General de Transparencia y acceso a la Información Pública. En virtud de considerarse información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, tal como: Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

SELLO DIGITAL DEL CFDI

oMIhd1KKxQHli1mIexmo1Mh0bYvaMxY3AuCAuslorfBykVCpG8DPTIRcCIXU9Es+7sVRmU6X5p5wnxBNAryyLN
Cs+rrXARhoBvBLjXQmsEG1txqZHLx62Oqr/9WO2xtUDhYFtV8Y1tVhxx+Dj2G0I5smj1G2zglQBhsqglj2e6bw
23ZBUfchshpmCr6rlvJLjgcbq69kXA4VzxEeJCewaK6OBlaVS84VF6Wh3r0YMceBZ01PlzvbMsLFzbsCVkX7XMS
E0h9UcW21a6LPMkprga4HbmSUsxG0N2ylzEdcVpAPNtNogTnpeWZBbgr6y4RtJZ3jQlqNjuMmsqrcjb0pdFA==

SELLO DEL SAT

pO/WYNAYw1TJ4MSCFv0cSxcirltTvH0lr8cuEd/qzF5ugu4p6m8nxEup/Kx+8vflnzn6scE11VKmoix
V5w8/RCvwn1gAntwssGhsOlzjQ1QdpjYaW3JkKnrvEo8iV5wWUPQy3JOLmKdqp0bb4VCHGORdrgylqjm
KE+gahr+Vat8870Og9F1FRiZf71C1x52Ej3f13RoMmwTL8rn53ESfZeQYeQZAzhKZ/DPxAo1U1e0AU
nyaUglbgOUzO+3fgKwb335Xch0Q37Ne1bsiYB4GibUxaxaZSFsgwMv+9iB2YAgtkeBoPnw63tNrHLHn4
f7s/LPZ+ucdH7exC1ozMRQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|A6B917DF-3C72-4A47-9B68-B7CD8D56B447|2024-02-27T15:43:30|MAS0810247C0|oMIh
d1KKxQHli1mIexmo1Mh0bYvaMxY3AuCAuslorfBykVCpG8DPTIRcCIXU9Es+7sVRmU6X5p5wnxBNAryy
LNCs+rrXARhoBvBLjXQmsEG1txqZHLx62Oqr/9WO2xtUDhYFtV8Y1tVhxx+Dj2G0I5smj1G2zglQBhsq
glj2e6bw23ZBUfchshpmCr6rlvJLjgcbq69kXA4VzxEeJCewaK6OBlaVS84VF6Wh3r0YMceBZ01PlzvbM
sLFzbsCVkX7XMS0h9UcW21a6LPMkprga4HbmSUsxG0N2ylzEdcVpAPNtNogTnpeWZBbgr6y4RtJZ3jQ
lqNjuMmsqrcjb0pdFA==|00001000000505142236||