



FOLIO INTERNO No. SHM 403

Tipo de comprobante: I - Ingreso

Folio fiscal: EC1B2FBE-061E-483E-A927-51EECAC46B01

Expedido en (C.P.): 24030

MOTOSUMINISTROS

RFC: MOT9808318D2

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Domicilio fiscal:

Fecha de emisión: 2024-08-30T11:15:48

Fecha de timbrado: 2024-08-30T11:23:06

CSD del emisor: 00001000000705077375

CSD del SAT: 00001000000709182898

Receptor: PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

RFC: GEC950401659

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Exportación: 01 - No Aplica

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general.

Moneda: MXN - Peso Mexicano

C.P.: 24000

Forma de pago: 99 - Por definir

Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Tipo de cambio:

Factura

Conceptos

Cantidad	Clave unidad SAT	Clave Prod/Servicio	Código	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuestos	Importe
1	H87 - Pieza	95122401 - Taller	PI3Z4	SWICH DE ENCENDIDO PARA MOTOCICLETA	\$ 160.00	\$ 0.00	02 - Sí objeto de impuesto. 002 - IVA \$ 25.60	\$ 160.00
1	H87 - Pieza	95122401 - Taller	PI3Z4	ACUMULADOR YTX7L-BS	\$ 1,800.00	\$ 0.00	02 - Sí objeto de impuesto. 002 - IVA \$ 288.00	\$ 1,800.00
1	H87 - Pieza	95122401 - Taller	PI3Z4	MOTOR DE ARRANQUE DE MOTOCICLETA	\$ 1,500.00	\$ 0.00	02 - Sí objeto de impuesto. 002 - IVA \$ 240.00	\$ 1,500.00
1	E48 - Unidad de servicio	95122401 - Taller	SERVICIO	REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO (MOTOCICLETA) CAMBIO DE MOTOR DE ARRANQUE, BATERIA Y SWITCH DE ENCENDIDO, LIMPIEZA Y LUBRICACION EN LAS PARTES DESARMADAS OSV-0837 PLACA 42GMP5 SERIE 3H1KA0546PD106053 RV0331-0032 HONDA 150 CARGO 150 CC	\$ 850.00	\$ 0.00	02 - Sí objeto de impuesto. 002 - IVA \$ 136.00	\$ 850.00

Total con letra:

Cuatro mil novecientos noventa y nueve pesos mexicanos 60/100 MXN

Subtotal \$ 4,310.00

Total de Descuentos \$ 0.00

Total de Impuestos Trasladados \$ 689.60

Total de Impuestos Retenidos \$ 0.00

Total \$ 4,999.60

Detalle de impuestos

Clave	Impuesto	Tipo	Factor	Tasa o Cuota	Importe
002	IVA	Trasladado	Tasa	0.160000	689.60



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|EC1B2FBE-061E-483E-A927-51EECAC46B01|SHM|403|2024-08-30T11:15:48|99|00001000000705077375|4310.00|MXN|4999.60|||01|PPD|24030|MOT9808318D2|MOTOSUMINISTROS|601|GEC950401659|PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE|24000|603|G03|95122401|PI3Z4|1|H87|SWICH DE ENCENDIDO PARA MOTOCICLETA|160.00|160.00|02|160.00|002|Tasa|0.160000|25.60|95122401|PI3Z4|1|H87|ACUMULADOR YTX7L-BS|1800.00|1800.00|02|1800.00|002|Tasa|0.160000|288.00|95122401|PI3Z4|1|H87|MOTOR DE ARRANQUE DE MOTOCICLETA|1500.00|1500.00|02|1500.00|002|Tasa|0.160000|240.00|95122401|SERVICIO|1|E48|REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO (MOTOCICLETA) CAMBIO DE MOTOR DE ARRANQUE, BATERIA Y SWITCH DE ENCENDIDO, LIMPIEZA Y LUBRICACION EN LAS PARTES DESARMADAS OSV-0837 PLACA 42GMP5 SERIE 3H1KA0546PD106053 RV0331-0032 HONDA 150 CARGO 150 CC|850.00|850.00|02|850.00|002|Tasa|0.160000|136.00|4310.00|002|Tasa|0.160000|689.60|689.60||

Sello digital del emisor

V7B055kHVP+4SjEBmn060Nyhqzj30/tVtdOZpT6imcPaUgOAH1aR8KkEEFmu0UwJLubNH3BqgNhleFNzq1TXpiWerZkd+VofU

GV0OeilzbdGLFdrRipiRakfTN3QVPiK7GY+4dtfUWc37XVcpwKJ+JtGKnI9EJa9LP802mNjTSr0SznTVh788PT2O+QAF1TVxkW5imO
NilPi+2mwOE/RXNPEDJ8bObBz/VR67J28j42MjywM9SQKMZd9seX299FFitr2mVhOAx8SRIMJkZBIbZNUvsqIxdXZV8GnK5SFer+O2
qd3uoJtJoa0RcNfKtzn0TM7hDEibY4eAqDgA==

Sello digital del SAT

gb11w4DFbhP9dr9tqk9APKIBD+5hd+FNehSQqEzBRN8CNQV20ICOhvml7mqQ7qwEywSWr+q+uogqWot/bQJJeegbFnx6Bm1gQxi
XYxQIE1sGiLNILhppAPPxM9LFT+LsigXhWzAtMS0XhVAlubGTblOagHWGhxKjikZNSsR8U0uYKyTc01+zFDo0V2eRYahXPMhdzgjVW
z3fhTiKLFOh1KG5nhF6EKw63RBQWkt0uvm+SnnHqVQWfXVhnrjTg8alHRg0DGB5uixohnaKXtqKibUqzwnOnl13xQGDWenq2cT/5
nzyTqzwLQQyxSudNPloCkVjD+7Mz4B5mZrRz0oA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI