



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE


SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES
 DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL
 SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS



SAFIN
 GOBIERNO DEL ESTADO
 DE CAMPECHE

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN

ORDEN SERVICIO

Estado Campeche		24/02/2023
Municipio Campeche		OSV-0043
Localidad Campeche		RV1017-0006
Concepto Servicio Correctivo		RV1017-0006 - 03/02/202
Orden de Servicio OSV-0043		Fecha Orden 24/02/2023

EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, ESTADO DE CAMPECHE, SIENDO EL DIA MIÉRCOLES 1 DE MARZO DE 2023, SE HACE CONSTAR QUE SE RECIBIO DE CONFORMIDAD EL SERVICIO Y/O ADQUISICION EN PRESENCIA DE LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA RECEPCION.

Entrega por el proveedor 007740-RAUL ALEJANDRO TADEO BALAN

Recibe (Quien opera el proyecto)

Poder ejecutivo del estado de Campeche

Nombre LUIS FELIX GONZALEZ BELTRAN

Cargo JEFE DE DEPARTAMENTO

Dependencia 10-SECRETARÍA DE BIENESTAR

Unidad 17-Unidad Administrativa

VEHICULO

Placa DHN-930-A	Cilindros 4	Linea AUTOMOVIL
Modelo 2008	Litraje	Kilometraje 408006
Serie 3N1EB31S58K367405		Diseño Motor GASOLINA
Descripcion NISSAN TSURU GS2 SEDAN.		

DESCRIPCION DEL PROYECTO

PARTIDA	CONCEPTO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
2961	- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE					\$11,130.75
0057	TERMINAL DE DIRECCION	SYD	PIEZA	2	\$200.00	\$400.00
0103	HORQUILLA INFERIOR	SYD	PIEZA	2	\$1,000.00	\$2,000.00
0191	AMORTIGUADOR DELANTERO.	MOROE	PIEZA	2	\$700.00	\$1,400.00
3325	PUENTE DE SUSPENSION DELANTERA	SYD	PIEZA	1	\$4,500.00	\$4,500.00
4158	BALERO HOMOCINETICO.	SYD	PIEZA	2	\$700.00	\$1,400.00
3551	- REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE					\$4,704.75
0225	RREVISION Y/O REPARACION AL SISTEMA DE SUSPENSION Y DIRECCION -CAMBIO DE HORQUILLA INFERIOR DERECHA E IZQUIERDA. CAMBIO DE AMORITGUADOR DELANTERO IZQUIERDO Y DERECHO. CAMBIO DE TERMINALES DE DIRECCION. CAMBIO. CAMBIO DE BALERO HOMOCINETICO.	N/A	SERVICIO	1	\$2,100.00	\$2,100.00
0250	ALINEACIÓN DE EJE DE RUEDAS DELANTERAS	N/A	SERVICIO	1	\$500.00	\$500.00
1208	DESMONTAJE Y MONTAJE DE PUENTE DE SUSPENSION DELANTERA	N/A	SERVICIO	1	\$1,500.00	\$1,500.00

24-27.28,1,2,3

SUBTOTAL \$13,800.00
IVA \$2,208.00
RESICO \$172.50
TOTAL \$15,835.50

(SON: QUINCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 50/100 M.N)

Cadena Original : |10|17|OSV-0043|7740|158355000|24022023|12|79|0142aaaa
 Cadena Encriptada : n7xoNmw0CGdo2DHFq2OGH/II+zBHYooF8+I0JckQGjkuuJ7WkBrmHfJYS3+L1rtKxcFgN2eCZXU=

CLAVES PRESUPUESTARIAS		MONTO
2111110172713EA190000E006001400560N115A3551		\$4,756.00
2111110172713EA190000E006001400560N115A2961		\$11,252.00
TOTAL:		\$16,008.00

Clasificación Económica			
Tipo de Gasto		TG	1 - Gasto Corriente
Fuente de Financiamiento	Fuente de Origen	FO	1 - No Etiquetado
	Tipo de Fuente	TF	5 - Recursos Federales
	Fuente Especifica	FE	A - Recursos Federales del Ejercicio Actual (Participaciones)

Observaciones REPARACION DEL SISTEMA DE DIRECCION Y SUSPENSION. al revisar el vehículo notamos que al pisar el pedal del cLouth el vehículo hace intenso ruido ya

Garantía en refacciones 60 Días

Garantía en mano de obra 60 Días

Metodo de pago PPD - Pago en parcialidades o dife;

Forma de pago 99 - Por definir

UNA VEZ VERIFICADOS LOS SERVICIOS RECIBIDOS Y/O BIENES ADQUIRIDOS POR PARTE DE LOS QUE EN ESTE ACTO INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE EL MISMO, SE ENCUENTRA EN CONDICION DE SER RECIBIDOS POR PARTE DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL PRESTADOR Y/O PROVEEDOR DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS, Y SE OBLIGA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL ESTADO DE CAMPECHE.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA EL MISMO DIA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

RECIBE POR AL DEPENDENCIA:

NOMBRE: LUIS FELIX GONZALEZ BELTRAN

PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO

FIRMA:



ENTREGA POR EL PROVEEDOR:

NOMBRE: MARIO DAVID TADEO BALAN

PUESTO: GERENTE GENERAL

FIRMA:

