



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES
 DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL
 SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS



SAFIN
 GOBIERNO DEL ESTADO
 DE CAMPECHE

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN

ORDEN SERVICIO

Estado Campeche
 Municipio Campeche
 Localidad Campeche
 Concepto Servicio Correctivo
 Orden de Servicio OSV-0219
 Fecha Orden 25/04/2023



25/04/2023
 OSV-0219
 RV1415-0061

RV1415-0061 - 04/04/2023

Plazo de entrega 4 Dias hábiles

EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, ESTADO DE CAMPECHE, SIENDO EL DIA MIÉRCOLES 3 DE MAYO DE 2023, SE HACE CONSTAR QUE SE RECIBIO DE CONFORMIDAD EL SERVICIO Y/O ADQUISICION EN PRESENCIA DE LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA RECEPCION.

Entrega por el proveedor 005198-IVAN CRUZ CUEVAS

Recibe (Quien opera el proyecto)

Poder ejecutivo del estado de Campeche

Nombre SANDY MAGDALENA MENGUAL TORRES

Cargo OFICIAL DE SERV. "E" ARCHIVO

Dependencia 14-SECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA

Unidad 15-Unidad Administrativa

VEHICULO

Placa DJY-8210
 Modelo 2018
 Serie JTF5X23P8J6181296
 Descripción TOYOTA HIACE

Cilindros 4
 Litraje 2.7

Linea AUTOMOVIL
 Kilometraje 37952
 Diseño Motor GASOLINA

DESCRIPCION DEL PROYECTO

PARTIDA	CONCEPTO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
2612	LUBRICANTES Y ADITIVOS					\$464.00
0030	GARRAFA DE ANTICONGELANTE	BARDAHL	BOTE	2	\$200.00	\$400.00
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE					\$10,962.00
0060	TERMOSTATO	MTE-THOMSONG	PIEZA	1	\$350.00	\$350.00
0099	MOTOVENTILADOR PARA AUTOMOVIL	ISAKA	PIEZA	2	\$3,950.00	\$7,900.00
2380	BALATAS DELANTERAS	CANABRAKE	JUEGO	1	\$1,200.00	\$1,200.00
3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE					\$4,408.00
0033	REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE MOTOR/DESMONTAJE Y MONTAJE DE MOTOVENTILADOR, TERMOSTATO Y SUMINISTRAR ANTICONGELANTE	N/A	SERVICIO	1	\$2,500.00	\$2,500.00
0078	RECTIFICACION DE DISCO DELANTERO	N/A	SERVICIO	2	\$250.00	\$500.00
0169	REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA DE FRENOS/CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS	N/A	SERVICIO	1	\$800.00	\$800.00

28 → 2, 3, 4, 8.

SUBTOTAL \$13,650.00
 IVA \$2,184.00
 RESICO \$0.00
 TOTAL \$15,834.00

(SON: QUINCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N)

Cadena Original: |14|15|OSV-0219|5198|158340000|25042023|10|86|0338aaaa
 Cadena Encriptada: yMrS4f23lzDkvdOfiscy8oAO4IFX6CNZ9zA6qs#f590b2qVlKBgVJt8UGcVVkYqPM00AfQNPT4=

CLAVES PRESUPUESTARIAS	MONTO
2111114151712AA078000E004002100890N115A2961	\$10,962.00
2111114151712AA078000E004002100890N115A3551	\$4,408.00
2111114151712AA078000E004002100890N115A2612	\$464.00
TOTAL:	\$15,834.00

Clasificación Económica			
Tipo de Gasto	TG	1 - Gasto Corriente	
Fuente de	Fuente de Origen	FO	1 - No Etiquetado
Financiamiento	Tipo de Fuente	TF	5 - Recursos Federales
	Fuente Especifica	FE	A - Recursos Federales del Ejercicio Actual (Participaciones)

Observaciones REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE MOTOR/DESMONTAJE Y MONTAJE DE MOTOVEN TILADOR, TERMOSTATO Y SUMINISTRAR ANTICONGELANTE REALIZADO.

Garantía en refacciones 60 Días

Garantía en mano de obra 30 Días

Metodo de pago PPD - Pago en parcialidades o difer

Forma de pago 99 - Por definir

UNA VEZ VERIFICADOS LOS SERVICIOS RECIBIDOS Y/O BIENES ADQUIRIDOS POR PARTE DE LOS QUE EN ESTE ACTO INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE EL MISMO, SE ENCUENTRA EN CONDICION DE SER RECIBIDOS POR PARTE DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL PRESTADOR Y/O PROVEEDOR DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS, Y SE OBLIGA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL ESTADO DE CAMPECHE.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA EL MISMO DIA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

RECIBE POR AL DEPENDENCIA:

NOMBRE: SANDY MAGDALENA MENGUAL TORRES

PUESTO: OFICIAL DE SERV. "E" ARCHIVO

FIRMA:

ENTREGA POR EL PROVEEDOR:

NOMBRE: IVAN CRUZ CUEVAS

PUESTO: PROPIETARIO

FIRMA: