



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES
 DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL
 SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS



SAFIN
 GOBIERNO DEL ESTADO
 DE CAMPECHE

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN

ORDEN SERVICIO

Estado Campeche
 Municipio Campeche
 Localidad Campeche
 Concepto Servicio Correctivo
 Orden de Servicio OSV-1357

Fecha Orden 15/12/2023



15/12/2023
 OSV-1357
 RV0319-0082

RV0319-0082 - 11/12/202

Plazo de entrega 4 Dias hábiles

EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, ESTADO DE CAMPECHE, SIENDO EL DIA JUEVES 21 DE DICIEMBRE DE 2023, SE HACE CONSTAR QUE SE RECIBIO DE CONFORMIDAD EL SERVICIO Y/O ADQUISICION EN PRESENCIA DE LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA RECEPCION.

Entrega por el proveedor 008302-MPP AUTOMOTRIZ, S.A.S. DE C.V.

Recibe (Quien opera el proyecto)

Poder ejecutivo del estado de Campeche

Nombre JORGE MANUEL MEJIA CHABLE

Cargo COORDINADOR

Dependencia 03-SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Unidad 19-Dirección de Control Patrimonial

VEHICULO

Placa DHN-902-A

Cilindros 4

Línea AUTOMOVIL

Modelo 2012

Litraje 2.0L

Kilometraje 175522

Serie 3VW1V09M8CM042555

Diseño Motor GASOLINA

Descripcion VOLKSWAGEN JETTA SEDAN CLASICO CLAIRE

DESCRIPCION DEL PROYECTO

PARTIDA	CONCEPTO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE					\$11,600.00
0263	GOMA DE BARRA ESTABILIZADORA	MASTER RIDE	PIEZA	2	\$160.00	\$320.00
1091	TORNILLO ESTABILIZADOR	MASTER RIDE	PIEZA	2	\$420.00	\$840.00
1957	BUJE DE CAJA DE DIRECCION	MASTER RIDE	PIEZA	2	\$220.00	\$440.00
3265	HORQUILLA COMPLETA INFERIOR (C/ROTULA)	S Y D	PIEZA	2	\$1,300.00	\$2,600.00
3325	PUENTE DE SUSPENSION DELANTERA	VOLKSWAGEN	PIEZA	1	\$5,800.00	\$5,800.00
3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE					\$6,380.00
0225	REVISION Y/O REPARACION AL SISTEMA DE SUSPENSION Y DIRECCION/CAMBIO DE PUENTE DE DIRECCION	N/A	SERVICIO	1	\$2,900.00	\$2,900.00
0229	CAMBIO DE GOMAS DE BARRA ESTABILIZADORA	N/A	SERVICIO	2	\$250.00	\$500.00
1072	CAMBIO DE TORNILLO ESTABILIZADOR	N/A	SERVICIO	2	\$300.00	\$600.00
1827	CAMBIO DE HORQUILLA INFERIOR	N/A	SERVICIO	2	\$450.00	\$900.00
1901	CAMBIO DE BUJE DE CAJA DE DIRECCION	N/A	SERVICIO	2	\$300.00	\$600.00

18 - 19, 20, 21, 22

SUBTOTAL \$15,500.00
IVA \$2,480.00
RESICO \$0.00
TOTAL \$17,980.00

(SON: DIECISIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N)

Cadena Original : |03|19||OSV-1357|8302|179800000|15122023|18|92|2131aaaa
 Cadena Encriptada : 2XPU4TrZdXol1/hWo3dMGbqsl08cU07QtrIH4BPhh+jqhECRnGQEpGTvI7CyN4t6As6RtuGysk=

CLAVES PRESUPUESTARIAS		MONTO
2111103191851BB037000M012008402470N115A3551		\$6,380.00
2111103191851BB037000M012008402470N115A2961		\$11,600.00
TOTAL:		\$17,980.00

Clasificación Económica			
Tipo de Gasto		TG	1 - Gasto Corriente
Fuente de Financiamiento	Fuente de Origen	FO	1 - No Etiquetado
	Tipo de Fuente	TF	5 - Recursos Federales
	Fuente Especifica	FE	A - Recursos Federales del Ejercicio Actual (Participaciones)

Observaciones Se le hizo cambio de las piezas cotizadas y se entregan las piezas que reemplazaron
 Se le hizo alineación y balanceo

Garantía en refacciones 30 Días

Garantía en mano de obra 30 Días

Metodo de pago PPD - Pago en parcialidades o difer

Forma de pago 99 - Por definir

UNA VEZ VERIFICADOS LOS SERVICIOS RECIBIDOS Y/O BIENES ADQUIRIDOS POR PARTE DE LOS QUE EN ESTE ACTO INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE EL MISMO, SE ENCUENTRA EN CONDICION DE SER RECIBIDOS POR PARTE DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL PRESTADOR Y/O PROVEEDOR DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS, Y SE OBLIGA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL ESTADO DE CAMPECHE.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA EL MISMO DIA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

RECIBE POR AL DEPENDENCIA:

NOMBRE: JORGE MANUEL MEJIA CHABLE

PUESTO: COORDINADOR

FIRMA:

ENTREGA POR EL PROVEEDOR:

NOMBRE: Kathy elena gutierrez trejo

PUESTO: Gerente

FIRMA: