



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES
 DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL
 SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS



SAFIN
 GOBIERNO DEL ESTADO
 DE CAMPECHE

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN

ORDEN SERVICIO

Estado Campeche
 Municipio Campeche
 Localidad Campeche
 Concepto Servicio Correctivo
 Orden de Servicio OSV-0198

Fecha Orden 21/04/2023



21/04/2023
 OSV-0198
 RV1415-0065

RV1415-0065 - 05/04/202

Plazo de entrega 2 Días hábiles

EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, ESTADO DE CAMPECHE. SIENDO EL DIA MIÉRCOLES 26 DE ABRIL DE 2023, SE HACE CONSTAR QUE SE RECIBIO DE CONFORMIDAD EL SERVICIO Y/O ADQUISICION EN PRESENCIA DE LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA RECEPCION.

Entrega por el proveedor 005646-DANIEL ESTRADA MEDINA

Recibe (Quien opera el proyecto)

Poder ejecutivo del estado de Campeche

Nombre SANDY MAGDALENA MENGUAL TORRES

Cargo OFICIAL DE SERV. "E" ARCHIVO

Dependencia 14-SECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA

Unidad 15-Unidad Administrativa

VEHICULO

Placa CR-71942
 Modelo 2020
 Serie AFAHR6CA5LP111077
 Descripción FORD RANGER CREW CAB

Cilindros 4
 Litraje 2.5

Línea CAMIONETA
 Kilometraje 135107
 Diseño Motor GASOLINA

DESCRIPCION DEL PROYECTO

PARTIDA	CONCEPTO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
2612	LUBRICANTES Y ADITIVOS					\$174.00
0012	LIQUIDO DE FRENOS DE 1 LT.	MOTORGRAF	BOTE	1	\$150.00	\$150.00
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE					\$3,132.00
0065	CILINDRO DE FRENO DE RUEDA TRASERA	LUSAC	PIEZA	2	\$450.00	\$900.00
0954	BALATAS TRASERAS	FRITEC	JUEGO	1	\$800.00	\$800.00
2380	BALATAS DELANTERAS	FRITEC	JUEGO	1	\$1,000.00	\$1,000.00
3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE					\$2,679.60
0039	REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA DE FRENOS, CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS, SUMINISTRO DE LIQUIDO DE FRENOS PARA PURGAR	N/A	SERVICIO	1	\$750.00	\$750.00
0078	RECTIFICACION DE DISCO DELANTERO	N/A	SERVICIO	1	\$300.00	\$300.00
0185	RECTIFICACION DE TAMBORES DE FRENOS	N/A	SERVICIO	1	\$300.00	\$300.00
0528	CAMBIO DE CILINDRO DE RUEDA TRASERO	N/A	SERVICIO	2	\$480.00	\$960.00

SUBTOTAL \$5,160.00
IVA \$825.60
RESICO \$0.00
TOTAL \$5,985.60

25 → 26,27

{SON: CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 60/100 M.N)

Cadena Original : |14|15||OSV-0198|5646|59856000|21042023|10|98|2628aaaa

Cadena Encriptada : yMrS4f23lzBec4NJeMQsjGjZJwXyTCOcCLmeh5UOpne8Zg5NO768AmzPo+dRiWbSPZvko0G1f1o=

CLAVES PRESUPUESTARIAS	MONTO
2111114151712AA078000E004002100890N115A2961	\$3,132.00
2111114151712AA078000E004002100890N115A3551	\$2,679.60
2111114151712AA078000E004002100890N115A2612	\$174.00
TOTAL:	
	\$5,985.60

Clasificación Económica			
Tipo de Gasto		TG	1 - Gasto Corriente
Fuente de Financiamiento	Fuente de Origen	FO	1 - No Etiquetado
	Tipo de Fuente	TF	5 - Recursos Federales
	Fuente Especifica	FE	A - Recursos Federales del Ejercicio Actual (Participaciones)

Observaciones SIN OBSERVACIONES SERVICIO DE TORNO RESTIFICAR DISCO Y TAMBORES

Garantía en refacciones 90 Días

Garantía en mano de obra 30 Días

Metodo de pago PPD - Pago en parcialidades o dife

Forma de pago 99 - Por definir

UNA VEZ VERIFICADOS LOS SERVICIOS RECIBIDOS Y/O BIENES ADQUIRIDOS POR PARTE DE LOS QUE EN ESTE ACTO INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE EL MISMO, SE ENCUENTRA EN CONDICION DE SER RECIBIDOS POR PARTE DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL PRESTADOR Y/O PROVEEDOR DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS, Y SE OBLIGA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL ESTADO DE CAMPECHE.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA EL MISMO DIA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

RECIBE POR AL DEPENDENCIA:

ENTREGA POR EL PROVEEDOR:

NOMBRE: SANDY MAGDALENA MENGUAL TORRES

NOMBRE: SUSAN LIZETT LEON SOLIS

PUESTO: OFICIAL DE SERV. "E" ARCHIVO

PUESTO: ASISTENTE ADMINISTRATIVO

FIRMA:



FIRMA:

