



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES
 DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL
 SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS



SAFIN
 GOBIERNO DEL ESTADO
 DE CAMPECHE

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN

ORDEN SERVICIO

Estado Campeche
 Municipio Campeche
 Localidad Campeche
 Concepto Servicio Correctivo
 Orden de Servicio OSV-0816

Fecha Orden 22/08/2023



22/08/2023
 OSV-0816
 RV0308-0004

RV0308-0004 - 09/08/2023

Plazo de entrega 3 Dias hábiles

EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, ESTADO DE CAMPECHE, SIENDO EL DIA MARTES 29 DE AGOSTO DE 2023, SE HACE CONSTAR QUE SE RECIBIO DE CONFORMIDAD EL SERVICIO Y/O ADQUISICION EN PRESENCIA DE LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA RECEPCION.

Entrega por el proveedor 005919-NORMA EUGENIA OLIVARES GUZMAN

Recibe (Quien opera el proyecto)

Poder ejecutivo del estado de Campeche

Nombre LUIS RONALDO MATU PERALTA

Cargo COORDINADOR

Dependencia 03-SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Unidad 08-Dirección General de Patrimonio y Servicios Generales

VEHICULO

Placa CP-3055-A Cilindros 4 Linea CAMIONETA
 Modelo 2010 Litraje 2.3 Kilometraje 169120
 Serie 8AFER5AD6A6273929 Diseño Motor GASOLINA
 Descripción FORD RANGER PICK UP DOBLE CABINA

DESCRIPCION DEL PROYECTO

PARTIDA	CONCEPTO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
2961	- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE					\$2,275.92
0138	REGULADOR DE VOLTAJE	REWARD	PIEZA	1	\$880.00	\$880.00
0145	FOCO DE 2 POLOS	HELLA	PIEZA	4	\$15.00	\$60.00
0206	CABLE AUTOMOTRIZ # 16	ACOSA	METRO	6	\$32.00	\$192.00
2468	PLACA DE DIODO DE ALTERNADOR	REWARD	PIEZA	1	\$690.00	\$690.00
3191	ARNES DE CONEXION	GENERIC	PIEZA	4	\$35.00	\$140.00
3551	- REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE					\$1,798.00
0048	REVISION Y/O REPARACION AL SISTEMA DE LUCES TRASERAS CORREGIR CABLERIA, CAMBIO DE ARNESES Y FOCOS	NA	SERVICIO	1	\$600.00	\$600.00
1274	REVISIÓN Y/O REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO/DESMTAR Y MONTAR ALTERNADOR PARA REPARACION Y CAMBIO DE REGULADOR Y PLACA PORTADIDAD/LIMPIEZA DE SENSOR MAP Y VALVULA EVAP	NA	SERVICIO	1	\$950.00	\$950.00

SUBTOTAL \$3,512.00
 IVA \$561.92
 RESICO \$0.00
 TOTAL \$4,073.92

25 → 28,29,30

(SON: CUATRO MIL SETENTA Y TRES PESOS 92/100 M.N)

Cadena Original : [03|08||OSV-0816|5919|40739200|22082023|18|03|2933aaaa

Cadena Encriptada : cLC88vacWD5gVtlluSujJwVhZiF17OPoIGUKdQMRT7weOSVPGVkdW4t+2Zema0l8vdr+H+UtOyl=

CLAVES PRESUPUESTARIAS

	MONTO
2111103081851BB037000M012008310360N115A3551	\$1,798.00
2111103081851BB037000M012008310360N115A2961	\$2,275.92

TOTAL: \$4,073.92

Clasificación Económica			
Tipo de Gasto		TG	1 - Gasto Corriente
Fuente de Financiamiento	Fuente de Origen	FO	1 - No Etiquetado
	Tipo de Fuente	TF	5 - Recursos Federales
	Fuente Especifica	FE	A - Recursos Federales del Ejercicio Actual (Participaciones)

Observaciones SIN OBSERVACION

Garantía en refacciones 30 Días

Garantía en mano de obra 30 Días

Metodo de pago PPD - Pago en parcialidades o difer

Forma de pago 99 - Por definir

UNA VEZ VERIFICADOS LOS SERVICIOS RECIBIDOS Y/O BIENES ADQUIRIDOS POR PARTE DE LOS QUE EN ESTE ACTO INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE EL MISMO, SE ENCUENTRA EN CONDICION DE SER RECIBIDOS POR PARTE DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL PRESTADOR Y/O PROVEEDOR DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS, Y SE OBLIGA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL ESTADO DE CAMPECHE.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA EL MISMO DIA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

RECIBE POR AL DEPENDENCIA:

NOMBRE: LUIS RONALDO MATU PERALTA

PUESTO: COORDINADOR

FIRMA: 

ENTREGA POR EL PROVEEDOR:

NOMBRE: MANUEL GUTIERREZ

PUESTO: ENCARGADO DE TALLER

FIRMA: 