

**PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE**

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES
 DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL
 SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS



SAFIN
 GOBIERNO DEL ESTADO
 DE CAMPECHE

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN**ORDEN SERVICIO**

Estado Campeche
Municipio Campeche
Localidad Campeche
Concepto Servicio Correctivo
Orden de Servicio OSV-0015

Fecha Orden 16/02/2022



16/02/2022
 OSV-0015
 RV0322-0004

RV0322-0004 - 02/02/202

Plazo de entrega 3 Días hábiles

EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, ESTADO DE CAMPECHE, SIENDO EL DIA JUEVES 17 DE FEBRERO DE 2022, SE HACE CONSTAR QUE SE RECIBIO DE CONFORMIDAD EL SERVICIO Y/O ADQUISICION EN PRESENCIA DE LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA RECEPCION.

Entrega por el proveedor 005646-DANIEL ESTRADA MEDINA

Recibe (Quien opera el proyecto)

Poder ejecutivo del estado de Campeche

Nombre VIDAL ARMANDO PEREZ ALAYOLA

Cargo ANALISTA ESPECIALIZADO

Dependencia 03-SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Unidad 22-Dirección de Control Patrimonial

VEHICULO

Placa DKB-9750
Modelo 2011
Serie 9BWDB05U2BT019034
Descripcion VOLKSWAGEN . GOL. SEDAN. TRANS STD

Cilindros 4
Litraje

Linea AUTOMOVIL
Kilometraje 209434
Diseño Motor GASOLINA

DESCRIPCION DEL PROYECTO

PARTIDA	CONCEPTO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
2612	- LUBRICANTES Y ADITIVOS					\$290.00
0013	SILICON	TF VICTOR	TUBO	1	\$70.00	\$70.00
0030	GARRAFA DE ANTICONGELANTE	TF	BOTE	1	\$180.00	\$180.00
2961	- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE					\$3,422.00
0022	RETEN DE CIGUEÑAL	TFVICTOR	PIEZA	1	\$750.00	\$750.00
0023	BOMBA DE ACEITE	MORESA	PIEZA	1	\$1,000.00	\$1,000.00
0450	SENSOR PARA CIGUEÑAL	TONCO	PIEZA	1	\$1,200.00	\$1,200.00
3551	- REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE					\$2,668.00
0152	REVISION Y CORRECCION DE FUGAS DE ACEITE DEL MOTOR, DESMONTAJE Y MONTAJE DE CAJA DE VELOCIDADES PARA EL CAMBIO DEL RETEN CIGUEÑAL Y SENSOR DE CIGUEÑAL	N/A	SERVICIO	1	\$1,500.00	\$1,500.00
0792	REVISION Y/O REPARACION DE FALLO DE MOTOR/ CAMBIO DE BOMBA DE ACEITE Y LLENARLE DE ANTICONGELANTE AL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO	N/A	SERVICIO	1	\$800.00	\$800.00

SUBTOTAL \$5,500.00
IVA \$880.00
DESCUENTO \$0.00
TOTAL \$6,380.00

(SON: SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)

Cadena Original : |03|22||OSV-0015|5646|63800000|16022022|7|73|1706aaaa
 Cadena Encriptada : Kyp/BxQQxsKeodlaEeWn1Oe7/RpUr5mtHcUwUht+plVqZsylaQpQcWyVFQoXj|2s3uHwqEuCLw=

CLAVES PRESUPUESTARIAS	MONTO
211110322185100000000M012008502470N115A2961	\$3,422.00
211110322185100000000M012008502470N115A3551	\$2,668.00
211110322185100000000M012008502470N115A2612	\$290.00
TOTAL:	\$6,380.00

Clasificación Económica			
Tipo de Gasto	TG	1 - Gasto Corriente	
Fuente de Origen	FO	1 - No Etiquetado	
Tipo de Fuente	TF	5 - Recursos Federales	
Fuente Especifica	FE	A - Recursos Federales del Ejercicio Actual	

Observaciones SIN OBSERVACION

Garantía en refacciones 90 Días

Garantía en mano de obra 60 Días

Metodo de pago PPD - Pago en parcialidades o dife:

Forma de pago 99 - Por definir

UNA VEZ VERIFICADOS LOS SERVICIOS RECIBIDOS Y/O BIENES ADQUIRIDOS POR PARTE DE LOS QUE EN ESTE ACTO INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE EL MISMO, SE ENCUENTRA EN CONDICION DE SER RECIBIDOS POR PARTE DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL PRESTADOR Y/O PROVEEDOR DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS, Y SE OBLIGA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL ESTADO DE CAMPECHE.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA EL MISMO DIA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

RECIBE POR AL DEPENDENCIA:

NOMBRE: VIDAL ARMANDO PEREZ ALAYOLA

PUESTO: ANALISTA ESPECIALIZADO

FIRMA:

ENTREGA POR EL PROVEEDOR:

NOMBRE: SUSAN LIETT LEON SOLIS

PUESTO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

FIRMA: