

## PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

# SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN



SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS



#### ACTA ENTREGA RECEPCIÓN

Estado Campeche

Municipio Campeche

Localidad Campeche

Concepto Servicio Correctivo

Orden de Servicio OSV-0207

Fecha Orden 28/04/2022

**ORDEN SERVICIO** 



28/04/2022 OSV-0207 RV1005-0025

RV1005-0025 - 04/04/202

Plazo de entrega 2 Días hábiles

EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, ESTADO DE CAMPECHE, SIENDO EL DIA MARTES 3 DE MAYO DE 2022, SE HACE CONSTAR QUE SE RECIBIO DE CONFORMIDAD EL SERVICIO Y/O ADQUISICION EN PRESENCIA DE LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA RECEPCION.

Entrega por el proveedor 000385-JOSE LUIS MOO MORA

Recibe (Quien opera el proyecto)

Poder ejecutivo del estado de Campeche 0

Nombre LUIS FELIX GONZALEZ BELTRAN

Cargo JEFE DE DEPARTAMENTO

Dependencia 10-SECRETARÍA DE BIENESTAR

Unidad 05-Unidad Administrativa

### VEHICULO

Placa DJX-4138

Modelo 2008

Serie 3N1EB31S48K368724

Descripcion NISSAN . TSURU GS2, SEDAN.

Cilindros 4

Litraje

Linea AUTOMOVIL

Kilometraje 216759

Diseño Motor GASOLINA

#### **DESCRIPCION DEL PROYECTO**

PARTIDA	CONCEPTO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	
2961 -	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	QUIPO DE TRANSPORTE \$5,428.80					
0055	POLEA TENSORA	KANADIAN	PIEZA	1	\$370.00	\$370.00	
0058	ROTULA INFERIOR	SYD	PIEZA	2	\$280.00	\$560.00	
0110	BASE DE AMORTIGUADOR DELANTERO	DAI	PIEZA	2	\$400.00	\$800.00	
0191	AMORTIGUADOR DELANTERO.	BOGE	PIEZA	2	\$800.00	\$1,600.00	
0226	RETEN DE ALTERNADOR	кочо	PIEZA	1	\$550.00	\$550.00	
0227	BALERO PARA ALTERNADOR	кочо	PIEZA	1	\$400.00	\$400.00	
4064	BALERO DE ALTERNADOR (CHICO)	кочо	PIEZA .	1	\$400.00	\$400.00	
3551 -	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE					\$2,726.00	
0199	REVISION Y CORRECCIÓN DEL SISTEMA DE SUSPENSIÓN Y DIRECCIÓN, CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS, BASES DE AMORIGUADOR DELANTEROS Y CAMBIO DE ROTULAS.	NA	SERVICIO	1	\$1,150.00	\$1,150.00	
1261	REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA DE BANDAS, TENSORES Y POLEAS, CAMBIO DE POLEA TENSORA.	NA	SERVICIO	1	\$200.00	\$200.00	
1613	REPARACION DEL ALTERNADOR	NA	SERVICIO	1	\$1,000.00	\$1,000.00	

SUBTOTAL

DESCUENTO

\$1,124.80

\$0.00

TOTAL

\$8,154.80)/

# (SON: OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS 80/100 M.N.)

Cadena Original: |10|05||OSV-0207|385|81548000|28042022|13|81|0357aaaa

Cadena Encriptada: /N4YxADVY244WaewPTl9gNWY8bOZkbXcVrpPdVhOtrNWDJ2N/kMi0Q/AE2H9/OBzQoTnx3pek20=

CLAVES PRESUPUESTARIAS	MONTO	
211111005271300000000E006001400560N115A3551	\$2,726.00	
211111005271300000000E006001400560N115A2961	\$5,428.80	

TOTAL:

\$8,154.80 /

	Clas	sificació	n Económica	
Tipo	de Gasto	TG	1 - Gasto Corriente	
Fuente de	Fuente de Origen	FO	1 - No Etiquetado	
Financiamiento	Tipo de Fuente	TF	5 - Recursos Federales	
i mandamiento	Fuente Especifica	FE	A - Recursos Federales del Ejercicio Actual	

Observaciones EL VEHICULO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SOLO LE HACE FALTA MANTENIMIENTO. EL VEHICULO FUE TRAIDO PARA SU REVISION DE DIVERSOS RUIDOS, ECONTRANDO VARIAS FALLAS.

Garantia en refacciones 30 Días

Garantia en mano de obra 30 Días

Metodo de pago PPD - Pago en parcialidades o difer

Forma de pago 99 - Por definir

UNA VEZ VERIFICADOS LOS SERVICIOS RECIBIDOS Y/O BIENES ADQUIRIDOS POR PARTE DE LOS QUE EN ESTE ACTO INTERVIENEN. SE CONCLUYE QUE EL MISMO, SE ENCUENTRA EN CONDICION DE SER RECIBIDOS POR PARTE DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL PRESTADOR Y/O PROVEEDOR DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS, Y SE OBLIGA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL ESTADO DE CAMPECHE.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA EL MISMO DIA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

## RECIBE POR AL DEPENDENCIA:

NOMBRE:

LUIS FELIX GONZALEZ BELTRAN

PUESTO:

JEFE DE DEPARTAMENTO

FIRMA:

ENTREGA POR EL PROVEEDOR:

NOMBRE:

JOSE LUIS MOO MORA

PUESTO:

DUEÑO DEL TALLER

FIRMA: