


PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES
 DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL
 SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS



SAFIN
 GOBIERNO DEL ESTADO
 DE CAMPECHE

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN
ORDEN SERVICIO

Estado Campeche	Fecha Orden 19/04/2022		19/04/2022
Municipio Campeche			OSV-0169
Localidad Campeche			RV0809-0001
Concepto Servicio Correctivo			
Orden de Servicio OSV-0169			RV0809-0001 - 04/04/202
		Plazo de entrega 2 Días hábiles	

EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, ESTADO DE CAMPECHE, SIENDO EL DIA VIERNES 22 DE ABRIL DE 2022, SE HACE CONSTAR QUE SE RECIBIO DE CONFORMIDAD EL SERVICIO Y/O ADQUISICION EN PRESENCIA DE LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA RECEPCION.

Entrega por el proveedor 006547-BRANDON VUELTIFLOR ROSADO

Recibe (Quien opera el proyecto)

Poder ejecutivo del estado de Campeche

Nombre EDWIN MIGUEL YEH SALAVARRIA

Cargo SUBDIRECTOR

Dependencia 08-SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

Unidad 09-Dirección de Servicio Nacional de Empleo

VEHICULO

Placa DJX-4338	Cilindros 4	Línea AUTOMOVIL
Modelo 2016	Litraje	Kilometraje 131576
Serie 3G1TA5AF3GL133707		Diseño Motor GASOLINA
Descripción CHEVROLET AVEO SEDAN LS, TRANS. MANUAL		

DESCRIPCION DEL PROYECTO

PARTIDA	CONCEPTO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
2961 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE						\$3,874.40
0110	BASE DE AMORTIGUADOR DELANTERO	SYD	PIEZA	1	\$500.00	\$500.00
1013	BALERO DOBLE TRASERO	TMK	PIEZA	2	\$400.00	\$800.00
1138	CILINDRO TRASERO	LUK	PIEZA	2	\$270.00	\$540.00
3324	HORQUILLA DE SUSPENSION	JACK PART	PIEZA	1	\$1,500.00	\$1,500.00
3551 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE						\$3,016.00
0001	SERVICIO DE ALINEACION PARA AUTOMOVIL	N/A	SERVICIO	1	\$250.00	\$250.00
0024	REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA DE FRENOS/CAMBIO DE CILINDROS DE FRENO Y PURGADO DE LINEAS	N/A	SERVICIO	1	\$800.00	\$800.00
0121	CAMBIO DE BASE DE AMORTIGUADOR DELANTERO LADO DERECHO	N/A	SERVICIO	1	\$250.00	\$250.00
0149	REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA DE RODAMIENTOS/CAMBIO DE LOS DOS BALEROS TRASEROS	N/A	SERVICIO	1	\$1,000.00	\$1,000.00
1682	CAMBIO DE HORQUILLAS INFERIORES LADO DERECHO	N/A	SERVICIO	1	\$300.00	\$300.00

20/4/22 → 21, 22 ✓

SUBTOTAL \$5,940.00 ✓
IVA \$950.40 ✓
DESCUENTO \$0.00 ✓
TOTAL \$6,890.40 ✓

(SON: SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS 40/100 M.N)

Cadena Original : |08|09||OSV-0169|6547|68904000|19042022|11|04|2218aaaa

Cadena Encriptada : cLAbEJLkmpO1b7AOz4f4disAxTSpGhIj+MUK1d+VRfPFa9jq/6+dIXaeEBDDY2wy42V7iygSE=

CLAVES PRESUPUESTARIAS	MONTO
21111080931240000000S023014904520N115A3551	\$3,016.00
21111080931240000000S023014704460N115A2961	\$3,874.40

TOTAL: \$6,890.40 ✓

Clasificación Económica			
Tipo de Gasto	TG	1 - Gasto Corriente	
Fuente de Origen	FO	1 - No Etiquetado	
Tipo de Fuente	TF	5 - Recursos Federales	
Fuente Especifica	FE	A - Recursos Federales del Ejercicio Actual	

Observaciones puente con golpe base de amortiguador delantera derecha presenta juego

Garantía en refacciones 150 Días

Garantía en mano de obra 60 Días

Metodo de pago PPD - Pago en parcialidades o difer

Forma de pago 99 Por definir

UNA VEZ VERIFICADOS LOS SERVICIOS RECIBIDOS Y/O BIENES ADQUIRIDOS POR PARTE DE LOS QUE EN ESTE ACTO INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE EL MISMO, SE ENCUENTRA EN CONDICION DE SER RECIBIDOS POR PARTE DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL PRESTADOR Y/O PROVEEDOR DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS, Y SE OBLIGA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL ESTADO DE CAMPECHE.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA EL MISMO DIA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

RECIBE POR AL DEPENDENCIA:

NOMBRE: EDWIN MIGUEL YEH SALAVARRIA

PUESTO: SUBDIRECTOR

FIRMA:

ENTREGA POR EL PROVEEDOR:

NOMBRE: brandon vultiflor rosado

PUESTO: gerente general

FIRMA: