

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS



ACTA ENTREGA RECEPCIÓN

ORDEN SERVICIO



26/10/2022 OSV-0565 RV0322-0094

RV0322-0094 - 07/10/202

Plazo de entrega 2 Días hábiles

Estado Campeche

Municipio Campeche
Localidad Campeche

Concepto Servicio Correctivo

Orden de Servicio OSV-0565

Fecha Orden 26/10/2022

EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, ESTADO DE CAMPECHE, SIENDO EL DIA JUEVES 3 DE NOVIEMBRE DE 2022, SE HACE CONSTAR QUE SE RECIBIO DE CONFORMIDAD EL SERVICIO Y/O ADQUISICION EN PRESENCIA DE LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA RECEPCION.

Entrega por el proveedor 003456-MARIO FRANCISCO HAM HEREDIA

Recibe (Quien opera el proyecto)

Poder ejecutivo del estado de Campeche

Nombre JUAN CARLOS REYES SERRANO

Cargo SUBDIRECTOR

Dependencia 03-SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Unidad 22-Dirección de Control Patrimonial

VEHICULO

Placa DJX-3938

Cilindros 4

Linea AUTOMOVIL

Modelo 2002

Litraje

Kilometraje 184407 Diseño Motor GASOLINA

Serie 3G1SF21392S158806

Descripcion CHEVROLET . CHEVY. SEDAN. TRANS STD

DESCRIPCION DEL PROYECTO

PARTIDA	CONCEPTO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	
2961 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE						\$1,267.88	
0149	BULBO DE TEMPERATURA	UNIVERSAL	PIEZA	1	\$350.00	\$350.00	
0331	RELEVADOR DE MOTOVENTILADOR	UNIVERSAL	PIEZA	1	\$70.00	\$70.00	
1281	RELAY	BOSCH	PIEZA	1	\$70.00	\$70.00	
1862	CABLE AUTOMOTRIZ NO. 14	UNIVERSAL	METRO	3	\$21.00	\$63.00	
3191	ARNES DE CONEXION	UNIVERSAL	PIEZA	1	\$55.00	\$55.00	
4304	SENSOR DE CAMBIO DE MOTOVENTILADOR	UNIVERSAL	PIEZA	1	\$485.00	\$485.00	
3551 -	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE					\$1,458.12	
0035	REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DEL MOTOR/ REEMPLAZAR CABLERIA DAÑADA, CAMBIO DE RELAY, CAMBIO DE RELEVADOR DEL MOTOVENTILADOR, CAMBIO DE SOQUET O ARNES DE CONEXION, CAMBIO DE BULBO DE TEMPERATURA Y SENSOR DE CAMBIO DE VELOCIDADES DEL MOTORVENTILADOR	N/A	SERVICIO	1	\$1,257.00	\$1,257.00	

SUBTOTAL

\$2,350.00

IVA RESICO \$376.00

TOTAL

\$2,726.00

(SON: DOS MIL SETECIENTOS VEINTISEIS PESOS 00/100 M.N.)

Cadena Original: [03|22||OSV-0565|3456|27260000|26102022|9|82|0334aaaa

Cadena Encriptada: Kyp/BxQQxsLLuBx02CeK1OhOy0ZMxBISIyp2WQWnRm7CWS9kqa+4+AoGobQstel9XStnSP+3Ebo=

CLAVES PRESUPUESTARIAS	MONTO
21111032218510000000M012008502470N115A2961	\$1,267.88
21111032218510000000M012008502470N115a3551	\$1,458.12

TOTAL:

\$2,726.00

18- ₂₋₂		Clasificación Económica		
Tipo de Gasto		TG	1 - Gasto Corriente	
Evente de	Fuente de Origen	FO	1 - No Etiquetado	
Fuente de Financiamiento	Tipo de Fuente	TF	5 - Recursos Federales	
1 maneiamento	Fuente Especifica	FE	A - Recursos Federales del Ejercicio Actual (Participaciones)	

Observaciones ..

Garantia en refacciones 30 Días

Garantia en mano de obra 30 Días

Metodo de pago PPD - Pago en parcialidades o difer

Forma de pago 99 - Por definir

UNA VEZ VERIFICADOS LOS SERVICIOS RECIBIDOS Y/O BIENES ADQUIRIDOS POR PARTE DE LOS QUE EN ESTE ACTO INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE EL MISMO, SE ENCUENTRA EN CONDICION DE SER RECIBIDOS POR PARTE DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL PRESTADOR Y/O PROVEEDOR DE LOS DEFECTOS O VICIOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS, Y SE OBLIGA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL ESTADO DE CAMPECHE.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA EL MISMO DIA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

RECIBE POR AL DEPENDENCIA:

NOMBRE: JUAN CARLOS REYES SERRANO

PUESTO: SUBDIRECTOR

FIRMA:

ENTREGA POR EL PROVEEDOR:

NOMBRE: MARIO FRANCISCO HAM HEREDIA

PUESTO: GERENZE

FIRMA: