

RFC emisor:
Nombre emisor: CYNDI SARAHI VALENZUELA THE
RFC receptor: GEC950401659
Nombre receptor: PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
Código postal del receptor: 24000
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: E032397A-D471-45E3-9F76-90792CB094B0
No. de serie del CSD: 00001000000703193953
Código postal, fecha y hora de emisión: 24085 2024-05-13 17:15:26
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Régimen Simplificado de Confianza
Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
15121500		3.00	H87	Pieza	120.00	360.00		Si objeto de impuesto.		
Descripción	ACEITE 80W90 DE 946 ML				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	360.00	Tasa	16.00%	57.60
					ISR	Retención	360.00	Tasa	1.25%	4.50
Número de pedimento		Número de cuenta predial								
25173800		1.00	H87	Pieza	2,300.00	2,300.00		Si objeto de impuesto.		
Descripción	KIT DE RODAMIENTO DE DIFERENCIAL (BALERO DE FLECHA Y RETEN)				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	2,300.00	Tasa	16.00%	368.00
					ISR	Retención	2,300.00	Tasa	1.25%	28.75
Número de pedimento		Número de cuenta predial								
25173800		1.00	H87	Pieza	1,200.00	1,200.00		Si objeto de impuesto.		
Descripción	BALERO CARDAN				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	1,200.00	Tasa	16.00%	192.00
					ISR	Retención	1,200.00	Tasa	1.25%	15.00
Número de pedimento		Número de cuenta predial								
25173800		2.00	H87	Pieza	1,650.00	3,300.00		Si objeto de impuesto.		
Descripción	BALERO DOBLE TRASERO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	3,300.00	Tasa	16.00%	528.00
					ISR	Retención	3,300.00	Tasa	1.25%	41.25
Número de pedimento		Número de cuenta predial								
25173800		3.00	H87	Pieza	430.00	1,290.00		Si objeto de impuesto.		
Descripción	CRUCETA DIFERENCIAL				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	1,290.00	Tasa	16.00%	206.40
					ISR	Retención	1,290.00	Tasa	1.25%	16.13
Número de pedimento		Número de cuenta predial								
78181500		1.00	E48	Unidad de servicio	3,950.00	3,950.00		Si objeto de impuesto.		
Descripción	REVISION Y REPARACION DEL SISTEMA DE TRANSMISION DE DIFERENCIAL CAMBIO DE BALERO CARDAN DE KIT DE RODAMIENTOS DE DIFERENCIAL DE BALERO DOBLE TRASERO Y DE ACEITE DE DIFERENCIAL SUMINISTRO Y LLENADO DE ACEITE PARA DIFERENCIAL 80W90				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	3,950.00	Tasa	16.00%	632.00
					ISR	Retención	3,950.00	Tasa	1.25%	49.38
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Por definir
Método de pago: Pago en parcialidades o diferido

Subtotal \$ 12,400.00
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 1,984.00
Impuestos retenidos ISR \$ 155.01
Total \$ 14,228.99

ELIMINADO: Una palabra. Fundamento legal: Artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En virtud de considerarse información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, tal como: Registro Federal de Contribuyentes (RFC).

RFC emisor:

VATC880414AE7

Folio fiscal:

E032397A-D471-45E3-9F76-90792CB094B0

Sello digital del CFDI:

DQNmYGRTS4dmlyu4QO5H4E9/xBFfuiCSy3xvZd1npZS7E0so1QKPCTtWjrvNIEb16haj9obotikM4jU1Ydo0uiFbtqq/BnVjXcmWsPkc1uqk3+J8j9WyKDxepDX4pcE2SY17PYYzsUI3VzPub
ITB3ekLm7HawV17Dh7kXzbGUbz2uKWZQqyMFwC6tN/Za3gLiqlzL0y3LCQWbINaMi4dTOB1YgtLhk1eEAHyTrbXcLpj/7lrWpsOuJd/DDzOalkECiXa+/WKpHgDQO//C4QJ9Z9vsh2DaNuko
S/3aijEok/BMmOHUpa1WoxlVGfsiUSugaVuPWn+21qtA/xdJrRg==

Sello digital del SAT:

IKxhIAIjpenn/UuyTXkZEpwXw9ab8zjZD8MH6tjdUeKy0i1YR9DEe1zc6633LaPwbm1wbQVQUKA1ERY07Mtw97ADsR5n9vEy1c2AFT2UbTqkT31H4Qyh7IOpab5xjz+5RJf0JFPZgWif1G5li3s
ioJ2o9kU4UUVmbWHblhDZB78t/IsnkTrhQELWyQ8fmyOnhSk1OETH9BEYEPn8TecDqBjbcDf2YbHF+jxw/Pk6Hycl5SKIQaFDaOL2xHH6EWN03kzUBovXOx/yLwst4Hzwg6ry2Kqmt5FatXZLaI
nfDhlrrJyOJFdMUj3BPZg2REmOi8mdLrtluQXzCWul24ScGQ==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|E032397A-D471-45E3-9F76-90792CB094B0|2024-05-13T17:15:49|SAT970701NN3|DQNmYGRTS4dmlyu4QO5H4E9/xBFfuiCSy3xvZd1npZS7E0s
o1QKPCTtWjrvNIEb16haj9obotikM4jU1Ydo0uiFbtqq/BnVjXcmWsPkc1uqk3+J8j9WyKDxepDX4pcE2SY17PYYzsUI3VzPubITB3ekLm7HawV17Dh7kXzb
gUbz2uKWZQqyMFwC6tN/Za3gLiqlzL0y3LCQWbINaMi4dTOB1YgtLhk1eEAHyTrbXcLpj/7lrWpsOuJd/DDzOalkECiXa+/WKpHgDQO//C4QJ9Z9vsh2Da
NukoS/3aijEok/BMmOHUpa1WoxlVGfsiUSugaVuPWn+21qtA/xdJrRg=||00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación: 2024-05-13 17:15:49

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028

DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES
DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS

RECIBIDO
05 JUN. 2024
8:59 am
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
Recibi. Octavio Alex.