



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES
DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS
SOLICITUD DE SERVICIO VEHICULAR

SAFIN.SC-004



SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

RAMO 03-SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD 08-DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES
ESTATUS Por Cotizar

12/04/2024



RV0308-0003

OBSERVACIONES MANTENIMIENTO CORRECTIVO: LA CAMIONETA HACE RUIDO CUANDO BRINCA UN TOPE, AL FRENAR BRINCA, AL MOMENTO DE MANEJAR SE SIENTE MUCHA VIBRACIÓN EN EL VOLANTE. ASIGNADO AL PROVEEDOR 89 - LLANTAS DE CAMPECHE, S.A. DE C.V.

DETALLES DE LA REQUISICIÓN

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
2961- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE							
0430	JUEGO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS	PAR	1	\$2,100.00	\$2,100.00	16.00	\$2,436.00
TOTAL POR PARTIDA							\$2,436.00
3551- REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE							
0225	REVISION Y/O REPARACION AL SISTEMA DE SUSPENSION Y DIRECCION	SERVICIO	1	\$2,500.00	\$2,500.00	16.00	\$2,900.00
TOTAL POR PARTIDA							\$2,900.00
TOTAL GENERAL					\$ 4,600.00		\$5,336.00

Fecha Envío : 16/04/2024

Fecha Límite de Cotización : 24/04/2024

24-25

OBSERVACIÓN A PROVEEDORES:

OBSERVACIONES DEPENDENCIA: MANTENIMIENTO CORRECTIVO: LA CAMIONETA HACE RUIDO CUANDO BRINCA UN TOPE, AL FRENAR BRINCA, AL MOMENTO DE MANEJAR SE SIENTE MUCHA VIBRACIÓN EN EL VOLANTE. ASIGNADO AL PROVEEDOR 89 - LLANTAS DE CAMPECHE, S.A. DE C.V.

PROVEEDORES INVITADOS

FOLIO	NOMBRE	RFC	DOMICILIO	TELÉFONO
89	LLANTAS DE CAMPECHE, S.A. DE C.V.	LCA790919DS6	ADOLFO LÓPEZ MATEOS; NO. EXT. 125; ENTRE CALLE BRAVO Y ALLENDE; SAN JOSÉ; CP. 24040	(981) 981 816 341

VEHÍCULO

DESCRIPCIÓN	MODELO	PLACA	LINEA	CILINDROS	SERIE	TARJETA DE CIRCULACIÓN
FORD RANGER PICK UP DOBLE CABINA	2010	CP-3055-A	CAMIONETA	4	8AFER5AD6A6273929	SVA1563665