

## FACTURA



SERIE Y NÚMERO	F763
FECHA DE EMISIÓN	13/05/2024
FOLIO FISCAL	cd1d0d29-e852-40f3-80ed-f4c9ba6dce81
CERTIFICADOSAT	00001000000509846663
CERTIFICADO DEL EMISOR	00001000000510398117
FECHA/HORA CERTIFICACIÓN	2024-05-13T11:29:39
TIPO DE COMPROBANTE	INGRESO
LUGAR DE EXPEDICIÓN	24069

## DATOS DEL EMISOR

ADORALIDA BARRIENTOS CASANOVA  
CIRICOTE MZA. E LOTE 4  
FLOR DE LIMON C.P.: 24069  
CAMPECHE  
CAM  
RÉGIMEN: PERSONAS FISICA CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES

## DATOS DEL CLIENTE

GEC950401659  
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
CALLE 61 #149  
CENTRO, CAMPECHE  
24000 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE  
USOCFDI: G03 Gastos en general.  
REGIMEN: Personas Morales con Fines no Lucrativos

REFERENCIA: RV1017-0022

CANTIDAD	CÓDIGO	CÓDIGOSAT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
1.000	ECO-109	12163800	H87	DESENGRASANTE DE MOTOR	129.31	129.31
1.000	42-AXP400G	12163800	H87	LIMPIADOR DIELECTRICO	288.79	288.79
1.000	042-022-F5	31201502	H87	CINTA AISLANTE	20.69	20.69
5.000	2048200	25173903	H87	FUSIBLE AUTOMOTRIZ DE MUELA DE 10 AMPERS	4.31	21.55
5.000	2050200	25173903	H87	FUSIBLE AUTOMOTRIZ DE MUELA DE 15 AMPERS	2.59	12.95
5.000	2052200	25173903	H87	FUSIBLE AUTOMOTRIZ DE MUELA DE 20 AMPERS	2.53	12.65
5.000	0920002	26121800	H87	CABLE AUTOMOTRIZ NO. 18	50.00	250.00
1.000	22504	25173900	H87	SENSOR PARA CIGÜEÑAL	3,571.42	3,571.42
1.000	3607004	25173900	H87	SENSOR DE ARBOL DE LEVAS	3,204.28	3,204.28
1.000	18220	25173900	H87	SENSOR MAP	3,117.14	3,117.14
1.000	SERV11	78181507	E48 NO	REVISION Y/O REPARACION DE FALLO DE MOTOR, (ESCANEO, CAMBIO DEL SENSOR MAP, SENSOR ARBOL DE LEVAS, S	1,200.00	1,200.00

## CONDICIONES DE PAGO

CRÉDITO LIMITADO 30 DIAS

## MÉTODO DE PAGO

99 Por definir

## MONEDA

MXN Pesos

## T.C.

1.00000

## SUB TOTAL

11,828.78

## IVA

1,892.60

## MÉTODO DE PAGO: PPD - PAGO EN PARCIALIDADES

## IMPORTE CON LETRA:

TRECE MIL SETECIENTOS VEINTIUNO Pesos 38/100 M.N.

## TOTAL

13,721.38

## SELLO DIGITAL DEL CFDI

b7YLTpG7SihUbtADwSISy1LJEnpR6ByYLRfGfPjPwsSHYwZl2FmpW0+hek7frHaxgGFrlq8IXyGWNh  
n/eOqpzZBPPNU3FADys38jn/WGnGFTcWtlo8Uti9BMUIS8SYQ9pkC/O/StsnJxosHDITVkrhAzYHGLL  
mOlkS02mK0/H2pvUdecks//seWYc7wYwZPQojCteJ2B14XUHBbVgOLjNIRnyjBjSE6nHOMqFdhOITJa  
KhK9B1tlgKEITqKPPn+1XAJ3NlxsUZ20zYfObj8j4iqAJnGC4ILEYO+W4VXSoeW6O08qNE9ygv2wxd  
esNPTURBANMQ6zguTduL/w==

## SELLO DIGITAL DEL SAT

MeEPIV5SYqOnNbhC+rtfMDuQNGkxwgtUlj147lbfQr+dmFXPMPKQKsqW2yA4kjXax68vpXkOwOuV2p5t  
6iuNkgvHwYyJ4T2ZzwwFpt/gWxlOsildTWX8gnUk8UTD6p0++vsh1ZyBmXky7kTA1X93cRIOJ4ksIO  
w/xmnyAYX9IDgevFvixBSxMxwy3JlJqEKid3Vcd3Rz47a7MfQKNCml4bAhx6shwRaFvysxUjtzD+IQpw  
wOutM2dphVLemRzesjDb4g5fcYpMOWZL6mWmoepqM4g9hPEXUghopns4M/HzoPaHpYVRv+EfyESHrVv  
0HI64EXt+rIzWCa4FLid4g==

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DIGITAL DEL SAT

|| 1.1 | cd1d0d29-e852-40f3-80ed-f4c9ba6dce81 | 2024-05-13T11:29:39 | LSO1306189R5 | b7YLTpG7SihUbtADwSISy1LJEnpR6ByYLRfGfPjPwsSHYwZl2FmpW0+hek7frHaxgGFrlq8IXyGWNh/n/eOqpzZBPPNU3FADys38jn/WGnGFTcWtlo8Uti9BMUIS8SYQ9pkC/O/StsnJxosHDITVkrhAzYHGLLmOlkS02mK0/H2pvUdecks//seWYc7wYwZPQojCteJ2B14XUHBbVgOLjNIRnyjBjSE6nHOMqFdhOITJaKhK9B1tlgKEITqKPPn+1XAJ3NlxsUZ20zYfObj8j4iqAJnGC4ILEYO+W4VXSoeW6O08qNE9ygv2wxdesNPTURBANMQ6zguTduL/w== | 00001000000509846663 | |