



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES
DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS
SOLICITUD DE SERVICIO VEHICULAR

SAFIN.SC-004



SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

RAMO 10-SECRETARÍA DE BIENESTAR

02/02/2024

UNIDAD 17-UNIDAD ADMINISTRATIVA



ESTATUS Cotizada

RV1017-0001

OBSERVACIONES EL VEHÍCULO AL MOMENTO DE DOBLAR LA DIRECCIÓN PRESENTA RUIDO INTENSO, DEJA MANCHAS DE ACEITE EN EL PISO Y CUANDO ESTA AVANZANDO LA UNIDAD SE SIENTE INESTABLE, AL IGUAL QUE EL ODOMETRO NO FUNCIONA, ASIGNADO AL PROVEEDOR

DETALLES DE LA REQUISICIÓN

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
3551 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE							
0146	REVISIÓN Y/O REPARACIÓN DE FUGA DE ACEITE DE MOTOR.	SERVICIO	1	\$0.00	\$0.00	16.00	\$0.00
0222	REVISION Y/O REPARACION DE ODOMETRO	SERVICIO	1	\$0.00	\$0.00	16.00	\$0.00
TOTAL POR PARTIDA							\$0.00
2961 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE							
0620	ROTULA	PIEZA	1	\$0.00	\$0.00	16.00	\$0.00
TOTAL POR PARTIDA							\$0.00
3551 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE							
1880	REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA DE SUSPENSION Y DIRECCIÓN	SERVICIO	1	\$0.00	\$0.00	16.00	\$0.00
TOTAL POR PARTIDA							\$0.00
TOTAL GENERAL					\$ 0.00		\$0.00

Fecha Envío : 26/02/2024

Fecha Límite de Cotización : 27/02/2024

27-28

OBSERVACIÓN A PROVEEDORES:

DESPUES DE VERIFICAR LA DOCUMENTACION SE DETECTA LO SIGUIENTE:

1.- EN EL DIAGNOSTICO MENCIONA CAMBIO DE RETENES DE FLECHA DE NETRAD Y DE SALIDA DE CAJA, EN EL PRESUPUESTO NO HAY COSTO. ASI MISMO DEBE DESGLOSAR EL TRABAJO DE REPARACION DEL CHASIS Y LAS ELEBORACION DE ROSCA.

2.- EN EL DIAGNOSTICO DEBE AMPLIAR O SER MAS ESPECIFICO EN LOS DAÑOS QUE TIENEN LAS PIEZAS.

PROVEEDORES INVITADOS

FOLIO	NOMBRE	RFC	DOMICILIO	TELÉFONO
8302	MPP AUTOMOTRIZ, S.A.S. DE C.V.	MAU230829A19	ÁLVARO OBREGÓN; NO. EXT. 442; ENTRE CALLE LOLTUN; COLONIAL CAMPECHE; CP. 24085	() 981 805 6508



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES
DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS
SOLICITUD DE SERVICIO VEHICULAR

SAFIN.SC-004



SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

RAMO 10-SECRETARÍA DE BIENESTAR

02/02/2024

UNIDAD 17-UNIDAD ADMINISTRATIVA



ESTATUS Cotizada

RV1017-0001

OBSERVACIONES EL VEHÍCULO AL MOMENTO DE DOBLAR LA DIRECCIÓN PRESENTA
RUIDO INTENSO, DEJA MANCHAS DE ACEITE EN EL PISO Y CUANDO
ESTA AVANZANDO LA UNIDAD SE SIENTE INESTABLE, AL IGUAL QUE
EL ODOMETRO NO FUNCIONA, ASIGNADO AL PROVEEDOR

VEHÍCULO

DESCRIPCION	MODELO	PLACA	LINEA	CILINDROS	SERIE	TARJETA DE CIRCULACIÓN
NISSAN TSURU GS2 SEDAN.	2008	DHN-963-A	AUTOMOVIL	4	3N1EB31S78K364540	SVA1668183