



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES
DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS
SOLICITUD DE SERVICIO VEHICULAR

SAFIN.SC-004



SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

RAMO 10-SECRETARÍA DE BIENESTAR

05/03/2024

UNIDAD 17-UNIDAD ADMINISTRATIVA



ESTATUS Por Cotizar

RV1017-0015

OBSERVACIONES AL MOMENTO DE AVANZAR Y PISAR EL PEDAL DEL FRENO EL VEHÍCULO HACE RUIDO INTENSO Y NO FRENA BIEN POR LO CUAL SE SOLICITA SERVICIO CORRECTIVO
ASIGNADO AL PROVEEDOR NO. 7991 MARIA JOSEFINA TAMAY YAH

DETALLES DE LA REQUISICIÓN

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
2961 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE							
0067	PISTON DE FRENO	PIEZA	1	\$910.36	\$910.36	16.00	\$1,056.02
TOTAL POR PARTIDA							\$1,056.02
3551 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE							
0039	REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA DE FRENOS	SERVICIO	1	\$1,500.00	\$1,500.00	16.00	\$1,740.00
TOTAL POR PARTIDA							\$1,740.00
TOTAL GENERAL					\$ 2,410.00		\$2,796.02

Fecha Envío : 12/03/2024

Fecha Límite de Cotización : 20/03/2024

20-20,21,22

OBSERVACIÓN A PROVEEDORES:

OBSERVACIONES DEPENDENCIA: AL MOMENTO DE AVANZAR Y PISAR EL PEDAL DEL FRENO EL VEHÍCULO HACE RUIDO INTENSO Y NO FRENA BIEN POR LO CUAL SE SOLICITA SERVICIO CORRECTIVO
ASIGNADO AL PROVEEDOR NO. 7991 MARIA JOSEFINA TAMAY YAH

PROVEEDORES INVITADOS

FOLIO	NOMBRE	RFC	DOMICILIO	TELÉFONO
7991	MARIA JOSEFINA TAMAY YAH		AMAPOLA; NO. EXT. 5; ENTRE CALLE CERRO ALTO Y 9; FÁTIMA; CP. 24083	() 981 125 5486

VEHÍCULO

DESCRIPCION	MODELO	PLACA	LINEA	CILINDROS	SERIE	TARJETA DE CIRCULACIÓN
NISSAN TSURU GS2 SEDAN.	2008	DHN-924-A	AUTOMOVIL	4	3N1EB31S98K364975	SVA1668172