



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES
DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS
SOLICITUD DE SERVICIO VEHICULAR

SAFIN.SC-004



SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

RAMO 08-SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

08/04/2024

UNIDAD 06-UNIDAD ADMINISTRATIVA Y COORDINACIÓN DE ARCHIVO



ESTATUS Por Cotizar

RV0806-0007

OBSERVACIONES SERVICIO CORRECTIVO: AL DEJAR ESTACIONADO EL VEHÍCULO DEJA MANCHAS DE ACEITE EN EL SUELO Y EN LOS COSTADOS DEL MOTOR SE VE QUE GOTEA. ASIGNADA AL PROVEEDOR 405- JOSE FRANCISCO DURAN CAN

DETALLES DE LA REQUISICIÓN

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
3551 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE							
0955	REVISIÓN Y/O REPARACIÓN DE FUGA DE ACEITE	SERVICIO	1	\$1,500.00	\$1,500.00	16.00	\$1,740.00
TOTAL POR PARTIDA							\$1,740.00
TOTAL GENERAL					\$ 1,500.00		\$1,740.00

Fecha Envío : 09/04/2024

Fecha Límite de Cotización : 16/04/2024

15 - 16

OBSERVACIÓN A PROVEEDORES:

OBSERVACIONES DEPENDENCIA: SERVICIO CORRECTIVO: AL DEJAR ESTACIONADO EL VEHÍCULO DEJA MANCHAS DE ACEITE EN EL SUELO Y EN LOS COSTADOS DEL MOTOR SE VE QUE GOTEA. ASIGNADA AL PROVEEDOR 405- JOSE FRANCISCO DURAN CAN

PROVEEDORES INVITADOS

FOLIO	NOMBRE	RFC	DOMICILIO	TELÉFONO
405	JOSE FRANCISCO DURAN CAN		JOSÉ LÓPEZ PORTILLO; NO. EXT. 40; ENTRE CALLE 12 E INGENIERÍA; SAMULÁ; CP. 24090	(981) 981 812 619

VEHÍCULO

DESCRIPCIÓN	MODELO	PLACA	LINEA	CILINDROS	SERIE	TARJETA DE CIRCULACIÓN
FORD F-350 SUPER DUTY XL CAJA SECA	2011	CP-3325-A	CAMION	8	1FDEF3G67BEB11565	SVA1564262