



GUADALUPE VICTORIA CASTILLO
MEDINA

CALLE GALEANA 83 ENTRE 20 Y 22
México C.P. 24040
puymotors@hotmail.com

Versión: 4.0

Folio Fiscal: 0D316C65-089E-44E6-BDEA-AAC99F0166FE

No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000518240679

Fecha y hora de emisión: 03/04/2024 16:33:18 (Tiempo del Centro)

Fecha y hora de Certificación: 03/04/2024 16:33:19 (Tiempo del Centro)

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general.

Regimen fiscal: 626 - Régimen Simplificado de Confianza

Tipo de CFDI: I - Factura

Serie y Folio: A 728

RECEPTOR

Nombre: PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
RFC: GEC950401659
Calle 8 149 San Francisco de Campeche Centro San Francisco de Campeche
Campeche Campeche México C.P. 24000
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS DEL CFDI

Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo de Cambio: 1.00
Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido
Forma de Pago: 99 - Por definir
Exportación: 01 - No aplica

Cantidad	Unidad	Concepto	Impuesto	Precio Unitario	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos 78181500 - Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos 02 - Sí objeto de impuesto. RV1101-0002 PLACAS:DHP-586-A VEHICULO:VOLSKWAGEN VENTO STARLINE MODELO: 2022. REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA DE FRENOS//CAMBIOS DE BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS, VERTIR LIQUIDO DE FRENOS.	ISR Retenido 1.25% (\$18.75) IVA Traslado 16.00% \$240.00	\$1,500.00	\$1,500.00
1	E48 - Unidad de servicio	Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos 78181500 - Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos 02 - Sí objeto de impuesto. RV1101-0002 PLACAS:DHP-586-A VEHICULO:VOLSKWAGEN VENTO STARLINE MODELO: 2022. RECTIFICACION DE DISCOS DELANTEROS	ISR Retenido 1.25% (\$6.875) IVA Traslado 16.00% \$88.00	\$550.00	\$550.00
1	E48 - Unidad de servicio	Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos 78181500 - Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos 02 - Sí objeto de impuesto. RV1101-0002 PLACAS:DHP-586-A VEHICULO:VOLSKWAGEN VENTO STARLINE MODELO: 2022. RECTIFICACION DE TAMBORES DE FRENO TRASEROS	ISR Retenido 1.25% (\$6.25) IVA Traslado 16.00% \$80.00	\$500.00	\$500.00
1	H87 - Pieza	Freno de disco 25171708 - Freno de disco 02 - Sí objeto de impuesto. RV1101-0002 PLACAS:DHP-586-A VEHICULO:VOLSKWAGEN VENTO STARLINE MODELO: 2022 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS. CANABRAKE.	ISR Retenido 1.25% (\$9.00) IVA Traslado 16.00% \$115.20	\$720.00	\$720.00
1	H87 - Pieza	Freno de tambor 25171707 - Freno de tambor 02 - Sí objeto de impuesto. RV1101-0002 PLACAS:DHP-586-A VEHICULO:VOLSKWAGEN VENTO STARLINE MODELO: 2022 JUEGO DE BALATAS TRASERAS EUROFRICTION	ISR Retenido 1.25% (\$9.375) IVA Traslado 16.00% \$120.00	\$750.00	\$750.00
1	H87 - Pieza	LIQUIDO DE FRENOS 15121509 - Aceite de frenos 02 - Sí objeto de impuesto. RV1101-0002 PLACAS:DHP-586-A VEHICULO:VOLSKWAGEN VENTO STARLINE MODELO: 2022 LIQUIDO DE FRENOS 946 ML. MOTORCRAFT	ISR Retenido 1.25% (\$2.0625) IVA Traslado 16.00% \$26.40	\$165.00	\$165.00
Subtotal					\$4,185.00
IVA Traslado 16.00%					\$669.60
ISR Retenido					\$52.31
Total					\$4,802.29

Importe con letra: CUATRO MIL OCHOCIENTOS DOS PESOS MEXICANOS 29/100 MXN

ELIMINADO: Una palabra. Fundamento legal: Artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En virtud de considerarse información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, tal como: Registro Federal de Contribuyentes (RFC).