



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES

DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL

SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS

SOLICITUD DE SERVICIO VEHICULAR

SAFIN.SC-004



SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

RAMO 02-SECRETARÍA DE GOBIERNO

04/03/2024

UNIDAD 41-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



ESTATUS Por Cotizar

RV0241-0008

OBSERVACIONES SERVICIO CORRECTIVO, AL ESTAR EN MARCHA LA UNIDAD CASI NO FRENA Y CHILLA, ADEMAS DE QUE NO SE PUEDE ACELERAR A MAS DE 60KM/H PORQUE VIBRA EL VOLANTE
ASIGNADO AL PROVEEDOR NO. 5684 GUSTAVO ENRIQUE WONG CAHUICH

DETALLES DE LA REQUISICIÓN

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
2961 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE							
0620	ROTULA	PIEZA	1	\$564.00	\$564.00	16.00	\$654.24
TOTAL POR PARTIDA							\$654.24
3551 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE							
0024	REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA DE FRENOS	SERVICIO	1	\$1,400.00	\$1,400.00	16.00	\$1,624.00
0225	REVISION Y/O REPARACION AL SISTEMA DE SUSPENSION Y DIRECCION	SERVICIO	1	\$2,500.00	\$2,500.00	16.00	\$2,900.00
TOTAL POR PARTIDA							\$4,524.00
TOTAL GENERAL					\$ 4,464.00		\$5,178.24

Fecha Envío : 07/03/2024

Fecha Límite de Cotización : 14/03/2024

14-15

OBSERVACIÓN A PROVEEDORES:

OBSERVACIONES DEPENDENCIA: SERVICIO CORRECTIVO, AL ESTAR EN MARCHA LA UNIDAD CASI NO FRENA Y CHILLA, ADEMAS DE QUE NO SE PUEDE ACELERAR A MAS DE 60KM/H PORQUE VIBRA EL VOLANTE
ASIGNADO AL PROVEEDOR NO. 5684 GUSTAVO ENRIQUE WONG CAHUICH

PROVEEDORES INVITADOS

FOLIO	NOMBRE	RFC	DOMICILIO	TELÉFONO
5684	GUSTAVO ENRIQUE WONG CAHUICH		ARGENTINA; NO. EXT. 47 A; ENTRE AVENIDA GOBERNADORES Y CALLE TAMAULIPAS; SANTA ANA; CP. 24050	(044) 981 115 392

VEHÍCULO

DESCRIPCION	MODELO	PLACA	LINEA	CILINDROS	SERIE	TARJETA DE CIRCULACIÓN
FORD F150 SUPERCREW S-XL PICK UP	2010	CR-7900-A	CAMIONETA	6	1FTEW1E82AKE06716	SVA1476456