



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES
DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS
SOLICITUD DE SERVICIO VEHICULAR



SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

SAFIN.SC-004

RAMO 04-SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA E INNOVACIÓN GU

02/05/2024

UNIDAD 10-UNIDAD ADMINISTRATIVA



ESTATUS Cotizada

RV0410-0012

OBSERVACIONES SERVICIO CORRECTIVO.
PASA POR UN BACHE Y SE ESCUCHA UN FUERTE RUIDO DE METAL, Y
CUANDO SALE A CARRETERA EXCEDIENDO MAS DE 100 KM VIBRA LA
DIRECCIÓN. SE ASIGNA AL PROVEEDOR 7649 - PEDRO BENITO
CANUL CAB

DETALLES DE LA REQUISICIÓN

Table with 8 columns: CLAVE, DESCRIPCIÓN, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO, IMPORTE, % IVA, TOTAL. Includes rows for 2961 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE and 3551 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.

Fecha Envío : 13/05/2024

Fecha Límite de Cotización : 14/05/2024

14-14

OBSERVACIÓN A PROVEEDORES:

DESPUES DE REALIZAR LAS VERIFICACIONES PERTINENTES SE DETECTA LO SIGUIENTE:
1. ENTRE EL DIAGNOSTICO Y LA COTIZACION DESCRIBE EL CAMBIO DE LOS TORNILLOS ESTABILIZADORES SIN EMBARGO,ES INCONSISTENTE EL NUMERO DE TORNILLOS ESTABILIZADORES.
2. FAVOR DE DIVIRDIR LA MANO DE OBRA, DERIVADO A QUE LOS SOPORTES DE MOTOR Y LAS ROTULAS NO PERTENECEN AL SISTEMA DE DIRECCION Y SUSPENSION.
3. EN EL DIAGNOSTICO FAVOR DE DESCRIBIR LA IMPORTANCIA DE CAMBIAR LOS SOPORTES Y LAS ROTULAS

PROVEEDORES INVITADOS

Table with 5 columns: FOLIO, NOMBRE, RFC, DOMICILIO, TELÉFONO. Row for folio 7649, name PEDRO BENITO CANUL CAB, and address in Tormenta.

VEHÍCULO

Table with 7 columns: DESCRIPCION, MODELO, PLACA, LINEA, CILINDROS, SERIE, TARJETA DE CIRCULACIÓN. Row for Volkswagen Jetta Sedan 2016.