



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES
DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS



SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

000467

SAFIN.SC-004

SOLICITUD DE SERVICIO VEHICULAR

RAMO 15-SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL

22/05/2024

UNIDAD 02-DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE EMERGENCIAS



ESTATUS Por Cotizar

RV1502-0018

OBSERVACIONES SERVICIO CORRECTIVO: AL ACTIVAR EL EQUIPO AUXILIAR DE LUCES NO ENCIENDE (TORRETAS, ESTROBOS, SIRENA).ASIGNADA AL PROVEEDOR 5198 IVAN CRUZ CUEVAS

DETALLES DE LA REQUISICIÓN

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
3551 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE							
0021	REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO	SERVICIO	1	\$1,200.00	\$1,200.00	16.00	\$1,392.00
TOTAL POR PARTIDA							\$1,392.00
TOTAL GENERAL					\$ 1,200.00		\$1,392.00

Fecha Envío : 23/05/2024

Fecha Límite de Cotización : 30/05/2024

30 - 31

OBSERVACIÓN A PROVEEDORES:

OBSERVACIONES DEPENDENCIA: SERVICIO CORRECTIVO: AL ACTIVAR EL EQUIPO AUXILIAR DE LUCES NO ENCIENDE (TORRETAS, ESTROBOS, SIRENA).ASIGNADA AL PROVEEDOR 5198 IVAN CRUZ CUEVAS

PROVEEDORES INVITADOS

FOLIO	NOMBRE	RFC	DOMICILIO	TELÉFONO
5198	IVAN CRUZ CUEVAS		PROLONGACIÓN FLAMBOYAN; NO. EXT. 13; ENTRE AVENIDA PATRICIO TRUEBA DE REGIL Y TULIPANES; LAS FLORES; CP. 24097	(044) 981 132 406

VEHÍCULO

DESCRIPCION	MODELO	PLACA	LINEA	CILINDROS	SERIE	TARJETA DE CIRCULACIÓN
RAM 4000 CREW CAB CHASIS CABINA V8 4X4 AUT (TIPO BOMBERO)	2022	BM837CA	CAMIÓN	8	3C7WRBLJXNG225676	SVA1668121