



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES
 DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL
 SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS
 SOLICITUD DE SERVICIO VEHICULAR

SAFIN.SC-004



SAFIN
 GOBIERNO DEL ESTADO
 DE CAMPECHE

RAMO 14-SECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA

08/03/2024

UNIDAD 15-UNIDAD ADMINISTRATIVA

ESTATUS Por Cotizar



RV1415-0096

OBSERVACIONES SE REQUIERE EL SERVICIO CORRECTIVO: AL ENCENDER EL MOTOR
 TIRA ANTICONGELANTE POR LA PARTE DELANTERA DEL MOTOR.
 ASIGNADO AL PROVEEDOR NO. 253, ROBERTO SALES ROSADO

DETALLES DE LA REQUISICIÓN

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
2961 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE							
0508	BOMBA DE AGUA	PIEZA	1	\$900.00	\$900.00	16.00	\$1,044.00
TOTAL POR PARTIDA							\$1,044.00
3551 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE							
0033	REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE MOTOR	SERVICIO	1	\$1,600.00	\$1,600.00	16.00	\$1,856.00
TOTAL POR PARTIDA							\$1,856.00
TOTAL GENERAL					\$ 2,500.00		\$2,900.00

Fecha Envío : 13/03/2024

Fecha Límite de Cotización : 21/03/2024

13 - 15

OBSERVACIÓN A PROVEEDORES:

OBSERVACIONES DEPENDENCIA: SE REQUIERE EL SERVICIO CORRECTIVO: AL ENCENDER EL MOTOR TIRA ANTICONGELANTE
 POR LA PARTE DELANTERA DEL MOTOR.
 ASIGNADO AL PROVEEDOR NO. 253, ROBERTO SALES ROSADO

PROVEEDORES INVITADOS

FOLIO	NOMBRE	RFC	DOMICILIO	TELÉFONO
253	ROBERTO SALES ROSADO		CASA DE JUSTICIA; NO. EXT. 8; ENTRE CALLE NIEVE Y AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS; FRACCIONAMA 2000; CP. 24090	(981) 981 813 166

VEHÍCULO

DESCRIPCIÓN	MODELO	PLACA	LINEA	CILINDROS	SERIE	TARJETA DE CIRCULACIÓN
CAMIONETA DODGE RAM 1500 PICK UP CREW CAB	2015	CP-6470-A	CAMIONETA	6	3C6JRAAGXFG560552	SVA1464189