



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES
DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS
SOLICITUD DE SERVICIO VEHICULAR

005486

SAFIN.SC-004



SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

RAMO 14-SECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA

24/04/2024

UNIDAD 15-UNIDAD ADMINISTRATIVA



ESTATUS Por Cotizar

RV1415-0154

OBSERVACIONES SE REQUIERE EL SERVICIO CORRECTIVO: AL ESTAR CIRCULANDO SE ENCIENDE EL ICONO DE ACEITE Y AL REVISAR LA BALLONETA MARCA NIVEL MINIMO, ADEMAS AL ESTAR ESTACIONADO LA UNIDAD DEJA MANCHA DE ACEITE EN EL SUELO. ASIGNADO AL PROVEEDOR NO. 6547 BRANDON VUELTIFLOR ROSADO

DETALLES DE LA REQUISICIÓN

Table with 8 columns: CLAVE, DESCRIPCIÓN, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO, IMPORTE, % IVA, TOTAL. Includes rows for 3551-REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE and sub-items 0017 and 0955.

Fecha Envío : 25/04/2024

Fecha Límite de Cotización : 30/04/2024

Handwritten note: 30-30, 112

OBSERVACIÓN A PROVEEDORES:

OBSERVACIONES DEPENDENCIA: SE REQUIERE EL SERVICIO CORRECTIVO: AL ESTAR CIRCULANDO SE ENCIENDE EL ICONO DE ACEITE Y AL REVISAR LA BALLONETA MARCA NIVEL MINIMO, ADEMAS AL ESTAR ESTACIONADO LA UNIDAD DEJA MANCHA DE ACEITE EN EL SUELO. ASIGNADO AL PROVEEDOR NO. 6547 BRANDON VUELTIFLOR ROSADO

PROVEEDORES INVITADOS

Table with 5 columns: FOLIO, NOMBRE, RFC, DOMICILIO, TELÉFONO. Row for folio 6547, Brandon Vueltiflor Rosado.

VEHÍCULO

Table with 7 columns: DESCRIPCIÓN, MODELO, PLACA, LINEA, CILINDROS, SERIE, TARJETA DE CIRCULACIÓN. Row for Toyota Hilux Pick Up.