



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES
 DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL
 SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS
 SOLICITUD DE SERVICIO VEHICULAR

SAFIN.SC-004



SAFIN
 GOBIERNO DEL ESTADO
 DE CAMPECHE

RAMO 14-SECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA

02/05/2024

UNIDAD 15-UNIDAD ADMINISTRATIVA



ESTATUS Cotizada

RV1415-0165

OBSERVACIONES SE REQUIERE EL SERVICIO CORRECTIVO: AL TRATAR DE FRENAR, SE ESCUCHA UN CHILLIDO EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA DE LAS LLANTAS, ASI MISMO SE LE PASA CORRIENTE Y NO RETIENE LA CARGA. ASIGNADA AL PROVEEDOR 6857 - MARIA CRISTINA ESPINOSA LOPEZ

DETALLES DE LA REQUISICIÓN

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
3551 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE							
0021	REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO	SERVICIO	1	\$0.00	\$0.00	16.00	\$0.00
0024	REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA DE FRENOS	SERVICIO	1	\$0.00	\$0.00	16.00	\$0.00
TOTAL POR PARTIDA							\$0.00
2961 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE							
0425	JUEGO DE BALATAS DELANTERAS	PIEZA	1	\$0.00	\$0.00	16.00	\$0.00
0426	JUEGO DE BALATAS TRASERAS	PIEZA	1	\$0.00	\$0.00	16.00	\$0.00
2324	REGULADOR DE CORRIENTE	PIEZA	1	\$0.00	\$0.00	16.00	\$0.00
TOTAL POR PARTIDA							\$0.00
TOTAL GENERAL					\$ 0.00		\$0.00

Fecha Envío : 09/05/2024

Fecha Límite de Cotización : 13/05/2024

10 - 10

OBSERVACIÓN A PROVEEDORES:

DESPUES DE LA REVISION, SE OBSEVO LO SIGUIENTE:
 FAVOR DE REVISAR Y AMPLIAR SU DIAGNOSTICO. ESPECIFICAR EN MANO DE OBRA TODO LO QUE ENUMERA EN SU DIAGNOSTICO

PROVEEDORES INVITADOS

FOLIO	NOMBRE	RFC	DOMICILIO	TELÉFONO
6857	MARIA CRISTINA ESPINOSA LOPEZ		MAESTROS CAMPECHANOS; NO. EXT. 622; ENTRE CALLE 18 DE MARZO Y PERIFÉRICO PABLO GARCÍA Y MONTILLA; MULTUNCHAC; CP. 24095	() 981 688 5532

005448 200



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES
DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS
SOLICITUD DE SERVICIO VEHICULAR

SAFIN.SC-004



SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

RAMO 14-SECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA

02/05/2024

UNIDAD 15-UNIDAD ADMINISTRATIVA



ESTATUS Cotizada

RV1415-0165

OBSERVACIONES SE REQUIERE EL SERVICIO CORRECTIVO: AL TRATAR DE FRENAR, SE ESCUCHA UN CHILLIDO EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA DE LAS LLANTAS, ASI MISMO SE LE PASA CORRIENTE Y NO RETIENE LA CARGA. ASIGNADA AL PROVEEDOR 6857 - MARIA CRISTINA ESPINOSA LOPEZ

VEHÍCULO

DESCRIPCION	MODELO	PLACA	LINEA	CILINDROS	SERIE	TARJETA DE CIRCULACIÓN
TOYOTA HILUX PICK UP DOBLE CABINA	2013	CP-6459-A	CAMIONETA	4	MR0EX32G3D0256511	SVA1678106