



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES
DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS
SOLICITUD DE SERVICIO VEHICULAR

006336

SAFIN.SC-004



SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

RAMO 14-SECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA

03/06/2024

UNIDAD 15-UNIDAD ADMINISTRATIVA



ESTATUS Por Cotizar

RV1415-0219

OBSERVACIONES SE REQUIERE EL SERVICIO CORRECTIVO: AL TRATAR DE FRENAR LA UNIDAD SE ESCUCHA UN CHILLIDO EN LAS LLANTAS DELANTERAS Y TRASERAS.ASIGNADA AL PROVEEDOR 7851 MAURICIO MARTIN CAMPOS CUPUL

DETALLES DE LA REQUISICIÓN

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
2961 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE							
0049	JUEGO DE BALATAS DELANTERAS PARA AUTOMOVIL	PIEZA	1	\$800.00	\$800.00	16.00	\$928.00
0374	JUEGO DE BALATAS TRASERAS PARA AUTOMOVIL	PIEZA	1	\$850.00	\$850.00	16.00	\$986.00
TOTAL POR PARTIDA							\$1,914.00
3551 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE							
0024	REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA DE FRENOS	SERVICIO	1	\$1,400.00	\$1,400.00	16.00	\$1,624.00
TOTAL POR PARTIDA							\$1,624.00
TOTAL GENERAL					\$ 3,050.00		\$3,538.00

Fecha Envío : 04/06/2024

Fecha Límite de Cotización : 07/06/2024

6-6

OBSERVACIÓN A PROVEEDORES:

OBSERVACIONES DEPENDENCIA: SE REQUIERE EL SERVICIO CORRECTIVO: AL TRATAR DE FRENAR LA UNIDAD SE ESCUCHA UN CHILLIDO EN LAS LLANTAS DELANTERAS Y TRASERAS.ASIGNADA AL PROVEEDOR 7851 MAURICIO MARTIN CAMPOS CUPUL

PROVEEDORES INVITADOS

FOLIO	NOMBRE	RFC	DOMICILIO	TELÉFONO
7851	MAURICIO MARTIN CAMPOS CUPUL		ULUMAL; NO. EXT. 49; ENTRE CALLE CHEMUYIL; KALA; CP. 24085	() 981 293 6489

VEHÍCULO

DESCRIPCION	MODELO	PLACA	LINEA	CILINDROS	SERIE	TARJETA DE CIRCULACIÓN
FORD FUSION SE LUX PLUS	2017	DJK-716-A	AUTOMOVIL	4	3FA6P0H96HR331532	SVA1562884