



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES
DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS



SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN

ORDEN SERVICIO

Estado Campeche
Municipio Campeche
Localidad Campeche
Concepto Servicio Correctivo
Orden de Servicio OSV-0770

Fecha Orden 09/08/2024



09/08/2024
OSV-0770
RV1613-0015

RV1613-0015 - 09/07/202

Plazo de entrega 2 Días hábiles

EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, ESTADO DE CAMPECHE, SIENDO EL DIA MIÉRCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024, SE HACE CONSTAR QUE SE RECIBIO DE CONFORMIDAD EL SERVICIO Y/O ADQUISICION EN PRESENCIA DE LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA RECEPCION.

Entrega por el proveedor 000253-ROBERTO SALES ROSADO

Recibe (Quien opera el proyecto)

Poder ejecutivo del estado de Campeche



Nombre DANIEL ISAAC RUEDA ARANA

Cargo ANALISTA ESPECIALIZADO

Dependencia 16-SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

Unidad 13-UNIDAD ADMINISTRATIVA

VEHICULO

Placa DHN-952-A
Modelo 2017
Serie MEX522608HT054764
Descripcion VOLKSWAGEN VENTO SEDAN CONFORT TL

Cilindros 4
Litraje 1.6

Linea AUTOMOVIL
Kilometraje 100065
Diseño Motor GASOLINA

DESCRIPCION DEL PROYECTO

PARTIDA	CONCEPTO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
2612	LUBRICANTES Y ADITIVOS					\$696.00
0035	GALON DE ANTICONGELANTE	QUAKER	PIEZA	2	\$300.00	\$600.00
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE					\$2,098.44
0129	DEPOSITO DE ANTICONGELANTE	KNADIAN	PIEZA	1	\$589.00	\$589.00
0975	BUJIA PUNTA DE COBRE	NGK	PIEZA	4	\$80.00	\$320.00
4727	KIT DE BIRLOS, TUERCAS Y DADO DE RUEDA DE SEGURIDAD (4 BIRLOS, 4 TUERCAS Y 1 DADO)	IPEX	KIT	1	\$900.00	\$900.00
3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE					\$2,946.40
0017	ESCANEO Y CAMBIO DE BUJIAS	NA	SERVICIO	1	\$740.00	\$740.00
0033	CAMBIO DE DEPOSITO DE ANTICONGELANTE, SUMINISTRO DE ANTICONGELANTE Y PURGAR SISTEMA ENFRIAMIENTO	NA	SERVICIO	1	\$500.00	\$500.00
0747	SERVICIO DE ROTACION DE NEUMATICOS	NA	SERVICIO	4	\$25.00	\$100.00
1979	EXTRACCION, CAMBIO DE BIRLO Y TUERCA DE RUEDA DE SEGURIDAD	NA	SERVICIO	4	\$300.00	\$1,200.00

12-D 13, 14

SUBTOTAL \$4,949.00
IVA \$791.84
RESICO \$0.00
TOTAL \$5,740.84

(SON: CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS 84/100 M.N)

Cadena Original : |16|13|OSV-0770|253|57408400|09082024|18|97|1447aaaa

Cadena Encriptada : qbV5EDpTTG8gCLxqdHb61pztQQ7S4Oyyk7rPJVwcApRpUfh2925bO0L1Snja9QDbQoTnx3pek20=

CLAVES PRESUPUESTARIAS

MONTO

2111116131851BB0340000034001402570N115A3551	\$2,946.40
2111116131851BB0340000034001402570N115A2612	\$696.00
2111116131851BB0340000034001402570N115A2961	\$2,098.44

TOTAL: \$5,740.84

Clasificación Económica			
Tipo de Gasto		TG	1 - Gasto Corriente
Fuente de Financiamiento	Fuente de Origen	FO	1 - No Etiquetado
	Tipo de Fuente	TF	5 - Recursos Federales
	Fuente Especifica	FE	A - Recursos Federales del Ejercicio Actual (Participaciones)

Observaciones

Garantía en refacciones 30 Días

Garantía en mano de obra 30 Días

Metodo de pago PPD - Pago en parcialidades o diferido

Forma de pago 99 - Por definir

UNA VEZ VERIFICADOS LOS SERVICIOS RECIBIDOS Y/O BIENES ADQUIRIDOS POR PARTE DE LOS QUE EN ESTE ACTO INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE EL MISMO, SE ENCUENTRA EN CONDICION DE SER RECIBIDOS POR PARTE DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL PRESTADOR Y/O PROVEEDOR DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS, Y SE OBLIGA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL ESTADO DE CAMPECHE.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA EL MISMO DIA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

RECIBE POR AL DEPENDENCIA:

NOMBRE: DANIEL ISAAC RUEDA ARANA

PUESTO: ANALISTA ESPECIALIZADO

FIRMA:

[Firma manuscrita]

ENTREGA POR EL PROVEEDOR:

NOMBRE: JORGE FERRAEZ QUIME

PUESTO: ASESOR DE SERVICIO

FIRMA:

[Firma manuscrita]

