



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES
DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS



SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN

ORDEN SERVICIO

Estado Campeche
Municipio Campeche
Localidad Campeche
Concepto Servicio Correctivo
Orden de Servicio OSV-0914

Fecha Orden 18/09/2024



18/09/2024
OSV-0914
RV0103-0007

RV0103-0007 - 06/09/202

Plazo de entrega 2 Días hábiles

EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, ESTADO DE CAMPECHE, SIENDO EL DIA MIÉRCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024, SE HACE CONSTAR QUE SE RECIBIO DE CONFORMIDAD EL SERVICIO Y/O ADQUISICION EN PRESENCIA DE LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA RECEPCION.

Entrega por el proveedor 005087-AUTOMOTORES DIMER, S.A. DE C.V.

Recibe (Quien opera el proyecto)

Poder ejecutivo del estado de Campeche

Nombre IVETT GUADALUPE COB ORDOÑES
Cargo JEFE DE DEPARTAMENTO

Dependencia 01-COORDINACIÓN GENERAL DE LA OFICINA DE LA GOBERNADORA O DEL GOBERNADOR

Unidad DEL ESTADO
03-UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL

VEHICULO

Placa DHU-687-A
Modelo 2023
Serie 3KPA34AC2PE539510
Descripcion KIA RIO

Cilindros 4
Litraje

Linea AUTOMOVIL
Kilometraje 61442
Diseño Motor

DESCRIPCION DEL PROYECTO

Table with 7 columns: PARTIDA, CONCEPTO, MARCA, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO, IMPORTE. Rows include lubricants (2612), refactions (2961), and repairs (3551).

Handwritten signature/initials: 23 D 24, 25

DESCRIPCION DEL PROYECTO

PARTIDA	CONCEPTO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
3551 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE						\$2,360.18
1787	REVISION DE PUNTOS EN BASE AL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO	N/A	SERVICIO	1	\$389.00	\$389.00
1787	REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE DE MOTOR	N/A	SERVICIO	1	\$202.78	\$202.78
2043	REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	N/A	SERVICIO	1	\$203.78	\$203.78
2044	APLICACION DE AIRE PURO (KLIMA FRESH)	N/A	SERVICIO	1	\$283.00	\$283.00
2081	ALINEACION Y BALANCEO 1 EJE	N/A	SERVICIO	1	\$617.11	\$617.11

SUBTOTAL \$4,156.61

IVA \$665.05

RESICO \$0.00

TOTAL \$4,821.66

(SON: CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN PESOS 66/100 M.N.)

Cadena Original : |01|03|OSV-0914|5087|48216600|18092024|17|99|2512aaaa

Cadena Encriptada : DH+pFGb7SbivUzZ9PrRKJQ1v/ohbUKwQvzEtj8t0HBxHRvb16T+vmFuA9FaSE+EEExOExAr/U=

CLAVES PRESUPUESTARIAS

MONTO

2111101031311AD019000P001000200090N115A2612	\$1,080.27
2111101031311AD019000P001000200090N115A2961	\$1,381.21
2111101031311AD019000P001000200090N115A3551	\$2,360.18

TOTAL: \$4,821.66

Clasificación Económica

Tipo de Gasto		TG	1 - Gasto Corriente
Fuente de Financiamiento	Fuente de Origen	FO	1 - No Etiquetado
	Tipo de Fuente	TF	5 - Recursos Federales
	Fuente Especifica	FE	A - Recursos Federales del Ejercicio Actual (Participaciones)

Observaciones SE REQUIERE REALIZAR EL SERVICIO DE AFINACIÓN POR LOS SERVICIOS QUE ESTABLECE EL MANUAL DEL USUARIO, ASÍ MANTENER VIGENTE LA GARANTÍA.

Garantía en refacciones 30 Días

Garantía en mano de obra 30 Días

Metodo de pago PPD - Pago en parcialidades o diferido

Forma de pago 99 - Por definir

UNA VEZ VERIFICADOS LOS SERVICIOS RECIBIDOS Y/O BIENES ADQUIRIDOS POR PARTE DE LOS QUE EN ESTE ACTO INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE EL MISMO SE ENCUENTRA EN CONDICION DE SER RECIBIDOS POR PARTE DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL PRESTADOR Y/O PROVEEDOR DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS, Y SE OBLIGA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL ESTADO DE CAMPECHE

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA EL MISMO DIA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

RECIBE POR AL DEPENDENCIA:

ENTREGA POR EL PROVEEDOR:

NOMBRE: IVETT GUADALUPE COB ORDOÑES

NOMBRE: RODRIGO ESTEBAN MOO SALAZAR

PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO

PUESTO: GERENTE POSVENTA

FIRMA:

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and lines, positioned above a horizontal line.

FIRMA:

A handwritten signature in black ink, enclosed within an oval shape, positioned above a horizontal line.