



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES
DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS



SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN

Estado Campeche
Municipio Campeche
Localidad Campeche
Concepto Servicio Correctivo
Orden de Servicio OSV-1404

Fecha Orden 04/12/2024

ORDEN SERVICIO



04/12/2024

OSV-1404

RV0311-0004

RV0311-0004 - 06/11/2024

Plazo de entrega 7 Días hábiles

EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, ESTADO DE CAMPECHE, SIENDO EL DIA LUNES 9 DE DICIEMBRE DE 2024, SE HACE CONSTAR QUE SE RECIBIO DE CONFORMIDAD EL SERVICIO Y/O ADQUISICION EN PRESENCIA DE LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA RECEPCION.

Entrega por el proveedor 000139-REFACCIONARIA SAN ROMAN, S.A. DE C.V.

Recibe (Quien opera el proyecto)

Poder ejecutivo del estado de Campeche

Nombre ALBERTO MANUEL GARCIA SOLIS

Cargo CHOFER "B"

Dependencia 03-SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Unidad 11-DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA

VEHICULO

Placa DHN-910-A	Cilindros 4	Línea AUTOMOVIL
Modelo 2016	Litrage 2.0L	Kilometraje 177137
Serie 3VW1M1AJ5GM220440		Diseño Motor GASOLINA
Descripción VOLKSWAGEN JETTA SEDAN MK VI		

DESCRIPCION DEL PROYECTO

PARTIDA	CONCEPTO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
2961 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE						\$11,646.40
0044	TORNILLO ESTABILIZADOR	SYD	PIEZA	2	\$510.00	\$1,020.00
0110	BASE DE AMORTIGUADOR DELANTERO	DAI	PIEZA	2	\$530.00	\$1,060.00
0191	AMORTIGUADOR DELANTERO.	BOGE	PIEZA	2	\$1,800.00	\$3,600.00
0319	BALERO HOMOCINETICO LADO RUEDA	SYD	PIEZA	2	\$1,200.00	\$2,400.00
0478	BALERO MAZA TRASERO	NATIONAL	PIEZA	1	\$1,460.00	\$1,460.00
3240	BUJE DE HORQUILLA	SYD	PIEZA	2	\$250.00	\$500.00
3551 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE						\$4,883.60
0149	REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA DE RODAMIENTOS/CAMBIO DE MAZA DE RUEDA TRAS LADO DER	N/A	SERVICIO	1	\$400.00	\$400.00
0198	REVISIÓN Y CORRECCIÓN DEL SISTEMA DE SUSPENSIÓN Y DIRECCIÓN/ CAMBIO DE BUJES DE HORQUILLAS, CAMBIO DE TORNILLOS ESTABILIZADORES, CAMBIO DE BALEROS HOMOCINETICOS, CAMBIO DE BASES DE AMORTIGUADORES Y AMORTIGUADORES DELANTEROS.	N/A	SERVICIO	1	\$3,200.00	\$3,200.00
0335	ALINEACION DELANTERA	N/A	SERVICIO	1	\$610.00	\$610.00

5-6,9

SUBTOTAL	\$14,250.00
IVA	\$2,280.00
RESICO	\$0.00
TOTAL	\$16,530.00

(SON: DIECISEIS MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N)

Cadena Original : |03|11||OSV-1404|139|16530000|04122024|14|62|0920aaaa

Cadena Encriptada : t2MB3QugJxsErMjmVpR+Jtu42n8Y4bVqfHXmXaOHN76QAB7lWN32gWVQ3n3CmzLvVbcTwZnwac=

CLAVES PRESUPUESTARIAS

		MONTO
2111103111851BB038000M012010110370N115A2961		\$11,646.40
2111103111851BB038000M012010110370N115A3551		\$4,883.60
TOTAL:		\$16,530.00

Clasificación Económica

Tipo de Gasto		TG	1 - Gasto Corriente
Fuente de Financiamiento	Fuente de Origen	FO	1 - No Etiquetado
	Tipo de Fuente	TF	5 - Recursos Federales
	Fuente Específica	FE	A - Recursos Federales del Ejercicio Actual (Participaciones)

Observaciones SE ENTREGA UNIDAD AL OPERADOR.

Garantia en refacciones 30 Días

Garantia en mano de obra 30 Días

Metodo de pago PPD - Pago en parcialidades o dife

Forma de pago 99 - Por definir

UNA VEZ VERIFICADOS LOS SERVICIOS RECIBIDOS Y/O BIENES ADQUIRIDOS POR PARTE DE LOS QUE EN ESTE ACTO INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE EL MISMO, SE ENCUENTRA EN CONDICION DE SER RECIBIDOS POR PARTE DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL PRESTADOR Y/O PROVEEDOR DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS, Y SE OBLIGA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL ESTADO DE CAMPECHE.


NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA EL MISMO DIA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

RECEBE POR AL DEPENDENCIA:

NOMBRE: ALBERTO MANUEL GARCIA SOLIS

PUESTO: CHOFER "B"

FIRMA:


Alberto Manuel Garcia Solis

ENTREGA POR EL PROVEEDOR:

NOMBRE: SERGIO JESUS ROMERO GONGORA

PUESTO: SUPERVISOR DE TALLER

FIRMA:

