



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES
DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS



SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN

ORDEN SERVICIO

Estado Campeche
Municipio Campeche
Localidad Campeche
Concepto Servicio Correctivo
Orden de Servicio OSV-1028

Fecha Orden 16/10/2024



16/10/2024
OSV-1028
RV0263-0076

RV0263-0076 - 03/10/202

Plazo de entrega 2 Días hábiles

EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, ESTADO DE CAMPECHE, SIENDO EL DIA MARTES 22 DE OCTUBRE DE 2024, SE HACE CONSTAR QUE SE RECIBIO DE CONFORMIDAD EL SERVICIO Y/O ADQUISICION EN PRESENCIA DE LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA RECEPCION.

Entrega por el proveedor 007851-MAURICIO MARTIN CAMPOS CUPUL

Recibe (Quien opera el proyecto)

Poder ejecutivo del estado de Campeche



Nombre RICARDO ROMAN HEREDIA ACOSTA

Cargo ANALISTA "A"

Dependencia 02-SECRETARÍA DE GOBIERNO

Unidad 63-CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE (CESP)

VEHICULO

Placa DHS-509-A Cilindros 4 Linea AUTOMOVIL
Modelo 2017 Litraje 1.6 Kilometraje 96098
Serie MEX5H2604HT027091 Diseño Motor GASOLINA
Descripción VOLKSWAGEN . VENTO. SEDAN. TRANS. ESTANDAR

DESCRIPCION DEL PROYECTO

PARTIDA	CONCEPTO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
2612 - LUBRICANTES Y ADITIVOS						\$232.00
0030	GARRAFA DE ANTICONGELANTE	ECOM	PIEZA	1	\$200.00	\$200.00
2961 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE						\$3,607.60
0032	BOMBA DE AGUA PARA AUTOMOVIL	BW	PIEZA	1	\$750.00	\$750.00
0385	TUBO DE CALEFACCION	KANADIAN	PIEZA	1	\$750.00	\$750.00
1955	TERMOSTATO CON BASE DE TOMA DE AGUA	KANADIAN	PIEZA	1	\$1,260.00	\$1,260.00
4200	TUBO DE ENFRIAMIENTO	KANADIAN	PIEZA	1	\$350.00	\$350.00
3551 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE						\$2,262.00
0033	REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE MOTOR//CAMBIO DE BOMBA DE AGUA Y SUMINISTRO DE ANTICONGELANTE	NA	SERVICIO	1	\$550.00	\$550.00
0051	CAMBIO DE TERMOSTATO	NA	SERVICIO	1	\$600.00	\$600.00
2080	CAMBIO DE TUBO DE ENFRIAMIENTO	NA	SERVICIO	1	\$400.00	\$400.00
2093	CAMBIO DE TUBO DE CALEFACCION	NA	SERVICIO	1	\$400.00	\$400.00

18-D 21.22

SUBTOTAL \$5,260.00
IVA \$841.60
RESICO \$0.00
TOTAL \$6,101.60

(SON: SEIS MIL CIENTO UN PESOS 60/100 M.N)

Cadena Original : [02|63|OSV-1028|7851|61016000|16102024|9|82|2233aaaa
Cadena Encriptada : LGtO348E4QH3AIMXS9Fguv7gJQwNNcYvvMNDtX+OAQ/K2x5/WxYq/4Trm8o6Z2+yb850NCkW1YU=

CLAVES PRESUPUESTARIAS

	MONTO
2111102631742AA078000M004002100850N115A3551	\$2,262.00
2111102631742AA078000M004002100850N115A2961	\$3,607.60
2111102631742AA078000M004002100850N115A2612	\$232.00

TOTAL: \$6,101.60

Clasificación Económica			
Tipo de Gasto		TG	1 - Gasto Corriente
Fuente de Financiamiento	Fuente de Origen	FO	1 - No Etiquetado
	Tipo de Fuente	TF	5 - Recursos Federales
	Fuente Especifica	FE	A - Recursos Federales del Ejercicio Actual (Participaciones)

Observaciones FUGA DE ACEITE EN EL CARTER
RUIDO EN LA BOMBA DE GASOLINA

Garantía en refacciones 30 Días

Garantía en mano de obra 30 Días

Metodo de pago PPD - Pago en parcialidades o diferido

Forma de pago 99 - Por definir

UNA VEZ VERIFICADOS LOS SERVICIOS RECIBIDOS Y/O BIENES ADQUIRIDOS POR PARTE DE LOS QUE EN ESTE ACTO INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE EL MISMO, SE ENCUENTRA EN CONDICION DE SER RECIBIDOS POR PARTE DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL PRESTADOR Y/O PROVEEDOR DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS, Y SE OBLIGA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL ESTADO DE CAMPECHE.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA EL MISMO DIA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

RECIBE POR AL DEPENDENCIA:

NOMBRE: RICARDO ROMAN HEREDIA ACOSTA

PUESTO: ANALISTA "A"

FIRMA: 

ENTREGA POR EL PROVEEDOR:

NOMBRE: DONOVAN CALAN

PUESTO: ADMINISTRADOR

FIRMA: 