



Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Serie: F

Folio: 22270

Fecha: 07/Nov/2024 15:05:32

Lugar de expedición (C.P.): 24088

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Forma de Pago: 99 - Por definir

Moneda: MXN - Peso Mexicano

**EMISOR:**

**MANUEL HIGINIO ESTRADA MEDINA**

**RFC:** ██████████

**Régimen Fiscal:** 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

**RECEPTOR:**

**Ciente:** PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

**RFC:** GEC950401659

**Domicilio Fiscal:** 24000

**Uso CFDI:** G03 Gastos en general

**Régimen Fiscal:** 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Clave Unid ad SAT	Clave Prod/Ser vicio	Descripción	Valor unita rio	Descuento	Impuestos	Importe
2.00	PIEZA	H87 - Pieza	15121807 - Ant icongelante	GARRAFA DE ANTICONGELANTE, PISTON	\$180.00	\$0.00	IVA, - Importe: 57.60	\$360.00
1.00	PIEZA	H87 - Pieza	26101700 - Accesorios y componentes de motor	BANDA, DE ACCESORIOS, GATES	\$650.00	\$0.00	IVA, - Importe: 104.00	\$650.00
1.00	PIEZA	H87 - Pieza	40151510 - Bombas de agua	BOMBA DE AGUA, MORESA	\$2,100.00	\$0.00	IVA, - Importe: 336.00	\$2,100.00
1.00	PIEZA	H87 - Pieza	26111703 - Baterías para vehículos	ACUMULADOR, BCI 48/91 (ESPECIFICACIONES: CCA 720 AMP CA 900 CR- 115 MIN 12V, POLARIDAD (-/+) CASCO A CAMBIO, MOTORCRAFT	\$2,900.00	\$0.00	IVA, - Importe: 464.00	\$2,900.00
1.00	PIEZA	H87 - Pieza	26101302 - Alt ernador	ALTERNADOR, PARA CAMIONETA, VALUE	\$7,500.00	\$0.00	IVA, - Importe: 1200.00	\$7,500.00
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	78181507 - Reparación y mantenimiento automotor y de camiones ligeros	SERVICIO, CAMBIO DE BOMBA DE AGUA	\$900.00	\$0.00	IVA, - Importe: 144.00	\$900.00
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	78181507 - Reparación y mantenimiento automotor y de camiones ligeros	SERVICIO, REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO. REVISION Y VERIFICACION DE LINEAS ELECTRICAS. CAMBIO DE BATERIA / CAMBIO DE ALTERNADOR	\$1,600.00	\$0.00	IVA, - Importe: 256.00	\$1,600.00
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	78181507 - Reparación y mantenimiento automotor y de camiones ligeros	SERVICIO, REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO, SUMINISTRO DE ANTICONGELANTE	\$350.00	\$0.00	IVA, - Importe: 56.00	\$350.00
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	78181507 - Reparación y mantenimiento automotor y de camiones ligeros	SERVICIO, CAMBIO DE BANDA DE MOTOR (ACCESORIOS)	\$400.00	\$0.00	IVA, - Importe: 64.00	\$400.00

CFDI RELACIONADOS

Tipo de relación:

Lista de CFDI's relacionados:

Total con letra: diecinueve mil cuatrocientos cuarenta y un Pesos 60/100 M.N.

Observaciones: RV1812-0162 OSV-1161

Table with 2 columns: Description (Subtotal, Descuentos, Impuestos Traslados, Ret. ISR, Ret. IVA, Total) and Amount (\$16,760.00, \$2,681.60, \$0.00, \$0.00, \$19,441.60)



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor: 00001000000701592809
Folio Fiscal: 8AA3C950-8D83-46C8-8044-61881D48FD6E
No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000709182898
Fecha y hora de certificación: 2024-11-07T15:05:36

Sello digital del CFDI

LRJYbarD8eC7D8Vjt0SjAGA29QqN5aQdggYzBwYnB/Ys0WXY0B1Om3alxFn9bgerNE1ujr8PXNcUenrkzlwKq2ohk4dMwXVbM7A/x34SdxmO2vRVQVhtejJQQy4Am+GeioSlu2dpQ...

Sello del SAT

Nn3RVkfVqja6y2oBNeIXd0nMPznRmp1gs6qQq7IWktS1F86wKxH5AC9YNe1b4+48V3WS6JCC78KXU+fb7YraC+n1cX9iKH0D9uCsjn74hiVPHmEkMABcJyalYkdFWpC2F1VnGhDO4nE...

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.1|8AA3C950-8D83-46C8-8044-61881D48FD6E|2024-11-07T15:05:36|MAS0810247C0|LRJYbarD8eC7D8Vjt0SjAGA29QqN5aQdggYzBwYnB/Ys0WXY0B1Om3alxFn9bgerNE1ujr8PXNcUenrkzlwKq2ohk4dMwXVbM7A/x34SdxmO2vRVQVhtejJQQy4Am+GeioSlu2dpQVhtejJQQy4Am+GeioSlu2dpQ...