

Lugar de expedición (C.P.): 24090

Fecha de Expedición 30/Oct/2024 13:44:30

Receptor:
RFC: GEC950401659
Cliente: PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
Régimen Fiscal 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos
Exportación 01 - No aplica
Forma de Pago: 99 - Por definir

Marca Tipo
Modelo 0.00 Placas
Domicilio Fiscal 24000
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Cantidad	Unidad	ClaveProdServ	Concepto/Descripción	No. Parte	Valor unitario	Descuento	Impuestos	Importe
1.000	E48 SERVICIO	78181500	CAMBIO DE TOLVAS DE RUEDAS DELANTERAS		\$600.00	\$0.00	IVA, - Importe: 96.00	\$600.00
1.000	H87 PIEZA	25172609	TOLVA DE RUEDA DELANTERA IZQUIERDA		\$460.00	\$0.00	IVA, - Importe: 73.60	\$460.00
1.000	H87 PIEZA	25172609	TOLVA DE RUEDA DELANTERA DERECHA		\$460.00	\$0.00	IVA, - Importe: 73.60	\$460.00



Tipo Relación:

-

Total con letra:

MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 20/100 M.N.

Subtotal:

\$1,520.00

Descuentos:

\$0.00

Impuestos Traslados:

\$243.20

Impuestos Retenidos:

\$0.00

Total:

\$1,763.20

Sello digital del CFDI

Serie del Certificado del emisor: 00001000000510702691

B8V026yrvkwICN6cixG9M5PIC/cU+4PTLCb1dasPe+J8J/86BDRJnydmiE8tJM9XxuKVx3x1qljMzjSXPX9JR101tVyhQclsdIX6ly7QXf/UDimsDddDFbdmJrjopaiNDakhZq2WmOaB+crvmeJ+WfM8w9V
S77gyLAt+DWyUyXod2feMTnMNNQ6K4u38RqYQKrTL3qd/fPb48clbtMHYCVgftNC6/9cAh+n9HrVEhWnkdJ5xNI4k8rA1bE5wy3VKlzOrDop2zHzniP2r4HmbHpPUSf1B+HNm07cJKPLT10HoFxs+OMbDZ
Ah6AqRUG3v8sWs3QGktJ8AbyQYicR0mQ==

Sello del SAT

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000709182898

QGEyQF3wgAiREvRchlZfw9REOd001kHdZVncByvzha1MVFa5033Qvtf6Sj0g5dfBUMOG3S1dtd+AD17gpFkk1uqJRVmnHD5cam5rjA7tdQDK3OI3n9UEXabfMREUJf5jAEaxgCijwS8BLY0QsS5iffByXz
JeVO6b3CFmcJLNgFLFztYqWwCclegJfUfIU3xX2umIneW+PUHHTzYbnxJcnNS5KZNOVB2o8WkkxbKiethQ8EsfIOAifMwLyXq0BuZpdW9TILuHnaaT10roq3UKy2sj0bdF5Ek+OzpUER0ck/rCx5cfyUlj3UJH
z+omHZB5QuyX/H3B7ro9SDxjkl5Q==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.1|30494D2E-0FFF-4E3C-B8F5-C872A865951B|2024-10-30T16:45:06|MAS0810247C0|B8V026yrvkwICN6cixG9M5PIC/cU+4PTLCb1dasPe+J8J/86BDRJnydmiE8tJM9XxuKVx3x1qljMzjSXPX
9JR101tVyhQclsdIX6ly7QXf/UDimsDddDFbdmJrjopaiNDakhZq2WmOaB+crvmeJ+WfM8w9VVS77gyLAt+DWyUyXod2feMTnMNNQ6K4u38RqYQKrTL3qd/fPb48clbtMHYCVgftNC6/9cAh+n9HrVEhWnkdJ5
xNI4k8rA1bE5wy3VKlzOrDop2zHzniP2r4HmbHpPUSf1B+HNm07cJKPLT10HoFxs+OMbDZAh6AqRUG3v8sWs3QGktJ8AbyQYicR0mQ=||00001000000709182898||

Este documento es una representación impresa de un CFDI v4.0