ADIEL ISAAC DORANTES UC

RFC: DOUA020628V94

Tipo de Comprobante: I - Ingreso Lugar de Expedición: 24560

Régimen Fiscal: 626 - Régimen Simplificado de Confianza

Forma de pago Método de pago Moneda: 99 - Por definir

PPD - Pago en parcialidades o diferido

MXN - Peso Mexicano

Folio Fecha

Tipo de cambio:

- **659** 4/12/2024 10:12:43

Datos del cliente

Cliente: PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

R.F.C.: GEC950401659

Domicilio fiscal: 24000

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Referencia

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
2.00	PIEZAS	H87 - Pieza	25172001 - Sistemas de suspensión para automóviles	HORQUILLA SUPERIOR	2,300.000	0.00	ISR 57.50 002 - IVA - 736.00	4,600.00
1.00	PIEZAS	H87 - Pieza	25174204 - Sistema de dirección hidráulica	ROTULA INFERIOR LADO DERECHO	600.000	0.00	ISR 7.50 002 - IVA - 96.00	600.00
1.00	SERVICIOS	E48 - Unidad de servicio	78181500 - Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos	REVISIÓN Y CORRECCIÓN DEL SISTEMA DE SUSPENSIÓN Y DIRECCIÓN	1,000.000	0.00	ISR 12.50 002 - IVA - 160.00	1,000.00
1.00	PIEZAS	H87 - Pieza	25174204 - Sistema de dirección hidráulica	ROTULA INFERIOR LADO IZQUIERDO	600.000	0.00	ISR 7.50 002 - IVA - 96.00	600.00
1.00	SERVICIOS	E48 - Unidad de servicio	78181500 - Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos	CAMBIO DE ROTULA INFERIOR LADO IZQUIERDO	400.000	0.00	ISR 5.00 002 - IVA - 64.00	400.00
1.00	SERVICIOS	E48 - Unidad de servicio	78181500 - Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos	REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA DE RODAMIENTOS	2,000.000	0.00	ISR 25.00 002 - IVA - 320.00	2,000.00
1.00	PIEZAS	H87 - Pieza	15121902 - Grasa	GRASA BAT-3 425 G.	350.000	0.00	ISR 4.38 002 - IVA - 56.00	350.00
1.00	SERVICIOS	E48 - Unidad de servicio	78181500 - Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos	CAMBIO DE ROTULA INFERIOR LADO DERECHO	400.000	0.00	ISR 5.00 002 - IVA - 64.00	400.00
2.00	PIEZAS	H87 - Pieza	31171500 - Rodamientos	BALERO MAZA TRASERO	2,300.000	0.00	ISR 57.50 002 - IVA - 736.00	4,600.00
2.00	PIEZAS	H87 - Pieza	31171500 - Rodamientos	BALERO MASA DELANTERO	3,870.000	0.00	ISR 96.75 002 - IVA - 1,238.40	7,740.00
Importe con	letra							
VEINTICINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 77/100 M.N. Subtotal								22,290.00

 Subtotal
 22,290.00

 Impuestos Trasladados
 3,566.40

 Retención I.S.R.:
 278.63

 Total
 25,577.77

CFDI Relacionados:

Tipo Relación

CFDI Relacionados



Serie del Certificado del emisor Folio fiscal No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000701486858 2B41A608-1DC2-4F9C-B584-FA2AA98FC231 00001000000709182898 Diciembre 4 2024 - 10:12:45

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDi

Ys Ema 0 Y f jsploTqFy2jCfmhtbr5uqhtAt5r8gQUBUdI5kQVj58ABcEWbPYQaVM3JRGuzoM8pquk7DvWKSQonMOG3 is XY24zwQ69LB6XYpMprjJEJsm5MslS7abqWUqYX0ESwn/W/62 io W9VfGyCm/1 i+ALLinEeu6wnQ0U+0iNqrxVfSMRuWxFnIZ637UoXdPs8l1fgQK/oMmk87M8MQsOo8kjnFEaeDe2uZ9lkfHxB5f1vtI4+olPieGMeByxMYCqIEAPrD7qiWAQf/HK/QZe4IS4sHEwNLSsD1sE5d3tvst5ZfsAfgJ05pZtH/3Vv0 Zl6BdCFYLeLAUVz9bhqAng==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.1|2B41A608-1DC2-4F9C-B584-FA2AA98FC231|2024-12-04T10:12:45|MAS0810247C0|d+lu Z9 oks XCAr5 La9Xtlt LjCF6OKFvMsHqrlLBej8 FpC2ULrFS1 oRqRzzvpzC/c4Dl8lS2ZLyR0 LeVmFZ/hft and the property of the property ofCXjKvMr6StUHl8MfyzDLYQREjz2yEgL4b2gDv9L2UAnyQtl16Cy5NQV/RwnitizG2N7l25HXG7FfBSbr2NQV/RwnitizG2NQVELGaGlqgYT75wkkE9CPIA7XiQ7lLdcPwDi3pu3WHUh3AeT6uYJy3KCm5oP13P+gsgEl4KvV3MKYCOIDBZPUVRfRxVq05TB0nsJD1pYnlZMynSHUK1hB8xOYIN3/qJWeAkMirddhFK/2fZb39pLqmo1AOuE4z6hf6hX/a4WIUbJle/rhTEw==|0000100000709182898||