

MAURICIO MARTIN CAMPOS CUPUL

SERVICIO CAMPOS

RFC: CACM8807291H2

Régimen: 612 - Personas Físicas con Actividades  
Empresariales y Profesionales

México

SISTEMA FUEL INYECCION - AFINACIONES - FRENSOS - ELÉCTRICO AUTOMOBIL - PEGAS  
LAS MARCAS - FORD - CHRYSLER - NISSAN - CHEVROLET - ENTRE OTRAS



Mauricio Martín Campos Cupul

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| <b>Fecha de emisión:</b>       | 2024-10-31 14:37:41  |
| <b>Fecha de certificación:</b> | 2024-10-31T15:38:04  |
| <b>Certificado emisor:</b>     | 00001000000510776950 |
| <b>Certificado SAT:</b>        | 00001000000507247013 |
| <b>Tipo comprobante:</b>       | Ingreso              |

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

RFC: GEC950401659

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Régimen: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P.: 24000

Folio fiscal: 9493b657-aecf-42d8-a903-50c40dc98c26

No. de comprobante: 563 Lugar expedición: 24085

Método de pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Forma pago: 99 - Por definir

Moneda: MXN Peso Mexicano Tipo cambio: 1.000000

Exportación: 01 - No aplica

## Factura

| Cantidad  | Código | Clave prod/sv | Clave unidad | Descripción  | P/U                         | Importe  |
|---|--------|---------------|--------------|--|-----------------------------|----------|
| 1   |        | 25172000      | PR           | JUEGO DE GOMAS DE BARRA ESTABILIZADORA SYD   | 350.00                      | 350.00   |
| <b>Clave de unidad:</b> PR - Par                            |        |               |              |  | <b>Núm. identificación:</b> |          |
| <b>Objeto de impuestos:</b> 02 - Sí objeto de impuesto.     |        |               |              |  |                             |          |
| Impuesto: Traslado Base: 350.00 002 - IVA Tasa 16% 56.00    |        |               |              |  |                             |          |
| 2   |        | 25172000      | H87          | TORNILLO ESTABILIZADOR SYD   | 402.00                      | 804.00   |
| <b>Clave de unidad:</b> H87 - Pieza                         |        |               |              |  | <b>Núm. identificación:</b> |          |
| <b>Objeto de impuestos:</b> 02 - Sí objeto de impuesto.     |        |               |              |  |                             |          |
| Impuesto: Traslado Base: 804.00 002 - IVA Tasa 16% 128.64   |        |               |              |  |                             |          |
| 1   |        | 40151500      | H87          | BULBO DE ACEITE FORD   | 1,200.00                    | 1,200.00 |
| <b>Clave de unidad:</b> H87 - Pieza                         |        |               |              |  | <b>Núm. identificación:</b> |          |
| <b>Objeto de impuestos:</b> 02 - Sí objeto de impuesto.     |        |               |              |  |                             |          |
| Impuesto: Traslado Base: 1,200.00 002 - IVA Tasa 16% 192.00 |        |               |              |  |                             |          |
| 1   |        | 25172000      | H87          | BUJE DE HORQUILLA INFERIOR TREAD SAVER   | 1,149.00                    | 1,149.00 |
| <b>Clave de unidad:</b> H87 - Pieza                         |        |               |              |  | <b>Núm. identificación:</b> |          |
| <b>Objeto de impuestos:</b> 02 - Sí objeto de impuesto.     |        |               |              |  |                             |          |
| Impuesto: Traslado Base: 1,149.00 002 - IVA Tasa 16% 183.84 |        |               |              |  |                             |          |
| 1   |        | 78181500      | E48          | REVISION Y/O REPARACION AL SISTEMA DE SUSPENSION Y DIRECCION// CAMBIO DE TORNILLOS ESTABILIZADORES | 600.00                      | 600.00   |
| <b>Clave de unidad:</b> E48 - Unidad de servicio            |        |               |              |  | <b>Núm. identificación:</b> |          |
| <b>Objeto de impuestos:</b> 02 - Sí objeto de impuesto.     |        |               |              |  |                             |          |
| Impuesto: Traslado Base: 600.00 002 - IVA Tasa 16% 96.00    |        |               |              |  |                             |          |
| 1   |        | 78181500      | E48          | REVISION Y/O REPARACION DE FUGA DE ACEITE// CAMBIO DE BULBO DE ACEITE                              | 500.00                      | 500.00   |
| <b>Clave de unidad:</b> E48 - Unidad de servicio            |        |               |              |  | <b>Núm. identificación:</b> |          |

|  |  |          |     |   |                       |                      |  |
|--|--|----------|-----|---|-----------------------|----------------------|--|
| Objeto de impuestos: 02 - Sí objeto de impuesto.                 |  |          |     |   |                       |                      |  |
| Impuesto: Traslado Base: 500.00 002 - IVA Tasa 16% 80.00         |  |          |     |   |                       |                      |  |
| 1  |  | 78181500 | E48 | CAMBIO DE GOMAS DE BARRA ESTABILIZADORA | 500.00                | 500.00               |  |
| Clave de unidad: E48 - Unidad de servicio                        |  |          |     |   |                       | Núm. identificación: |  |
| Objeto de impuestos: 02 - Sí objeto de impuesto.                 |  |          |     |   |                       |                      |  |
| Impuesto: Traslado Base: 500.00 002 - IVA Tasa 16% 80.00         |  |          |     |   |                       |                      |  |
| 1  |  | 78181500 | E48 | CAMBIO DE BUJE DE HORQUILLA INFERIOR    | 350.00                | 350.00               |  |
| Clave de unidad: E48 - Unidad de servicio                        |  |          |     |   |                       | Núm. identificación: |  |
| Objeto de impuestos: 02 - Sí objeto de impuesto.                 |  |          |     |   |                       |                      |  |
| Impuesto: Traslado Base: 350.00 002 - IVA Tasa 16% 56.00         |  |          |     |   |                       |                      |  |
|  |  |          |     |   | Subtotal              | 5,453.00             |  |
|  |  |          |     |   | Traslado IVA Tasa 16% | 872.48               |  |
| Seis mil trescientos veinticinco pesos 48/100 M.N.               |  |          |     |   | TOTAL                 | 6,325.48             |  |
| Comentarios<br>UNIDAD FORD EXPLORER PLACAS DHN-941-A RV1613-0026 |  |          |     |   |                       |                      |  |

"Este Documento es una Representación Impresa de una versión CFDI 4.0"

**Cadena Digital del Complemento de Certificado Digital del SAT:**

||1.1|9493b657-aecf-42d8-a903-50c40dc98c26|2024-10-31T15:38:04|JJDYKlp002VNFGARcCkqPdLI31+fxofqffJG+LNnZ  
o4iwCbmyhQxLvAXAMZZAdjMGhN8HsjwD0I5Gu08bEEr7uECaghE3JP1C6nN8ZA150iQGZX3w4876XAuiyapO/6p9lSc1BN5/LWG+MqIM  
DGfBPZwrifyFNr6dLoFqaLFTm39Ssl5dxEMDHS75zetXYT1jpp8xoyplLoAdFLofFnWcMA4Fs/GsNI7QaF9fVOMA3/AtE0MrV0eF+yP0UoG  
fk9nfXtSpgchPUdm37KfUJWBv0PsSrGLs6rqHCo74jvWGIIxayamdoyfYwGw5Ndr0P6LFQp3/ryZMo0rWHZWinSmlATQ==|00001000  
000507247013|



**Sello Digital del Emisor:**

JJDYKlp002VNFGARcCkqPdLI31+fxofqffJG+LNnZo4iwCbmyhQxLvAXAMZZAdjMGhN8HsjwD0I5Gu08bEEr7uECaghE3JP1C6nN8ZA1  
50iQGZX3w4876XAuiyapO/6p9lSc1BN5/LWG+MqIMDGfBPZwrifyFNr6dLoFqaLFTm39Ssl5dxEMDHS75zetXYT1jpp8xoyplLoAdFLofFn  
WcMA4Fs/GsNI7QaF9fVOMA3/AtE0MrV0eF+yP0UoGfk9nfXtSpgchPUdm37KfUJWBv0PsSrGLs6rqHCo74jvWGIIxayamdoyfYwGw5N  
dr0P6LFQp3/ryZMo0rWHZWinSmlATQ==

**Sello Digital del SAT:**

nUGUk6plp4isDbfldk4OQz6SAsBkG8ZQmCGSozYe2AWB4XHaG2ydVYjN70nakTQmV3H6lJeFu7eed7+OFxqKY3NF/V3HV9G6T34rp59  
pmLa6xSgogUcxbEDgt4JM5+ASx7+dVvqsSTbYHYkUN0p4/unf2LnOkOPl6xq40yBYR90PFSjZxhF3A8l3tALmmrrAUK15pW3HBXhJQG  
3tsvnF6E/Z1/Xs32OWhVNFU4TzHM0GzjTY7npGqdRwJTtEBNVrgVYV8hNT1FKmt5VUSmTwo8Njt5j4FU5GMWf2gCvaio9L+MghQmMqok  
dF2+BM4YTzk3XpekSz8wdTtwXqtS5Q==

**RFC PAC:** CAD100607RY8