



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SAFIN.SC-004

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES
DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS
SOLICITUD DE SERVICIO VEHICULAR



SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

RAMO 14-SECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA

10/10/2024

UNIDAD 15-UNIDAD ADMINISTRATIVA



ESTATUS Cotizada

RV1415-0476

OBSERVACIONES SE REQUIERE EL SERVICIO CORRECTIVO: AL TRATAR DE FRENAR LA UNIDAD, SE ESCUCHA UN CHILLIDO POR LAS LLANTAS DELANTERAS Y TRASERAS ASIGNADO AL PROVEEDOR NO. 2317 SERVILLANTAS DEL CARMEN, S.A.

DETALLES DE LA REQUISICIÓN

Table with 8 columns: CLAVE, DESCRIPCIÓN, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO, IMPORTE, % IVA, TOTAL. Includes rows for 3551-REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE and 2961-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE.

Fecha Envío : 21/10/2024

Fecha Límite de Cotización : 22/10/2024

22-23

OBSERVACIÓN A PROVEEDORES:

DESPUES DE VERIFICAR LA COTIZACION Y EL DIAGNOSTICO SE DETECTA LO SIGUIENTE:
1. EXISTE INCONSISTENCIA DE CONCEPTOS CON RESPECTO AL DIAGNOSTICO.
A) LAS ANOTACIONES DE LA MANO DE OBRA LO ANEXA EN LA REFACCIÓN (JUEGO DE BALATAS DELANTERAS), ASÍ MISMO NO ANOTA LA MARCA.
B) DESCRIBE QUE REQUIERE CAMBIO DE BALATAS TRASERAS Y DISCOS TRASEROS, SIN EMBARGO NO SE PRECIBEN LAS REFACCIONES EN LA COTIZACION PROPUESTA.
C) ANEXA RECTIFICACION DE DISCO TRASERO, SIN EMBARGO HACE MENCION QUE REQUIERE EL CAMBIO DE

PROVEEDORES INVITADOS

Table with 5 columns: FOLIO, NOMBRE, RFC, DOMICILIO, TELÉFONO. Row 1: 2317 SERVILLANTAS DEL CARMEN, S.A., SCA720801JM5, 31; NO. EXT. 102; ENTRE CALLE 38 Y 40; CUAUHTÉMOC; CP. 24170, (938) 938 111 212

VEHÍCULO

Table with 7 columns: DESCRIPCION, MODELO, PLACA, LINEA, CILINDROS, SERIE, TARJETA DE CIRCULACIÓN. Row 1: CAMIONETA RAM 1500 CREW CAB SLT 4X4, 2022, CM-265A-2, CAMIONETA, 6, 3C6SRBDG5NG288898, SVA1678021