



Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Serie:

Folio: 10738

Fecha: 13/Dic/2024 16:35:03

24088

Lugar de expedición (C.P.):

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Forma de Pago: 99 - Por definir

Moneda: MXN - Peso Mexicano

EMISOR:

DANIEL ESTRADA MEDINA

RFC: [REDACTED]

Régimen Fiscal: 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR:

Cliente: PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

RFC: GEC950401659

Domicilio Fiscal: 24000

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Clave Unid ad SAT	Clave Prod/Ser vicio	Descripción	Valor unita rio	Descuento	Impuestos	Importe
1.00	PAR	PR - Par	25172000 - Componentes de sistema de suspensión	JUEGO DE, GOMAS DE BARRA ESTABILIZADORA, SYD	\$300.00	\$0.00	IVA, - Importe: 48.00	\$300.00
2.00	PIEZA	H87 - Pieza	31162412 - Horquilla	HORQUILLA SUPERIOR, SYD	\$1,750.00	\$0.00	IVA, - Importe: 560.00	\$3,500.00
2.00	PIEZA	H87 - Pieza	25172000 - Componentes de sistema de suspensión	TORNILLO ESTABILIZADOR, SYD	\$450.00	\$0.00	IVA, - Importe: 144.00	\$900.00
2.00	PIEZA	H87 - Pieza	25172000 - Componentes de sistema de suspensión	ROTULA, INFERIOR, SYD	\$750.00	\$0.00	IVA, - Importe: 240.00	\$1,500.00
2.00	PIEZA	H87 - Pieza	25172004 - Amortiguadores para automóviles	AMORTIGUADOR TRASERO, BOGER	\$1,500.00	\$0.00	IVA, - Importe: 480.00	\$3,000.00
2.00	PIEZA	H87 - Pieza	25172001 - Sistemas de suspensión para automóviles	BASE DE AMORTIGUADOR, DELANTERO, SYD	\$750.00	\$0.00	IVA, - Importe: 240.00	\$1,500.00
2.00	PIEZA	H87 - Pieza	25172004 - Amortiguadores para automóviles	AMORTIGUADOR DELANTERO, BOGER	\$1,500.00	\$0.00	IVA, - Importe: 480.00	\$3,000.00
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	78181507 - Reparación y mantenimiento automotor y de camiones ligeros	SERVICIO, REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA DE SUSPENSION. ALINEACION	\$400.00	\$0.00	IVA, - Importe: 64.00	\$400.00
2.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	78181507 - Reparación y mantenimiento automotor y de camiones ligeros	SERVICIO, CAMBIO DE TORNILLO ESTABILIZADOR	\$300.00	\$0.00	IVA, - Importe: 96.00	\$600.00
2.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	78181507 - Reparación y mantenimiento automotor y de camiones ligeros	SERVICIO, CAMBIO DE AMORTIGUADORES TRASEROS	\$350.00	\$0.00	IVA, - Importe: 112.00	\$700.00
2.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	78181507 - Reparación y mantenimiento automotor y de camiones ligeros	SERVICIO, CAMBIO DE AMORTIGUADOR DELANTERO	\$350.00	\$0.00	IVA, - Importe: 112.00	\$700.00
2.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	78181507 - Reparación y mantenimiento automotor y de camiones ligeros	SERVICIO, CAMBIO DE ROTULA INFERIOR	\$500.00	\$0.00	IVA, - Importe: 160.00	\$1,000.00

Cantidad	Unidad	Clave Unid ad SAT	Clave Prod/Ser vicio	Descripción	Valor unitario	Descuento	Impuestos	Importe
2.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	78181507 - Reparación y mantenimiento automotor y de camiones ligeros	SERVICIO, CAMBIO DE HORQUILLA SUPERIOR COMPLETA	\$350.00	\$0.00	IVA, - Importe: 112.00	\$700.00
2.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	78181507 - Reparación y mantenimiento automotor y de camiones ligeros	SERVICIO, CAMBIO DE BASE DE AMORTIGUADOR DELANTERO	\$250.00	\$0.00	IVA, - Importe: 80.00	\$500.00
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	78181507 - Reparación y mantenimiento automotor y de camiones ligeros	SERVICIO, CAMBIO DE GOMA DE BARRA ESTABILIZADORA	\$500.00	\$0.00	IVA, - Importe: 80.00	\$500.00

**CFDI RELACIONADOS**

**Tipo de relación:**

**Lista de CFDI's relacionados:**

**Total con letra:**

veintiun mil ochocientos ocho Pesos 00/100 M.N.

**Observaciones:**

RV1502-0086  
OSV-1439

**Subtotal:** \$18,800.00

**Descuentos:**

**Impuestos Trasladados:** \$3,008.00

**Ret. ISR:** \$0.00

**Ret. IVA:** \$0.00

**Total:** \$21,808.00



**Este documento es una representación impresa de un CFDI**

**Serie del Certificado del emisor:** 00001000000705424792

**Folio Fiscal:** 92B9D7AA-4513-4E35-802A-6EBAF14DBD17

**No. de serie del Certificado del SAT:** 00001000000709182898

**Fecha y hora de certificación:** 2024-12-13T16:35:06

**Sello digital del CFDI**

e88TzCVGnqUAGFGGtKXuEGN0raAfX6LnsDCglDkbHk6Di7FuG3d+OQpoiX5JjnezLUyec1uMHo+ojDgdHLn8SvBEtLu/o3EpUrNiCc3jL0Xss6o6ivOwWvH5l3gGi9hBaZcWT61fGdXx2ae3C2DPxb7mTA1Q2H4rGNMwZBgPzjIP6XrGztl2vkhOz7TT9+AZ5CJ022wg54miHR/xSycQ3FtJWxuucyWQqoscY73b509Q27IN5zywIS+JRUXq08fojcrwWBK9b4AayVqJJOYQQWw/qHPiUKpXLUjYvgn59PDoMIV3DaKkWmg7UofHTDKoG1LuRP1awz5LacPKPmVaw==

**Sello del SAT**

ejORdeWkHmfR8N98yvqW01TPtq68s8jxzhV3XknAA8G96Mj4EG6BK5GvexC120SPlamL/Kf7g24opYs65+BzYEo0e3bldl5bE/gFIPKfXar3BMRi6smOye4t1u8Nn68RUraUK/OleBeaBKf oEmCOKdR7z5f4C1Hif74Lc0KkgSCfB/vihOqbMThnSFufNHkpmjSfryzWnsRjFbhDmW6yGhSdvi8KhZiW23L2JiDjXialPi8yAbR5Fy0tIFEF7fX7z9fIAgRpZt3JvRcnwBXscYt3H8eVss /A9d0hkM4foBLyC4gv6NXs/gSAe7t0dJlHkho0bFk9Ha0OAbA==

**Cadena original del complemento del certificación digital del SAT**

||1.|92B9D7AA-4513-4E35-802A-6EBAF14DBD17|2024-12-13T16:35:06|MAS0810247C0|e88TzCVGnqUAGFGGtKXuEGN0raAfX6LnsDCglDkbHk6Di7FuG3d+OQpoiX5JjnezLUyec1uMHo+ojDgdHLn8SvBEtLu/o3EpUrNiCc3jL0Xss6o6ivOwWvH5l3gGi9hBaZcWT61fGdXx2ae3C2DPxb7mTA1Q2H4rGNMwZBgPzjIP6XrGztl2vkhOz7TT9+AZ5CJ022wg54miHR/xSycQ3FtJWxuucyWQqoscY73b509Q27IN5zywIS+JRUXq08fojcrwWBK9b4AayVqJJOYQQWw/qHPiUKpXLUjYvgn59PDoMIV3DaKkWmg7UofHTDKoG1LuRP1awz5LacPKPmVaw==|00001000000709182898||