



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES



SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN

ORDEN SERVICIO

Estado Campeche
Municipio Campeche
Localidad Campeche
Concepto Servicio Correctivo
Orden de Servicio OSV-0145

Fecha Orden 21/02/2025



21/02/2025
OSV-0145
RV1421-0005

RV1421-0005 - 05/02/202

Plazo de entrega 2 Días hábiles

EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, ESTADO DE CAMPECHE, SIENDO EL DIA MARTES 25 DE FEBRERO DE 2025, SE HACE CONSTAR QUE SE RECIBIO DE CONFORMIDAD EL SERVICIO Y/O ADQUISICION EN PRESENCIA DE LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA RECEPCION.

Entrega por el proveedor 006457-HUGO ALBERTO CASTRO TORRES

Recibe (Quien opera el proyecto)

Poder ejecutivo del estado de Campeche

Nombre RICARDO ROMAN HEREDIA ACOSTA

Cargo ANALISTA "A"

Dependencia 14-SECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA

Unidad 21-CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE (CESP)

VEHICULO

Placa DHS-519-A
Modelo 2011
Serie 3N1EB31S1BK311291
Descripcion NISSAN . TSURU. SEDAN. TRANS. MANUAL

Cilindros 4
Litraje

Linea AUTOMOVIL
Kilometraje 138505
Diseño Motor GASOLINA

DESCRIPCION DEL PROYECTO

Table with 7 columns: PARTIDA, CONCEPTO, MARCA, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO, IMPORTE. Rows include lubricants, vehicle accessories, and repair/maintenance items with their respective costs.

Handwritten signature/initials

DESCRIPCION DEL PROYECTO

PARTIDA	CONCEPTO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
3551 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE						\$3,364.00
0033	REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE MOTOR // CAMBIO DE TERMOSTATO, CAMBIO DE TOMA DE AGUA, CAMBIO DE CODO Y BRIDA CON PIPETA DE TOMA DE AGUA, CAMBIO DE MANGUERAS INFERIOR Y SUPERIOR DE RADIADOR Y SUJETARLA CON ABRAZADERAS, SUMINISTRO DE ANTICONGELANTE, DESMONTAR Y MONTAR RADIADOR.	NA	SERVICIO	1	\$1,900.00	\$1,900.00
0089	CAMBIO DE EMPAQUE DE TAPA DE PUNTERIAS Y SELLADO (SILICON)	NA	SERVICIO	1	\$391.00	\$391.00
1541	LIMPIEZA DE RADIADOR	NA	SERVICIO	1	\$609.00	\$609.00

SUBTOTAL \$6,620.00
IVA \$1,059.20
RESICO \$0.00
TOTAL \$7,679.20

(SON: SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 20/100 M.N)

Cadena Original: |14|21||OSV-0145|6457|76792000|21022025|22|89|2534aaaa

Cadena Encriptada: YVWIk8/PBfJUwqjGwhE4dRiUreczrphPQ8TVQZtwJXs2tsH6FXAVWQbvmyVwQdbW2qFWYFfw9/4=

CLAVES PRESUPUESTARIAS

	MONTO
2111114211742AA109000M004002100850N115A2961	\$3,909.20
2111114211742AA109000M004002100850N115A3551	\$3,364.00
2111114211742AA109000M004002100850N115A2612	\$406.00

TOTAL: \$7,679.20

Clasificación Económica			
Tipo de Gasto	TG	1 - Gasto Corriente	
Fuente de Financiamiento	Fuente de Origen	FO	1 - No Etiquetado
	Tipo de Fuente	TF	5 - Recursos Federales
	Fuente Especifica	FE	A - Recursos Federales del Ejercicio Actual (Participaciones)

Observaciones NINGUNA

Garantía en refacciones 30 Días

Garantía en mano de obra 30 Días

Metodo de pago PPD - Pago en parcialidades o difer

Forma de pago 99 - Por definir

UNA VEZ VERIFICADOS LOS SERVICIOS RECIBIDOS Y/O BIENES ADQUIRIDOS POR PARTE DE LOS QUE EN ESTE ACTO INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE EL MISMO, SE ENCUENTRA EN CONDICION DE SER RECIBIDOS POR PARTE DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL PRESTADOR Y/O PROVEEDOR DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS, Y SE OBLIGA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL ESTADO DE CAMPECHE.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA EL MISMO DIA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

RECIBE POR AL DEPENDENCIA:

ENTREGA POR EL PROVEEDOR:

NOMBRE: RICARDO ROMAN HEREDIA ACOSTA

NOMBRE: ANTONIO CHAN INTERIAN

PUESTO: ANALISTA "A"

FIRMA:



PUESTO: GERENTE

FIRMA:

