



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES
DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS
SOLICITUD DE SERVICIO VEHICULAR

SAFIN.SC-004



SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

RAMO 12-SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE, BIODIVERSIDAD, CAMBIO CLIMÁTICO

12/02/2025

UNIDAD 08-UNIDAD ADMINISTRATIVA



ESTATUS Por Cotizar

RV1208-0005

OBSERVACIONES SERVICIO CORRECTIVO: AL TRATAR DE ENCENDER EL MOTOR NO DA MARCHA. ASIGNADO AL PROVEEDOR 7851 - MAURICIO MARTIN CAMPOS CUPUL

DETALLES DE LA REQUISICIÓN

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
2961 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE							
2943	ALTERNADOR	PIEZA	1	\$10,935.00	\$10,935.00	16.00	\$12,684.60
TOTAL POR PARTIDA							\$12,684.60
3551 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE							
1794	REVISIÓN Y/O REPARACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO DE MOTOR DIESEL	SERVICIO	1	\$3,500.00	\$3,500.00	16.00	\$4,060.00
TOTAL POR PARTIDA							\$4,060.00
TOTAL GENERAL					\$ 14,435.00		\$16,744.60

Fecha Envío : 17/02/2025

Fecha Límite de Cotización : 24/02/2025

21-24

OBSERVACIÓN A PROVEEDORES:

OBSERVACIONES DEPENDENCIA: SERVICIO CORRECTIVO: AL TRATAR DE ENCENDER EL MOTOR NO DA MARCHA. ASIGNADO AL PROVEEDOR 7851 - MAURICIO MARTIN CAMPOS CUPUL

PROVEEDORES INVITADOS

FOLIO	NOMBRE	RFC	DOMICILIO	TELÉFONO
7851	MAURICIO MARTIN CAMPOS CUPUL	CACM8807291H2	ULUMAL; NO. EXT. 49; ENTRE CALLE CHEMUYIL; KALA; CP. 24085	() 981 293 6489

VEHÍCULO

DESCRIPCIÓN	MODELO	PLACA	LINEA	CILINDROS	SERIE	TARJETA DE CIRCULACIÓN
INTERNATIONAL DURA STAR 4300-210 PIPA 6,000 LTS	2014	CP-2300-A	CAMION	6	3HAMMAAR8EL018227	SVA1466552