



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES
DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS
SOLICITUD DE SERVICIO VEHICULAR



SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

RAMO 14-SECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA

20/01/2025

UNIDAD 15-UNIDAD ADMINISTRATIVA



ESTATUS Por Cotizar

RV1415-0054

OBSERVACIONES SE REQUIERE EL SERVICIO CORRECTIVO: AL PASAR LOS TOPES O BACHES, SE ESCUCHA RUIDOS EN LA PARTE DE LAS RUEDAS DELANTERAS Y TRASERAS, ASI MISMO AL ESTAR EN MOVIMIENTO LA UNIDAD SE ACELERA, PERO NO REVOLUCIONA CORRECTAMENTE EL MOTOR. ASIGNADA A 5198 - IVAN CRUZ CUEVAS

ETALLES DE LA REQUISICIÓN

Table with 8 columns: CLAVE, DESCRIPCIÓN, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO, IMPORTE, % IVA, TOTAL. It lists items for vehicle repair and accessories, including baleros, suspension parts, and services.

Fecha Envío : 22/01/2025

Fecha Límite de Cotización : 29/01/2025

29-29

OBSERVACIÓN A PROVEEDORES:

OBSERVACIONES DEPENDENCIA: SE REQUIERE EL SERVICIO CORRECTIVO: AL PASAR LOS TOPES O BACHES, SE ESCUCHA RUIDOS EN LA PARTE DE LAS RUEDAS DELANTERAS Y TRASERAS, ASI MISMO AL ESTAR EN MOVIMIENTO LA UNIDAD SE ACELERA, PERO NO REVOLUCIONA CORRECTAMENTE EL MOTOR. ASIGNADA A 5198 - IVAN CRUZ CUEVAS

PROVEEDORES INVITADOS

Table with 5 columns: FOLIO, NOMBRE, RFC, DOMICILIO, TELÉFONO. It lists Ivan Cruz Cuevas as an invited provider with address and phone number.



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES  
DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL  
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS  
SOLICITUD DE SERVICIO VEHICULAR

SAFIN.SC-004



SAFIN  
GOBIERNO DEL ESTADO  
DE CAMPECHE

RAMO 14-SECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA

20/01/2025

UNIDAD 15-UNIDAD ADMINISTRATIVA



ESTATUS Por Cotizar

RV1415-0054

OBSERVACIONES SE REQUIERE EL SERVICIO CORRECTIVO: AL PASAR LOS TOPES O BACHES, SE ESCUCHA RUIDOS EN LA PARTE DE LAS RUEDAS DELANTERAS Y TRASERAS, ASI MISMO AL ESTAR EN MOVIMIENTO LA UNIDAD SE ACELERA, PERO NO REVOLUCIONA CORRECTAMENTE EL MOTOR. ASIGNADA A 5198 - IVAN CRUZ CUEVAS

VEHÍCULO

DESCRIPCION	MODELO	PLACA	LINEA	CILINDROS	SERIE	TARJETA DE CIRCULACIÓN
VOLKSWAGEN JETTA SEDAN MK VI	2017	DGB-550-B	AUTOMOVIL	4	3VW1K1AJ1HM231619	SVA1701946