



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SAFIN.SC-004

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES
DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS
SOLICITUD DE SERVICIO VEHICULAR



SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

RAMO 14-SECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA

20/01/2025

UNIDAD 15-UNIDAD ADMINISTRATIVA



ESTATUS Por Cotizar

RV1415-0052

OBSERVACIONES SE REQUIERE EL SERVICIO CORRECTIVO: AL ESTAR EN CIRCULACION, TIENDE A PARARSE Y AL INTENTAR ARRANCAR EL MOTOR, NO DA MARCHA. ASIGNADA A 7851 - MAURICIO MARTIN CAMPOS CUPUL

DETALLES DE LA REQUISICIÓN

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
2961 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE							
1659	REGULADOR DE ALTERNADOR	PIEZA	1	\$2,600.00	\$2,600.00	16.00	\$3,016.00
TOTAL POR PARTIDA							\$3,016.00
3551 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE							
0049	REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO.	SERVICIO	1	\$2,500.00	\$2,500.00	16.00	\$2,900.00
TOTAL POR PARTIDA							\$2,900.00
TOTAL GENERAL					\$ 5,100.00		\$5,916.00

Fecha Envío : 22/01/2025

Fecha Límite de Cotización : 29/01/2025

OBSERVACIÓN A PROVEEDORES:

OBSERVACIONES DEPENDENCIA: SE REQUIERE EL SERVICIO CORRECTIVO: AL ESTAR EN CIRCULACION, TIENDE A PARARSE Y AL INTENTAR ARRANCAR EL MOTOR, NO DA MARCHA. ASIGNADA A 7851 - MAURICIO MARTIN CAMPOS CUPUL

PROVEEDORES INVITADOS

FOLIO	NOMBRE	RFC	DOMICILIO	TELÉFONO
7851	MAURICIO MARTIN CAMPOS CUPUL	CACM8807291H2	ULUMAL; NO. EXT. 49; ENTRE CALLE CHEMUYIL; KALA; CP. 24085	() 981 293 6489

VEHÍCULO

DESCRIPCION	MODELO	PLACA	LINEA	CILINDROS	SERIE	TARJETA DE CIRCULACIÓN
CAMIONETA PICK UP CHEVROLET S10 MAX "C" CREW CAB 4X2 CON CONVERSION A PATRULLA	2023	CM-020A-2	CAMIONETA	4	LSFAM3AB3PA047000	SVA1678015