



Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Serie: F

Folio: 22737

Fecha: 18/Feb/2025 14:06:18

24088

Lugar de expedición (C.P.):

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Forma de Pago: 99 - Por definir

Moneda: MXN - Peso Mexicano

EMISOR:

MANUEL HIGINIO ESTRADA MEDINA

RFC: EAMM810301GF2

Régimen Fiscal: 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR:

Cliente: PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

RFC: GEC950401659

Domicilio Fiscal: 24000

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Clave Unid ad SAT	Clave Prod/Ser vicio	Descripción	Valor unitario	Descuento	Impuestos	Importe
1.00	PAR	PR - Par	25172000 - Componentes de sistema de suspensión	JUEGO DE, GOMAS DE BARRA ESTABILIZADORA, SYD	\$400.00	\$0.00	IVA, - Importe: 64.00	\$400.00
2.00	PIEZA	H87 - Pieza	25172000 - Componentes de sistema de suspensión	TORNILLO ESTABILIZADOR, SYD	\$300.00	\$0.00	IVA, - Importe: 96.00	\$600.00
1.00	PIEZA	H87 - Pieza	25172000 - Componentes de sistema de suspensión	BALERO HOMOCINETICO, R ACE	\$650.00	\$0.00	IVA, - Importe: 104.00	\$650.00
2.00	PIEZA	H87 - Pieza	25172000 - Componentes de sistema de suspensión	HORQUILLA INFERIOR, SYD	\$1,050.00	\$0.00	IVA, - Importe: 336.00	\$2,100.00
2.00	PIEZA	H87 - Pieza	25172000 - Componentes de sistema de suspensión	BASE DE AMORTIGUADOR, DELANTERO, SYD	\$500.00	\$0.00	IVA, - Importe: 160.00	\$1,000.00
1.00	PAR	PR - Par	25172000 - Componentes de sistema de suspensión	JUEGO DE, AMORTIGUADORES DELANTEROS, BOGE	\$3,200.00	\$0.00	IVA, - Importe: 512.00	\$3,200.00
1.00	PIEZA	H87 - Pieza	25174200 - Sistema de dirección	CUBREPOLVO, DE BALERO HOMOCINETICO LADO RUEDA, DAI	\$250.00	\$0.00	IVA, - Importe: 40.00	\$250.00
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	78181507 - Reparación y mantenimiento automotor y de camiones ligeros	SERVICIO, DE ALINEACION PARA AUTOMOVIL	\$400.00	\$0.00	IVA, - Importe: 64.00	\$400.00
2.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	78181507 - Reparación y mantenimiento automotor y de camiones ligeros	SERVICIO, CAMBIO DE TORNILLO ESTABILIZADOR	\$300.00	\$0.00	IVA, - Importe: 96.00	\$600.00
2.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	78181507 - Reparación y mantenimiento automotor y de camiones ligeros	SERVICIO, CAMBIO DE AMORTIGUADOR DELANTERO	\$300.00	\$0.00	IVA, - Importe: 96.00	\$600.00
2.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	78181507 - Reparación y mantenimiento automotor y de camiones ligeros	SERVICIO, CAMBIO DE BASE DE AMORTIGUADOR DELANTERO	\$300.00	\$0.00	IVA, - Importe: 96.00	\$600.00
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	78181507 - Reparación y mantenimiento automotor y de camiones ligeros	SERVICIO, CAMBIO DE BALERO HOMOCINETICO LADO RUEDA	\$600.00	\$0.00	IVA, - Importe: 96.00	\$600.00

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Prod/Servicio	Descripción	Valor unitario	Descuento	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	78181507 - Reparación y mantenimiento automotor y de camiones ligeros	SERVICIO, REVISION Y REPARACION DEL SISTEMA DE SUSPENSION Y DIRECCION, CAMBIO DE HORQUILLA INFERIOR LADO DERECHO	\$400.00	\$0.00	IVA, - Importe: 64.00	\$400.00
2.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	78181507 - Reparación y mantenimiento automotor y de camiones ligeros	SERVICIO, CAMBIO DE GOMA DE BARRA ESTABILIZADORA	\$200.00	\$0.00	IVA, - Importe: 64.00	\$400.00
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	78181507 - Reparación y mantenimiento automotor y de camiones ligeros	SERVICIO, CAMBIO DE CUBREPOLVOS	\$600.00	\$0.00	IVA, - Importe: 96.00	\$600.00
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	78181507 - Reparación y mantenimiento automotor y de camiones ligeros	SERVICIO, CAMBIO DE HORQUILLA INFERIOR LADO IZQUIERDO	\$400.00	\$0.00	IVA, - Importe: 64.00	\$400.00

CFDI RELACIONADOS

Tipo de relación:

Lista de CFDI's relacionados:

Total con letra:
catorce mil ochocientos cuarenta y ocho Pesos 00/100 M.N.

Observaciones:

RV0812-0004
OSV-0101

Subtotal: \$12,800.00
Descuentos:
Impuestos Traslados: \$2,048.00
Ret. ISR: \$0.00
Ret. IVA: \$0.00
Total: \$14,848.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor: 00001000000701592809
Folio Fiscal: EFC0BF2E-AFDD-49FD-B73A-13BFB792FBFA
No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000709182898
Fecha y hora de certificación: 2025-02-18T14:06:22

Sello digital del CFDI

Fu4N99czaNUZUyJz6rx6ZGyEEQEYIPit+YD8Uc8gGAWkxDeeWerO4xAHsRyPdwvPvvnUb+2zQ4gUb3z7amkgbzGKNN6+1KjeOvENnM4IIzF2nkN9r1dkieX6uUwdf+qOnVWmIQPRX10UjuBcRwubZIS/98TQQZfj1+6UpJ2wLnJwYfYfeBylVnlh5PR+cEe1htVqX3olz03DpnQZar1jZd8QdZR+2MflfWfLWb7NncXPeBUiVawzuQDDowb3RbCM97QbBch7o5nk+mP+ScVx/4npR1LWFQR7+soAwlJTUQwSrPu01jo4O9Hpa74cCxyiLX/wc9kKiBRDYHpozma==

Sello del SAT

V1yay3HXJfv7r/ItcMxsGrcdkIMVMM6DFSWEAZ3WVBBgQO9PwIDVCdamxki3ZLizgHgrcpad3LnFeXIM68EwdnbpocuN1YbkU5Bi1wRT8kf8qJE66GPl05XuzROA1lvZjq2n3KP+xnUb+2zQ4gUb3z7amkgbzGKNN6+1KjeOvENnM4IIzF2nkN9r1dkieX6uUwdf+qOnVWmIQPRX10UjuBcRwubZIS/98TQQZfj1+6UpJ2wLnJwYfYfeBylVnlh5PR+cEe1htVqX3olz03DpnQZar1jZd8QdZR+2MflfWfLWb7NncXPeBUiVawzuQDDowb3RbCM97QbBch7o5nk+mP+ScVx/4npR1LWFQR7+soAwlJTUQwSrPu01jo4O9Hpa74cCxyiLX/wc9kKiBRDYHpozma==|000010000709182898||

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.1|EFC0BF2E-AFDD-49FD-B73A-13BFB792FBFA|2025-02-18T14:06:22|MAS0810247C0|Fu4N99czaNUZUyJz6rx6ZGyEEQEYIPit+YD8Uc8gGAWkxDeeWerO4xAHsRyPdwvPvvnUb+2zQ4gUb3z7amkgbzGKNN6+1KjeOvENnM4IIzF2nkN9r1dkieX6uUwdf+qOnVWmIQPRX10UjuBcRwubZIS/98TQQZfj1+6UpJ2wLnJwYfYfeBylVnlh5PR+cEe1htVqX3olz03DpnQZar1jZd8QdZR+2MflfWfLWb7NncXPeBUiVawzuQDDowb3RbCM97QbBch7o5nk+mP+ScVx/4npR1LWFQR7+soAwlJTUQwSrPu01jo4O9Hpa74cCxyiLX/wc9kKiBRDYHpozma==|000010000709182898||