



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES
 DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL
 SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS



SAFIN
 GOBIERNO DEL ESTADO
 DE CAMPECHE

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN

ORDEN SERVICIO

Estado Campeche
 Municipio Campeche
 Localidad Campeche
 Concepto Servicio Correctivo
 Orden de Servicio OSV-0029

Fecha Orden 17/02/2023



17/02/2023
 OSV-0029
 RV0302-0002

RV0302-0002 - 07/02/202

Plazo de entrega 2 Días hábiles

EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, ESTADO DE CAMPECHE, SIENDO EL DÍA VIERNES 24 DE FEBRERO DE 2023, SE HACE CONSTAR QUE SE RECIBIO DE CONFORMIDAD EL SERVICIO Y/O ADQUISICION EN PRESENCIA DE LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA RECEPCION.

Entrega por el proveedor 003088-MANUEL HIGINIO ESTRADA MEDINA

Recibe (Quien opera el proyecto)

Poder ejecutivo del estado de Campeche

Nombre JUAN ALBERTO INURRETA OJEDA

Cargo CHOFER "A"

Dependencia 03-SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Unidad 02-Subsecretaría de Administración y Finanzas

VEHICULO

Placa DHN-911-A
 Modelo 2016
 Serie 3VW1M1AJ5GM235486
 Descripción VOLKSWAGEN JETTA SEDAN MK VI TRASNM. STD

Cilindros 4
 Litraje 2.0L

Línea AUTOMOVIL
 Kilometraje 85702
 Diseño Motor GASOLINA

DESCRIPCION DEL PROYECTO

PARTIDA	CONCEPTO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
2961 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE						\$11,600.00
0044	TORNILLO ESTABILIZADOR	SYD	PIEZA	2	\$350.00	\$700.00
0103	HORQUILLA INFERIOR	SYD	PIEZA	2	\$1,850.00	\$3,700.00
0110	BASE DE AMORTIGUADOR DELANTERO	SYD	PIEZA	2	\$1,200.00	\$2,400.00
0191	AMORTIGUADOR DELANTERO.	BOGER	PIEZA	2	\$1,600.00	\$3,200.00
3551 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE						\$3,190.00
0001	SERVICIO DE ALINEACION PARA AUTOMOVIL	N/A	SERVICIO	1	\$350.00	\$350.00
0043	CAMBIO DE TORNILLO ESTABILIZADOR	N/A	SERVICIO	2	\$200.00	\$400.00
0093	CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS	N/A	SERVICIO	2	\$400.00	\$800.00
0139	CAMBIO DE BASE DE AMORTIGUADOR DELANTERO	N/A	SERVICIO	2	\$250.00	\$500.00
1681	CAMBIO DE HORQUILLAS INFERIORES LADO IZQUIERDO	N/A	SERVICIO	1	\$350.00	\$350.00
1682	CAMBIO DE HORQUILLAS INFERIORES LADO DERECHO	N/A	SERVICIO	1	\$350.00	\$350.00

23 -> 24, 27

SUBTOTAL \$12,750.00
IVA \$2,040.00
RESICO \$0.00
TOTAL \$14,790.00

(SON: CATORCE MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N)

Cadena Original : |03|02||OSV-0029|3088|147900000|17022023|17|81|2450aaaa
 Cadena Encriptada : sVHTqbnZb8RxuFT/TdRkXZu1z1ySq5/7w5yzC3INwdqEYYPKXv1L8zjEfarTkLnpCwBkgI5uglc=

CLAVES PRESUPUESTARIAS	MONTO
2111103021851BB037000M012010110380N115A2961	\$11,600.00
2111103021851BB037000M012010110380N115A3551	\$3,190.00

TOTAL: \$14,790.00

Clasificación Económica			
Tipo de Gasto		TG	1 - Gasto Corriente
Fuente de Financiamiento	Fuente de Origen	FO	1 - No Etiquetado
	Tipo de Fuente	TF	5 - Recursos Federales
	Fuente Especifica	FE	A - Recursos Federales del Ejercicio Actual (Participaciones)

Observaciones SIN OBSERVACIONES

Garantía en refacciones 90 Días

Garantía en mano de obra 30 Días

Metodo de pago PPD - Pago en parcialidades o dife:

Forma de pago 99 - Por definir

UNA VEZ VERIFICADOS LOS SERVICIOS RECIBIDOS Y/O BIENES ADQUIRIDOS POR PARTE DE LOS QUE EN ESTE ACTO INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE EL MISMO, SE ENCUENTRA EN CONDICION DE SER RECIBIDOS POR PARTE DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL PRESTADOR Y/O PROVEEDOR DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS, Y SE OBLIGA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL ESTADO DE CAMPECHE.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA EL MISMO DIA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

RECIBE POR AL DEPENDENCIA:

NOMBRE: JUAN ALBERTO INURRETA OJEDA

PUESTO: CHOFER "A"

FIRMA:

ENTREGA POR EL PROVEEDOR:

NOMBRE: SUSAN LIZETT LEON SOLIS

PUESTO: ASISTENTE ADMINISTRATIVO

FIRMA: