

**PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE**

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES
 DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL
 SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS



SAFIN
 GOBIERNO DEL ESTADO
 DE CAMPECHE

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN**ORDEN SERVICIO**

Estado Campeche
 Municipio Campeche
 Localidad Campeche
 Concepto Servicio Correctivo
 Orden de Servicio OSV-0049

Fecha Orden 27/02/2023



27/02/2023
 OSV-0049
 RV1710-0001

RV1710-0001 - 10/02/202

Plazo de entrega 4 Días hábiles

EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, ESTADO DE CAMPECHE, SIENDO EL DIA JUEVES 2 DE MARZO DE 2023, SE HACE CONSTAR QUE SE RECIBIO DE CONFORMIDAD EL SERVICIO Y/O ADQUISICION EN PRESENCIA DE LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA RECEPCION.

Entrega por el proveedor 005183-KAREN MICHEL PACHECO MORENO

Recibe (Quien opera el proyecto)

Poder ejecutivo del estado de Campeche

Nombre JAVIER JESUS QUINTERO ARVEA

Cargo DIRECTOR DE AREA

Dependencia 17-CONSEJERÍA JURÍDICA

Unidad 10-Dirección Administrativa

VEHICULO

Placa CP-2260-A

Cilindros 6

Linea CAMIONETA

Modelo 2008

Litraje 3.7

Kilometraje 288000

Serie 1D3HE48K18S529434

Diseño Motor GASOLINA

Descripcion DODGE DAKOTA DOBLE CABINA SLT PICK UP.

DESCRIPCION DEL PROYECTO

PARTIDA	CONCEPTO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
2612	LUBRICANTES Y ADITIVOS					\$359.60
0062	GARRAFA DE ANTICONGELANTE 3.7 LITROS	ECOM	GARRAFA	2	\$155.00	\$310.00
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE					\$7,069.04
0036	RADIADOR PARA CAMIONETA	POLAR	PIEZA	1	\$2,908.00	\$2,908.00
0109	POLEA LOCA	KEEPPONGREEN	PIEZA	1	\$250.00	\$250.00
0455	BOMBA DE AGUA PARA CAMIONETA	CARTER	PIEZA	1	\$1,336.00	\$1,336.00
0704	FAN CLUTCH	DURALAST	PIEZA	1	\$1,600.00	\$1,600.00
3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE					\$1,276.00
0366	REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO./REEMPLAZO DE RADIADOR,BOMBA DE AGUA Y FAN CLUTCH Y POSTURA DE ANTICONGELANTE.	N/A	SERVICIO	1	\$950.00	\$950.00
1261	REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA DE BANDAS, TENSORES Y POLEAS/REEMPLAZAR POLEA LOCA	N/A	SERVICIO	1	\$150.00	\$150.00

SUBTOTAL \$7,504.00-
 IVA \$1,200.64/
 RESICO \$0.00
 TOTAL \$8,704.64

28-D1, 2, 3, 6

(SON: OCHO MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS 64/100 M.N)

Cadena Original : |17|10|OSV-0049|5183|87046400|27022023|8|94|0232aaaa

Cadena Encriptada : 4LILYFSfPwDQCgizJkA3KOhl/MNgfMT/CjReZVJhSF69Ua5NjP0qYqn9IWYd7pzgJJ9B5hoNqHc=

CLAVES PRESUPUESTARIAS	MONTO
2111117101351AA004000R033001406430N115A3551	\$1,276.00
2111117101351AA004000R033001406430N115A2961	\$7,069.04
2111117101351AA004000R033001406430N115A2612	\$359.60

TOTAL: \$8,704.64

Clasificación Económica			
Tipo de Gasto	TG	1 - Gasto Corriente	
Fuente de Financiamiento	Fuente de Origen	FO	1 - No Etiquetado
	Tipo de Fuente	TF	5 - Recursos Federales
	Fuente Especifica	FE	A - Recursos Federales del Ejercicio Actual (Participaciones)

Observaciones Sin observaciones

Garantía en refacciones 30 Días

Garantía en mano de obra 30 Días

Metodo de pago PPD - Pago en parcialidades o diferido

Forma de pago 99 - Por definir

UNA VEZ VERIFICADOS LOS SERVICIOS RECIBIDOS Y/O BIENES ADQUIRIDOS POR PARTE DE LOS QUE EN ESTE ACTO INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE EL MISMO, SE ENCUENTRA EN CONDICION DE SER RECIBIDOS POR PARTE DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL PRESTADOR Y/O PROVEEDOR DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS, Y SE OBLIGA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL ESTADO DE CAMPECHE

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA EL MISMO DIA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

RECIBE POR AL DEPENDENCIA:

NOMBRE: JAVIER JESUS QUINTERO ARVEA

PUESTO: DIRECTOR DE AREA

FIRMA:

ENTREGA POR EL PROVEEDOR:

NOMBRE: KARLA AVILA

PUESTO: ENCARGADA

FIRMA: