

**PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE**

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES
 DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL
 SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS



SAFIN
 GOBIERNO DEL ESTADO
 DE CAMPECHE

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN**ORDEN SERVICIO**

Estado Campeche		28/04/2022
Municipio Campeche		OSV-0208
Localidad Campeche		RV1812-0045
Concepto Servicio Correctivo		RV1812-0045 - 05/04/202
Orden de Servicio OSV-0208		Plazo de entrega 3 Días hábiles
Fecha Orden 28/04/2022		

EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, ESTADO DE CAMPECHE, SIENDO EL DIA VIERNES 6 DE MAYO DE 2022, SE HACE CONSTAR QUE SE RECIBIO DE CONFORMIDAD EL SERVICIO Y/O ADQUISICION EN PRESENCIA DE LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA RECEPCION.

Entrega por el proveedor 005306-MARCOS FRANCISCO DURAN SUAREZ

Recibe (Quien opera el proyecto)

Poder ejecutivo del estado de Campeche

Nombre CARLOS HUMBERTO MARTINEZ KU

Cargo AGENTE INVESTIGADOR MINISTERIAL

Dependencia 18-FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE CAMPECHE

Unidad 12-Agencia Estatal de Investigaciones

VEHICULO

Placa CR-67540	Cilindros 6	Linea CAMIONETA
Modelo 2015	Litraje 4.0	Kilometraje 258452
Serie 3TMLU4EN9FM199889		Diseño Motor GASOLINA
Descripcion TOYOTA TACOMA SPORT		

DESCRIPCION DEL PROYECTO

PARTIDA	CONCEPTO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
2612 - LUBRICANTES Y ADITIVOS						\$89.00
0012	LIQUIDO DE FRENOS	WAGNER	LITRO	1	\$76.72	\$76.72
2961 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE						\$2,668.00
1378	JUEGO DE BALATAS DELANTERAS PARA CAMIONETA	WAGNER	JUEGO	1	\$1,100.00	\$1,100.00
1379	JUEGO DE BALATAS TRASERAS PARA CAMIONETA	FRITEC	JUEGO	1	\$1,200.00	\$1,200.00
3551 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE						\$2,807.20
0024	REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA DE FRENOS/EFECTUAR DESMONTE DE RUEDAS DELANTERAS Y TRASERAS PARA EFECTUAR CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS, TRASERAS DESMONTAJE Y MONTAJE DE DISCOS DELANTEROS Y TAMBORES, LIMPIAR Y LUBRICAR PISTONES DE 4 CILINDROS CALIBRAR FRENOS ECHANDOLE LIQUIDO AL DEPOSITO,REVISIA	N/A	SERVICIO	1	\$1,320.00	\$1,320.00
0078	RECTIFICACION DE DISCO DELANTERO	NA	SERVICIO	2	\$275.00	\$550.00
0116	RECTIFICAR TAMBOR TRASERO	NA	SERVICIO	2	\$275.00	\$550.00

SUBTOTAL \$4,796.72
IVA \$767.48
RESICO \$0.00
TOTAL \$5,564.20

(SON: CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 20/100 M.N)

Cadena Original : |18|12||OSV-0208|5306|55641952|28042022|8|01|0646aaaa

Cadena Encriptada : UxKkYgA0iKyVpLYeQ6gRiAw61zMm5eBAWensmp3FWtfoHZmddNBRbGILhzxYaBmls3uHwqEuCLw=

CLAVES PRESUPUESTARIAS	MONTO
211111812122200000000E035019206900N115A3551	\$2,807.20
211111812122200000000E035019206900N115A2961	\$2,668.00
211111812122200000000E035019206900N115A2612	\$89.00

TOTAL: \$5,564.20

Clasificación Económica			
Tipo de Gasto		TG	1 - Gasto Corriente
Fuente de Financiamiento	Fuente de Origen	FO	1 - No Etiquetado
	Tipo de Fuente	TF	5 - Recursos Federales
	Fuente Especifica	FE	A - Recursos Federales del Ejercicio Actual (Participaciones)

Observaciones SE ENTREGA VEHICULO A SATISFACION DEL CLIENTE

Garantía en refacciones 30 Días

Garantía en mano de obra 30 Días

Metodo de pago PPD - Pago en parcialidades o dife

Forma de pago 99 - Por definir

UNA VEZ VERIFICADOS LOS SERVICIOS RECIBIDOS Y/O BIENES ADQUIRIDOS POR PARTE DE LOS QUE EN ESTE ACTO INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE EL MISMO, SE ENCUENTRA EN CONDICION DE SER RECIBIDOS POR PARTE DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL PRESTADOR Y/O PROVEEDOR DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS, Y SE OBLIGA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL ESTADO DE CAMPECHE.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA EL MISMO DIA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

RECIBE POR AL DEPENDENCIA:

ENTREGA POR EL PROVEEDOR:

NOMBRE: CARLOS HUMBERTO MARTINEZ KU

NOMBRE: MARCOS DURAN

PUESTO: AGENTE INVESTIGADOR MINISTERIAL

PUESTO: JEFE DE TALLER

FIRMA:



FIRMA:

