


PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES
 DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL
 SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS



SAFIN
 GOBIERNO DEL ESTADO
 DE CAMPECHE

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN
ORDEN SERVICIO

Estado Campeche
 Municipio Campeche
 Localidad Campeche
 Concepto Servicio Correctivo
 Orden de Servicio OSV-0279
 Fecha Orden 26/05/2022



26/05/2022
 OSV-0279
 RV0322-0047

RV0322-0047 - 09/05/202

Plazo de entrega 3 Días hábiles

EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, ESTADO DE CAMPECHE, SIENDO EL DIA MIERCOLES 1 DE JUNIO DE 2022, SE HACE CONSTAR QUE SE RECIBIO DE CONFORMIDAD EL SERVICIO Y/O ADQUISICION EN PRESENCIA DE LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA RECEPCION.

Entrega por el proveedor 005206-ANDRES RUYBINDRANATH ESPINOSA ESPINOSA

Recibe (Quien opera el proyecto)

Poder ejecutivo del estado de Campeche

Nombre LEONID HUMBERTO VIANA CAMPS

Cargo COORDINADOR

Dependencia 03-SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Unidad 22-Dirección de Control Patrimonial

VEHICULO

Placa DJX-3938 Cilindros 4 Línea AUTOMOVIL
 Modelo 2002 Litraje Kilometraje 181434
 Serie 3G1SF21392S158806 Diseño Motor GASOLINA
 Descripción CHEVROLET . CHEVY. SEDAN. TRANS STD

DESCRIPCION DEL PROYECTO

PARTIDA	CONCEPTO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
2961 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE						\$4,883.60
0059	VARILLA DE DIRECCION	SYD	PIEZA	2	\$280.00	\$560.00
0831	MOTOR DE LIMPIAPARABRISAS	AMD	PIEZA	1	\$2,000.00	\$2,000.00
3242	TERMINALES DE DIRECCION	SYD	PIEZA	2	\$210.00	\$420.00
3415	BALERO DOBLE DELANTERO.	SYD	PIEZA	2	\$465.00	\$930.00
3467	CUBREPOLVO LADO IZQUIERDO	DAI	PIEZA	1	\$150.00	\$150.00
3468	CUBREPOLVO LADO DERECHO	DAI	PIEZA	1	\$150.00	\$150.00
3551 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE						\$2,621.60
0021	REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO - CAMBIO DE MOTOR LIMPIAPARABRISAS	N/A	SERVICIO	1	\$500.00	\$500.00
0036	CAMBIO DE VARILLA DE DIRECCION	NA	SERVICIO	2	\$200.00	\$400.00
0037	CAMBIO DEL BALERO DELANTERO	NA	SERVICIO	2	\$350.00	\$700.00
0202	REVISION Y/O CAMBIO DE TERMINALES DE DIRECCION	N/A	SERVICIO	2	\$120.00	\$240.00
0250	ALINEACIÓN DE RUEDAS	NA	SERVICIO	1	\$220.00	\$220.00
0770	CAMBIO DE CUBREPOLVOS	NA	SERVICIO	2	\$100.00	\$200.00

27/05/2022 → 30,31 (1)

002214

SUBTOTAL	\$6,470.00
IVA	\$1,035.20
DESCUENTO	\$0.00
TOTAL	\$7,505.20

(SON: SIETE MIL QUINIENTOS CINCO PESOS 20/100 M.N)

Cadena Original : |03|22||OSV-0279|5206|75052000|26052022|19|86|0243aaaa

Cadena Encriptada : Kyp/BxQQxsKRG0L8mi4/3q0V53pySYZ0NATqPnpx5cEoKVw+asV7Zf0ycx3qha4Re1/xwCIGU4=

CLAVES PRESUPUESTARIAS

MONTO

211110322185100000000M012008502470N115A3551	\$2,621.60
211110322185100000000M012008502470N115A2961	\$4,883.60

TOTAL: \$7,505.20

Clasificación Económica			
Tipo de Gasto		TG	1 - Gasto Corriente
Fuente de Financiamiento	Fuente de Origen	FO	1 - No Etiquetado
	Tipo de Fuente	TF	5 - Recursos Federales
	Fuente Especifica	FE	A - Recursos Federales del Ejercicio Actual

Observaciones

Garantía en refacciones 60 Días

Garantía en mano de obra 60 Días

Metodo de pago PPD - Pago en parcialidades o difer

Forma de pago 99 - Por definir

UNA VEZ VERIFICADOS LOS SERVICIOS RECIBIDOS Y/O BIENES ADQUIRIDOS POR PARTE DE LOS QUE EN ESTE ACTO INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE EL MISMO, SE ENCUENTRA EN CONDICION DE SER RECIBIDOS POR PARTE DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL PRESTADOR Y/O PROVEEDOR DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS, Y SE OBLIGA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL ESTADO DE CAMPECHE.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA EL MISMO DIA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

RECIBE POR AL DEPENDENCIA:

ENTREGA POR EL PROVEEDOR:

NOMBRE: LEONID HUMBERTO VIANA CAMPS

NOMBRE: RENE SANCHEZ

PUESTO: COORDINADOR

PUESTO: JEFE DE TALLER

FIRMA:

FIRMA:

RENE SANCHEZ BARRAGAN