



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES
 DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL
 SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS



SAFIN
 GOBIERNO DEL ESTADO
 DE CAMPECHE

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN

ORDEN SERVICIO

Estado Campeche
 Municipio Campeche
 Localidad Campeche
 Concepto Servicio Correctivo
 Orden de Servicio OSV-0304
 Fecha Orden 10/06/2022



10/06/2022
 OSV-0304
 RV1713-0009

RV1713-0009 - 11/05/2022

Plazo de entrega 5 Días hábiles

EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, ESTADO DE CAMPECHE, SIENDO EL DIA VIERNES 17 DE JUNIO DE 2022, SE HACE CONSTAR QUE SE RECIBIO DE CONFORMIDAD EL SERVICIO Y/O ADQUISICION EN PRESENCIA DE LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA RECEPCION.

Entrega por el proveedor 006457-HUGO ALBERTO CASTRO TORRES

Recibe (Quien opera el proyecto)

Poder ejecutivo del estado de Campeche

Nombre DANIEL ISAAC RUEDA ARANA

Cargo ANALISTA ESPECIALIZADO

Dependencia 17-SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

Unidad 13-Dirección General de Administración Y Finanzas

VEHICULO

Placa CR-51759 Cilindros 5 Línea CAMIONETA
 Modelo 2008 Litraje Kilometraje 165827
 Serie 1GCCS13E288108797 Diseño Motor GASOLINA
 Descripción CHEVROLET . COLORADO. PICK UP.

DESCRIPCION DEL PROYECTO

PARTIDA	CONCEPTO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
2612	- LUBRICANTES Y ADITIVOS					\$950.11
0035	GALON DE ANTICONGELANTE	PRESTONE	GALON	3	\$273.02	\$819.06
2961	- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE					\$9,963.01
0017	EMPAQUE DE TAPA DE PUNTERIAS	DC GASKETS	PIEZA	1	\$671.15	\$671.15
0036	RADIADOR PARA CAMIONETA	POLAR	PIEZA	1	\$6,073.55	\$6,073.55
0079	BANDA DE ACCESORIOS	GATES	PIEZA	1	\$562.02	\$562.02
0227	BALERO PARA ALTERNADOR	TIMKEN	PIEZA	2	\$116.82	\$233.64
0508	BOMBA DE AGUA	SEALED POWER	PIEZA	1	\$1,048.44	\$1,048.44
3551	- REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE					\$2,502.12
0033	REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO/CAMBIO DE BOMBA DE AGUA, INSTALACION DE RADIADOR, HECHAR ANTICONGELANTE Y PURGAR SISTEMA.	N/A	SERVICIO	1	\$1,300.00	\$1,300.00
0089	CAMBIO DE EMPAQUE DE PUNTERIA	N/A	SERVICIO	1	\$250.00	\$250.00
0435	CAMBIO DE BANDA DE MOTOR (ACCESORIOS)	N/A	SERVICIO	1	\$157.00	\$157.00
0727	CAMBIO DEL BALERO DEL ALTERNADOR	N/A	SERVICIO	1	\$450.00	\$450.00

SUBTOTAL \$11,564.86
IVA \$1,850.38
DESCUENTO \$0.00
TOTAL \$13,415.24

(SON: TRECE MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS 24/100 M.N)

Cadena Original : |17|13||OSV-0304|6457|134152376|10062022|13|90|1747aaaa

Cadena Encriptada : Ur/ZVyYLC1u6WV04k+qzeMH11moso+zmUclRkZqlgaoPX1yj+04GWF/scKbxzqk9//JV0I97NM=

CLAVES PRESUPUESTARIAS	MONTO
211111713185100000000034001406870N115A2612	\$950.11
211111713185100000000034001406870N115A2961	\$9,963.01
211111713185100000000034001406870N115A3551	\$2,502.12

TOTAL: \$13,415.24

Clasificación Económica			
Tipo de Gasto		TG	1 - Gasto Corriente
Fuente de Financiamiento	Fuente de Origen	FO	1 - No Etiquetado
	Tipo de Fuente	TF	5 - Recursos Federales
	Fuente Especifica	FE	A - Recursos Federales del Ejercicio Actual

Observaciones Se tuvo q cambiar el termostato ya que al realizar toda la reparación no estaba funcionando correctamente, ya que estuvo trabajando con agua.

Garantía en refacciones 30 Días

Garantía en mano de obra 30 Días

Metodo de pago PPD - Pago en parcialidades o difer

Forma de pago 99 - Por definir

UNA VEZ VERIFICADOS LOS SERVICIOS RECIBIDOS Y/O BIENES ADQUIRIDOS POR PARTE DE LOS QUE EN ESTE ACTO INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE EL MISMO, SE ENCUENTRA EN CONDICION DE SER RECIBIDOS POR PARTE DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL PRESTADOR Y/O PROVEEDOR DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS, Y SE OBLIGA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL ESTADO DE CAMPECHE.


NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA EL MISMO DIA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

RECIBE POR AL DEPENDENCIA:

NOMBRE: DANIEL ISAAC RUEDA ARANA

PUESTO: ANALISTA ESPECIALIZADO

FIRMA:



ENTREGA POR EL PROVEEDOR:

NOMBRE: ANTONIO CHAN INTERIAN

PUESTO: GERENTE SERVICIO

FIRMA:

