



LLANTAS DE CAMPECHE, SA DE CV

RFC: LCA790919DS6

Régimen Fiscal: 626 Régimen Simplificado de Confianza

TEL. 981 8163413

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE BRAVO Y ALLENDE No. 125

COL. SAN JOSE, C.P.: 24040

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE, CAMPECHE

Lugar de expedición (C.P.): 24040

FACTURA ELECTRONICA

Folio Fiscal:

0B6A5C77-3E58-4687-99CD-63DD14B9C6AA

Folio Interno:

D

983

Fecha y Hora de Emisión:

31/May/2025

12:12:23

Tipo de Comprobante:

I - Ingreso

Cliente: PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

Colonia: Colonia Centro

Domicilio: Calle 8 entre Calle 61 y Calle 63. No. 149

San Francisco de Campeche

Campeche

Campeche

CP: 24000

RFC: GEC950401659

Regimen: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Agente de Venta: GUADALUPE REYES QUINTANA

Cant.	Codigo	Clave Unidad SAT	Clave Prod/Serv.	Descripción	Valor unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	1503086	H87 - Pieza	25172000 - Componentes de sistema de	HORQUILLA SUPERIOR LADO DERECHO (ALUMINIO)	\$3,557.60	\$0.00	002 - IVA, - Importe: 569.22	\$3,557.60
1.00	1503087	H87 - Pieza	25172000 - Componentes de sistema de	HORQUILLA SUPERIOR LADO IZQUIERDO (ALUMINIO)	\$3,557.60	\$0.00	002 - IVA, - Importe: 569.22	\$3,557.60
1.00	SHO1503081	H87 - Pieza	25172000 - Componentes de sistema de	HORQUILLA INFERIOR LADO IZQUIERDO (ALUMINIO)	\$8,050.46	\$0.00	002 - IVA, - Importe: 1288.07	\$8,050.46
1.00	SHO1503080	H87 - Pieza	25172000 - Componentes de sistema de	HORQUILLA INFERIOR LADO DERECHO (ALUMINIO)	\$8,050.46	\$0.00	002 - IVA, - Importe: 1288.07	\$8,050.46
2.00	1103038	H87 - Pieza	25172000 - Componentes de sistema de	TERMINAL DE DIRECCION EXTERIOR	\$587.00	\$0.00	002 - IVA, - Importe: 187.84	\$1,174.00
2.00	1303039	H87 - Pieza	25172000 - Componentes de sistema de	VARILLA DE DIRECCION INTERIOR	\$471.00	\$0.00	002 - IVA, - Importe: 150.72	\$942.00
1.00	599001059	E48 - Unidad de servicio	78181500 - Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos	REVISIÓN Y/O REPARACIÓN AL SISTEMA DE SUSPENSIÓN Y DIRECCIÓN (CAMBIO DE HORQUILLAS INFERIORES Y HORQUILLAS SUPERIORES)	\$1,600.00	\$0.00	002 - IVA, - Importe: 256.00	\$1,600.00
1.00	599006023	E48 - Unidad de servicio	78181500 - Servicios de mantenimiento y	CAMBIO DE VARILLAS Y TERMINALES DE DIRECCION	\$960.00	\$0.00	002 - IVA, - Importe: 153.60	\$960.00
1.00	599002003	E48 - Unidad de servicio	78181500 - Servicios de mantenimiento y	ALINEACION DE 2 PLANOS ELECTRONICA	\$265.00	\$0.00	002 - IVA, - Importe: 42.40	\$265.00

Observaciones: RV0101-0013 Coordinación Gral. de la Ofna. de la Gobernadora o del Gobernador /

Ofna. de la Coordinación Gral.

Chevrolet Suburban Van LTZ 4X4 Piel, Mod. 2016 Placas: DGA-584-A Color Blanco

Cantidad con letras:

Son: treinta y dos mil seiscientos sesenta y dos Pesos 26/100 M.N.

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Efectos Fiscales al Pago

Método de Pago:

PPD - Pago en parcialidades o diferido

Forma de Pago:

99 - Por definir

CFDI Relacionado:

Tipo Relación:

CFDI Relacionado:

Subtotal:

\$28,157.12

Descuento 1:

\$0.00

Descuento 2:

\$0.00

Descuento 3:

\$0.00

SubTotal Neto:

\$28,157.12

IVA 16% (+):

\$4,505.14

Total:

\$32,662.26

Serie del Certificado del emisor:

00001000000703980253

No. de serie del Certificado del SAT:

00001000000709182898

Fecha y hora de certificación:

2025-05-31T12:12:26

Sello digital del CFDI

OC+AormAAG5pobenyZ/YZ6EFqN1kfrNpNoTuXnKxnmqEM4/Lcw41hDz43oeFgVC7a63hrQys+L2BeEYdWSReeOnd3KsPoE8wvrkBx3xtKxRaM7ClluepcSuOokEwVwQ1rrvENROH/IMUZ5+HskQwKFsvBGdjcIn7ohUJkw02kmbPWdJ7qqWJjMeT9F4sst9qEq/XBkwzxb4gHCDVldgSidmcOk8STD5Z4NGEP6vbkYrNtuP7RIFMT+6daTWc8kelk5Dlp1fUyJ9nfr7BTBRpDT7Blqu3Fr33s9C51nqa8CpR75ssjtIV/59N7Zps9BJBstqnaHo16DmFA2Lb/hug==

Sello del SAT

edzGWYjYD0RGdQ2xeNgB8B3406lnWIAB/WSyOARq3JM9MXRYNlaciwfdKzYIT7vSMLVw3iXtft4bWdhPJr1UTqOvWWCSv1GxHU5r6CjXKSL+7scK9uvvgJmH1ssZfoqyUHMqG9g3fHgB/+evaD7QoJP+ah+BfciEtylicmhmLLIW7+w3/FKDKWP4QSOXkKqfYb+S71bHSRS8GialOo9h08rb7/3jeog+MGw7Jampru/Fi4BkU6g75kCCfalgZAeMEIewwGg19bifSMRyyIDGYuTQ7pgvyeqxsOUSR5+sg8b82ZKTOL3crxbqZsLxbVvMxDT+nhOeAKuALHvdqP1MQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|0B6A5C77-3E58-4687-99CD-63DD14B9C6AA|2025-05-31T12:12:26|MAS0810247C0|OC+AormAAG5pobenyZ/YZ6EFqN1kfrNpNoTuXnKxnmqEM4/Lcw41hDz43oeFgVC7a63hrQys+L2BeEYdWSReeOnd3KsPoE8wvrkBx3xtKxRaM7ClluepcSuOokEwVwQ1rrvENROH/IMUZ5+HskQwKFsvBGdjcIn7ohUJkw02kmbPWdJ7qqWJjMeT9F4sst9qEq/XBkwzxb4gHCDVldgSidmcOk8STD5Z4NGEP6vbkYrNtuP7RIFMT+6daTWc8kelk5Dlp1fUyJ9nfr7BTBRpDT7Blqu3Fr33s9C51nqa8CpR75ssjtIV/59N7Zps9BJBstqnaHo16DmFA2Lb/hug==||00001000000709182898||



GARANTÍA

Todas las llantas que ostente Marca y Serie, para auto, camioneta y camión, cuentan con una **Garantía Limitada por un número de años definido según la marca y el tipo de llanta contados a partir de la fecha de facturación**** aplicable en territorio nacional que cubre cualquier defecto en los materiales y la mano de obra durante la vida de la banda de rodamiento original (remanente de profundidad de piso mínimo 1.6 mm o 2/32").

En caso de no contar con la factura, la fecha de inicio para determinar la duración de la garantía se basará en la fecha de fabricación, la cual se encuentra ubicada dentro del número DOT (indicado en el costado) de la llanta reclamada.

La duración de la Garantía está definida según la marca y el tipo de llanta.

EXCLUSIONES

La presente Garantía cubre únicamente defectos en materiales y mano de obra. Quedan fuera de esta cobertura:

- Daños en el camino como cortes, desgarres, impactos o perforaciones.
- Daños por reparación inadecuada.
- Montaje incorrecto de la llanta, desequilibrio en la llanta/rueda.
- Daños y desgastes irregulares por mala aplicación, mantenimiento inadecuado, vehículo desalineado, exceso de velocidad, inflado insuficiente o excesivo, carga excesiva o accidentes automovilísticos.

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE GARANTÍA

El cliente deberá comprobar la compra de la llanta que es objeto de reclamación usando alguno de los siguientes documentos:

- La factura de compra de la llanta objeto de la reclamación.
- La póliza de garantía fechada y sellada por el Distribuidor Autorizado.
- La factura de compra del vehículo para llantas de equipo original.

Los Distribuidores y Puntos de Venta Autorizados resolverán los casos a la brevedad posible, salvo en los casos en que no exista mercancía en el lugar del reclamo, para ello se sujetará a los plazos fijados por la Ley Federal de Protección al Consumidor vigente.

Cuando la Garantía sea procedente, se considerará una bonificación basada en la parte proporcional de vida que reste a la banda de rodamiento original, cuyo valor será promedio de las lecturas tomadas en cuatro puntos equidistantes a través de la circunferencia de la banda de rodamiento, acreditando este valor en la compra de un artículo nuevo, igual o equivalente, tomando en cuenta el precio de venta vigente.

Las pólizas de Garantía están disponibles en las páginas:

www.michelin.com.mx

www.bfgoodrich.com.mx

www.uniroyal.com.mx

**** Solo en llantas MICHELIN, BFGOODRICH, UNIROYAL a partir de fecha de facturación. OTRAS MARCAS a partir de fecha de fabricación.**

	MICHELIN	BFGOODRICH	UNIROYAL	OTRAS MARCAS
Llantas auto/camioneta	5 AÑOS	5 AÑOS	5 AÑOS	4 AÑOS **
Llantas de camión	5 AÑOS	5 AÑOS	4 AÑOS	4 AÑOS **
Construcción bias o convencional				
Llanta de camioneta/camión	NA	NA	2 años	NA

PRODUCTO Y/O SERVICIO	TIEMPO DE GARANTÍA	CONDICIONES
ALINEACIÓN, MONTAJE, BALANCEO Y VÁLVULAS	30 DÍAS	La garantía aplica si no hay negligencia o mal uso, siempre y cuando no haya intervención de un tercero en su reparación.
MANO DE OBRA (SUSPENSIÓN, FRENOS, ALINEACIÓN)	30 DÍAS	
REFACCIONES	LAS QUE ESTIPULE EL FABRICANTE	SE APLICARÁN LAS CONDICIONES DE GARANTÍA DEL FABRICANTE