



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES
DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS



SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN

ORDEN SERVICIO

Estado Campeche
Municipio Campeche
Localidad Campeche
Concepto Servicio Correctivo
Orden de Servicio OSV-0628

Fecha Orden 22/05/2025



22/05/2025

OSV-0628

RV1301-0003

RV1301-0003 - 14/05/202

Plazo de entrega 2 Días hábiles

EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, ESTADO DE CAMPECHE, SIENDO EL DIA JUEVES 29 DE MAYO DE 2025, SE HACE CONSTAR QUE SE RECIBIO DE CONFORMIDAD EL SERVICIO Y/O ADQUISICION EN PRESENCIA DE LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA RECEPCION.

Entrega por el proveedor 003456-MARIO FRANCISCO HAM HEREDIA

Recibe (Quien opera el proyecto)

Poder ejecutivo del estado de Campeche



Nombre JORGE EDUARDO BARAHONA CHI

Cargo ANALISTA

Dependencia 13-SECRETARÍA DE TURISMO

Unidad 01-OFICINA DEL TITULAR

VEHICULO

Placa DHN935A
Modelo 2012
Serie 1GNSC8E01CR251608
Descripción CAMIONETA CHEVROLET SUBURBAN VAN SUB

Cilindros 8
Litraje 5.3

Línea CAMIONETA
Kilometraje 368210
Diseño Motor GASOLINA

DESCRIPCION DEL PROYECTO

PARTIDA	CONCEPTO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE					\$2,830.40
0021	REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO. REPARACION 1-REPARACION DE CONTROL DE PUERTA TRASERA 2-CORREGIR LINEA DE ALIMENTACION DE MODULO DE APERTURA	N/A	SERVICIO	1	\$2,440.00	\$2,440.00

SUBTOTAL \$2,440.00

IVA \$390.40

RESICO \$0.00

TOTAL \$2,830.40

(SON: DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS 40/100 M.N)

Cadena Original : |13|01||OSV-0628|3456|28304000|22052025|1|75|2954aaaa

Cadena Encriptada : CFnuYaA8IE4m+NuEj6KEs/O5HUZBAI0UIJ1TISQ1UzNC727PDhR8JmwhDRZnEKVzXSInSP+3Ebo=

CLAVES PRESUPUESTARIAS

2111113013714DA352000F030017900160N115A3551

MONTO

\$2,830.40

TOTAL: \$2,830.40

27-028,209

Clasificación Económica			
Tipo de Gasto		TG	1 - Gasto Corriente
Fuente de Financiamiento	Fuente de Origen	FO	1 - No Etiquetado
	Tipo de Fuente	TF	5 - Recursos Federales
	Fuente Especifica	FE	A - Recursos Federales del Ejercicio Actual (Participaciones)

Observaciones ... LA TAPA DE CAJUELA NO HABRE, SE ENCUENTRA ATORADA, EL CONTROL DE LA PUERTA ESTA DAÑADO Y TAMBIEN LA LINEA DE ALIMENTACION.

Garantía en refacciones 30 Días

Garantía en mano de obra 30 Días

Metodo de pago PPD - Pago en parcialidades o difer

Forma de pago 99 - Por definir

UNA VEZ VERIFICADOS LOS SERVICIOS RECIBIDOS Y/O BIENES ADQUIRIDOS POR PARTE DE LOS QUE EN ESTE ACTO INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE EL MISMO, SE ENCUENTRA EN CONDICION DE SER RECIBIDOS POR PARTE DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL PRESTADOR Y/O PROVEEDOR DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS, Y SE OBLIGA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL ESTADO DE CAMPECHE.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA EL MISMO DIA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

RECIBE POR AL DEPENDENCIA:

NOMBRE: JORGE EDUARDO BARAHONA CHI

PUESTO: ANALISTA

FIRMA:



ENTREGA POR EL PROVEEDOR:

NOMBRE: MARIO FRANCISCO HAM HEREDIA

PUESTO: GERENTE

FIRMA:

